



Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica

EH

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL - COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES - SP.

*J. digam sobre
o laudo.
RJ 29/06/16.*

IN FNS 14 MM 5275 2018 N 2 N

PROCESSO N° 0002058-28.2014.8.26.0505 (496/14)

EVANDRO HENRIQUE, ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM MECÂNICA, Perito Judicial nomeado nos AUTOS DA AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, requerida por SALVADOR RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS em face de ANTONIO PÁDUA DE ALMEIDA E OUTRO, após as vistorias necessárias, bem como minucioso exame da matéria, vem mui respeitosamente, encaminhar para consideração de V. Exa. o presente

LAUDO

✓



334

1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES


Visa o presente trabalho apurar o justo e real valor do imóvel em questão, conforme o r. despacho de fls. 293 dos autos.

2 – CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL

IMÓVEL SITUADO À RUA JOAQUIM MORENO, Nº 41,
VILA CLEIDE, RIBEIRÃO PIRES, SP – MATRICULADO
SOB Nº 11.159 DO 1º C.R.I. DE RIBEIRÃO PIRES.

2.1 - LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

O imóvel avaliado está localizado na Alameda Joaquim Moreno, nº 41, Vila Cleide, Ribeirão Pires - SP, conforme ilustra a figura exibida a seguir:



AV:



2019

FOTO AÉREA DO LOCAL



2.2 - CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO

As características da região, onde se localiza o imóvel, estão relacionadas no quadro que segue:

Usos Predominantes	Infra Estrutura	Serviços Públicos e Comunitários
<input type="checkbox"/> Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Água	<input checked="" type="checkbox"/> Coleta de Lixo
<input type="checkbox"/> Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Esgoto	<input checked="" type="checkbox"/> Transporte Coletivo
<input type="checkbox"/> Residencial	<input checked="" type="checkbox"/> Sanitário	<input checked="" type="checkbox"/> Comércio
Multifamiliar	<input checked="" type="checkbox"/> Energia Elétrica	<input checked="" type="checkbox"/> Rede bancária
<input checked="" type="checkbox"/> Residencial	<input checked="" type="checkbox"/> Telefone	<input checked="" type="checkbox"/> Segurança
Unifamiliar	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentação	<input checked="" type="checkbox"/> Escola
	<input checked="" type="checkbox"/> Esgoto Pluvial	<input checked="" type="checkbox"/> Saúde
	<input checked="" type="checkbox"/> Gás canalizado	<input checked="" type="checkbox"/> Lazer
	<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação	
	<input checked="" type="checkbox"/> Pública	

2.3 - CADASTRAMENTO SEGUNDO O MAPA FISCAL

De acordo com a planta fiscal publicada pela municipalidade de Ribeirão Pires o imóvel encontra-se localizado da seguinte forma:

Inscrição nº	343-64-04-0198-00-0000
Id Físico	1000700

Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica



PREF MUNIC DE RIBEIRAO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

09400-119 - RUA MIGUEL PRISCO, 288 CENTRO RIBEIRÃO PIRES SP

CERTIDÃO DE VALOR VENAL

Número 61105/2016

Data Geração: 07/06/2016

Data Validade: 31/12/2016

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada, constar que os valores e atributos abaixo descritos foram atribuídos a este cadastro.

Esta certidão refere-se apenas ao valor venal, não isentando de eventuais débitos anteriores a essa data.

Identificação

Inscrição 343-64-04-0198-00-0000 IdFísico: 1000700

Proprietário SALVADOR RODRIGUES DE ALMEIDA

Compromissário

Local do Imóvel 09401-100 - RUA JOAQUIM MORENO, 41

Bairro e Loteamento VILA CLEIDE Quadra: 2 Lote: 3

Bairro CENTRO

Cidade: RIBEIRÃO PIRES

Estado: SP

Exercício de Lanco 2016

Vir Venal Territorial 59.998,50

Vir Venal Predial 74.827,28

Vir Venal Imóvel 134.625,78

Data Emissão: 13/06/2016

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.ribeiraopires.sp.gov.br>


Número: 61105/2016

Inscrição: 1000700

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente

Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica

3 - VISTORIA

A vistoria foi realizada no dia 13/05/2018, sendo o signatário acompanhado pelo Sr. Enezo, locatário e Sr. Daniel, morador do imóvel.

3.1 - DO TERRENO

O terreno do imóvel em questão possui as seguintes características:

FORMA: Irregular	COTA/GREIDE: No nível da via	TOPOGRAFIA: Caído para os fundos
SITUAÇÃO: Meio de quadra	SUPERFÍCIE: Seco	
PERÍMETRO		DISTÂNCIAS
Frente		10,00 m
Lado Direito		32,25 m
Lado Esquerdo		32,25 m
Fundos		10,10 m
ÁREA DO TERRENO		322,50 m ²

3.2 - DAS BENFEITORIAS

A edificação, sobre o terreno, possui as seguintes características:

USO/CLASSE: Residencial	TIPO/GRUPO: Casa Residencial
Nº DE PAVIMENTOS: 2	IDADE APARENTE: 30 anos
PADRÃO CONSTRUTIVO: Simples	ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Reparos Simples
ÁREA CONSTRUÍDA: 260,00 m ²	




238
[Handwritten signature]



CROQUI DO PAVIMENTO TÉRREO DO IMÓVEL AVALIANDO.



239



CROQUI DA CASA 2 DO IMÓVEL AVALIANDO (PAVIMENTO INFERIOR).

349
d



CROQUI DA CASA 3 (PAVIMENTO INFERIOR).

X



Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica

[Handwritten signature]

3.3 - DAS EXPOSIÇÕES FOTOGRÁFICAS

Para melhor ilustrar o que foi descrito acima, o signatário passa a apresentar o arquivo fotográfico que segue:

FOTO 01



VISTA DA VIA ONDE SE LOCALIZA O IMÓVEL.

FOTO 02



VISTA DO OUTRO LADO DA VIA.



Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica

342
Q

FOTO 03



VISTA DA FACHADA DO IMÓVEL.

FOTO 04



VISTA DA ENTRADA DO IMÓVEL NO PISO TÉRREO.



363
CH

FOTO 05

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Cerâmico.

PAREDE(S): Pintura látex sobre argamassa.

TETO: Gesso.

PORTE(S): Alumínio com vidro.
Giro de 1 folha (debradiças).

JANELA(S): Madeira.
Abrir (folha de eixo vertical).



Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DO TERRAÇO E DA ENTRADA DA PRIMEIRA CASA, LOCALIZADA NO PISO
TÉRREO DO IMÓVEL.

W



344
cf

FOTO 06

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Cerâmico.


PAREDE(S): Placa de gesso sobre argamassa.

TETO: Gesso.

PORTA(S): Alumínio com vidro.
Giro de 1 folha (dobradiças).

JANELA(S): Vidro.
Abatir (folha de gesso vertical).

Obs: A seta indica o ângulo da visão do observador quando as respectivas fotografias.



VISTA DA SALA DE ESTAR.

3/5
CH

FOTO 07

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:


PISO: Cerâmica.

PAREDE(S): Pintura latex sobre argamassa.

TETO: Gesso.

PORTE(S): Alumínio com vidro.
Giro de 1 folha (debradiças).

JANELA(S): Madeira.
Abir (folha de ação vertical).



Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando da registro fotográfico.



VISTA DO PRIMEIRO DORMITÓRIO.

X



346
EV

FOTO 08

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Cerâmico.

PAREDE(S): Pintura látex sobre argamassa.

TETO: Gesso.

PORTA(S): Alumínio com vidro.

Giro de 1 folha (dobradiças).

JANELA(S): Madeira.

Abrir (folha de eixo vertical).

Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DO SEGUNDO DORMITÓRIO.



347
AH

FOTO 09

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- PISO: Cerâmico.
- PAREDE(S): Azulejo até o teto.
- TETO: Pintura látex sobre argamassa.
- PORTE(S): Alumínio com vidro.
Giro de 1 folha (dobradiças).
- JANELA(S): Madeira.
Abrir (folha de eixo vertical).

Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DO BANHEIRO.



Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica

347
d

FOTO 10

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Cerâmico.


PAREDE(S): Pintura látex sobre argamassa.

TETO: Gesso.

PORTA(S): Alumínio com vidro.
Giro de 1 folha (dobradiças).

JANELA(S): Madeira.
Abrir (folha de eixo vertical).

Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DO TERCEIRO DORMITÓRIO.



349
CH

FOTO 11

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:


PISO: Cerâmico.

PAREDE(S): Azulejo até meia parede.

TETO: Pintura látex sobre argamassa.

PORTE(S): Alumínio com vidro.
Giro de 1 folha (dobradiças).

JANELA(S): Madeira.
Abrir (folha de eixo vertical).



Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DA COZINHA.




360
[Handwritten signature]

FOTO 12


CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Cimento.

PAREDE(S): Pintura látex sobre argamassa.



Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DO QUINTAL.



FOTO 13

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Cimento.

PAREDE(S): Pintura látex sobre argamassa.



Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



OUTRA VISTA DO QUINTAL.







FOTO 14

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Cimento.

PAREDE(S): Pintura átex sobre argamassa.



Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DA ENTRADA DA ÁREA DE SERVIÇO.

FOTO 16

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- Hister: Fachada
Referência: Portaria sobre aspectos arquitetônicos
Referência: Edital

Onde: A essa altura a fundação das fachadas
deve ter a mesma altura das fachadas vizinhas.



VISTA DA ÁREA DE SERVIÇO.

Assinatura:
Tel: (11) 4401-6661 - Email: debora.grosso.lopes@tjsp.jus.br

Eduardo Henrique
Engenheiro Civil
Conselho de Engenharia


354

Q

FOTO 18

CARACTERÍSTICAS DA IMPRENSA:

- PISO: Serrado
PAREDES: Pintura branca com gesso
TELHA: Fibrocimento
PORTAS: Madeira
TÉRREO: Terra cotta (cerâmica)
JANELAS: Alumínio com vidro
MÓveis: Sóceas (mesas)



Dados: Área total da casa é de 100 m².
Área de serviço: 10 m².



CUTTE: NESTA DA ÁREA DE SERVIÇO.

Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica

AB
cf

FOTO 17

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Ardósia.

PAREDE(S): Pintura látex sobre argamassa.



VISTA DO CORREDOR LATERAL.

Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica

304
E

FOTO 18



VISTA DO TERRENO NOS FUNDOS.

FOTO 19



VISTA DA ENTRADA DA CASA 3, LOCALIZADA NO PAVIMENTO INFERIOR
DO IMÓVEL.




357
8

FOTO 20

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- PISO: Cerâmico.
- PAREDE(S): Azulejo até o teto.
- TETO: Pintura látex sobre argamassa.
- PORTA(S): Alumínio com vidro.
Giro de 1 folha (dobradiças).
- JANELA(S): Alumínio com vidro.
Corrediça.



Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DA COZINHA.

358
d

FOTO 21

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Cerâmico.

PAREDE(S): Azulejo até o teto.

TETO: Pintura látex sobre argamassa.

PORTE(S): Sem Portas.

JANELA(S): Alumínio com vidro.
Abrir (folha de eixo vertical).

Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DA COZINHA.

X:

359
8

FOTO 22

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:


PISO: Cerâmico.

PAREDE(S): Azulejo até o teto.

TETO: Pintura látex sobre argamassa.

PORTA(S): PVC.
Sanfonada.

JANELA(S): Alumínio com vidro.
Basculante.



Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



W:

VISTA DO DORMITÓRIO.



360
f

FOTO 23

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Cerâmico.


PAREDE(S): Pintura látex sobre argamassa.

TETO: Pintura látex sobre argamassa.

PORTE(S): Sem Portas.

JANELA(S): Alumínio com vidro.
Corredíca.

Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DA SALA DE ESTAR.

X

361
cf


FOTO 24

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Arejado.

PAREDES: Painel GRC sobre argamassa.

TELVADO: Painel GRC sobre argamassa.



Obs.: A seta indica o sentido de visão do observador quando da registro fotográfico.



VISTA DO ACESSO À CASA 3, LOCALIZADA AO LADO DA CASA 2 NO PISO INFERIOR DO IMÓVEL.

X



FOTO 26

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Intervirado.

BAREDE(S): Pintura látex sobre argamassa.



Obs.: A seta indica o ângulo da visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DA RAMPA DE ACESSO AO IMÓVEL E A ENTRADA DA CASA 3.



363
X

FOTO 27

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Granito.

PAREDE(S): Pintura látex sobre argamassa.


TETO: Pintura látex sobre argamassa.

PORTA(S): Madeira.

Giro de 1 folha (dobradiças).

JANELA(S): Vidro.

Projetante.



Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DA GARAGEM.

X:


164
E

FOTO 28

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- PISO: Cerâmico
- PAREDE(S): Pintura latex sobre argamassa
- TETO: Pintura latex sobre argamassa
- PORTE(S): Madeira.
Giro de 180° (deslizante).
- JANELA(S): Alumínio com vidro.
Corrediça.

Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DA SALA DE ESTAR DA CASA 3.

X




365
Q

FOTO 29

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- PISO: Cerâmico.
- PAREDE(S): Pintura látex sobre argamassa.
- TETO: Pintura látex sobre argamassa.
- PORTA(S): PVC.
Sanfonada.
- JANELA(S): Vidro.
Corrediça.

Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DO DORMITÓRIO.




[Handwritten signature]

FOTO 30

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- PISO: Cerâmico.
- PAREDE(S): Azulejo até o teto.
- TETO: Pintura látex sobre argamassa.
- PORTE(S): PVC.
Sanfonada.
- JANELA(S):
Alumino com vidro.
Basculante.



Obs.: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DO BANHEIRO.



367
J

FOTO 31

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PISO: Cerâmico.

PAREDE(S): Azulejo até o teto.

TETO: Pintura látex sobre argamassa.

PORTEA(S): Vão livre.

JANELA(S): Alumínio com vidro.
Basculante.

Obs: A seta indica o ângulo de visão do observador quando do registro fotográfico.



VISTA DA COZINHA.



5 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

5.1 – TERRENO

Para a avaliação do terreno será empregada a "Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos de 2011", do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (IBAPE-SP).

Referido trabalho representa a revisão das regulamentações anteriores, que são: "Normas para Avaliação de Imóveis - 2005", e "Normas para Avaliação de Imóveis na Desapropriação", ambas do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia.

Segundo referidas Normas, temos a seguinte expressão para o cálculo do valor do terreno:

$$VT = Vu / \{ 1 + [(F_1 - 1) + (F_2 - 1) + (F_3 - 1) + (F_n - 1)] \} \times AT$$

Sendo:

VT = Valor do terreno

AT = Área do terreno

Vu = Valor unitário básico de terreno

F_1, F_2, F_3, F_n : Fatores ou Coeficientes

No cálculo do " Vu " (valor unitário médio), os elementos comparativos pesquisados sofrerão as seguintes transformações:

a) Dedução de 10% no preço para cobrir risco de eventual superestimativa por parte das ofertas (elasticidade dos negócios). No caso de transação, não haverá o referido desconto.

b) A região já classificada anteriormente, de acordo com o item 9.1 da "Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos", do IBAPE São Paulo, onde são estabelecidos os parâmetros apresentados nas tabelas da Norma.



*391
EVH*

i) Considerações de valorização ou desvalorização do unitário, em função da localização do terreno, serão utilizadas, se necessário, através de índices empíricos do mercado ou da relação entre os valores de lançamentos fiscais, obtidos da Planta de Valores Genéricos do Município.

j) Considerações de valorização ou desvalorização do unitário, em função do posicionamento de unidades padronizadas, serão utilizadas, se necessário, através de pesquisa mercadológica.

k) Atualização dos elementos comparativos será realizada, se necessário, através da variação dos Índices de Custo de Vida, publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE - USP.

l) Considerações de valorização ou desvalorização do unitário em função de possuir restrições legais ao seu pleno aproveitamento, bem como às benfeitorias. Podemos citar as seguintes restrições: áreas non aedificandi de qualquer natureza, projetos de alinhamento com recuo, imóveis tombados, zona de vida silvestre, unidade de conservação da natureza, reserva florestal, manguezais, outras zonas com restrição ecológica e outras restrições.

Faixa “non aedificandi” de qualquer natureza.....	0,10
Reserva Florestal.....	0,10

m) Considerações de valorização ou desvalorização do unitário em função de não possuir acesso direto.

Fator terreno encravado.....	0,50
Fator terreno de fundo	0,60
Fator terreno interno.....	0,70



353
EVH

B) Depreciação pelo obsoletismo e pelo estado de conservação das benfeitorias

O valor unitário da edificação avaliada, fixado em função do padrão construtivo, é multiplicado pelo Fator de Adequação ao Obsolescimento e ao Estado de Conservação – Foc para levar em conta a depreciação, através da seguinte expressão:

$$Foc = R + K_r \cdot (1 - R)$$

Sendo:

K_r = coeficiente de Ross/Heideck

R = coeficiente residual correspondente ao padrão, expresso em decimal, obtido na Tabela a seguir:

Tabela de Vida Referencial e Valor Residual (R)

CLASSE	TIPO	PADRÃO	VIDA REFERENCIAL lr (anos)	VALOR RESIDUAL "R" (%)
	BARRACO	RÚSTICO	5	0
		SIMPLES	10	0
RESIDENCIAL	CASA	RÚSTICO	50	20
		PROLETÁRIO	50	20
		ECONÔMICO	70	20
		SIMPLES	70	20
		MÉDIO	70	20
		SUPERIOR	70	20
		FINO	60	20
		LUXO	60	20



Estado	Depreciação (%)
a) Novo	0,00
b) Entre novo e regular	0,32
c) Regular	2,52
d) Entre regular e reparos simples	8,09
e) Reparos simples	16,10
f) Entre reparos simples e importantes	33,20
g) Reparos importantes	52,80
h) Entre reparos importantes e sem valor	75,20
i) Sem valor	100,00

O Fator "K" é obtido da tabela a seguir, mediante dupla entrada, onde:

» na linha entra-se com o número de relação percentual entre a idade da edificação na época de sua avaliação (t_e), e a vida referencial (t_r) relativo ao padrão dessa construção.

» na coluna, utiliza-se a letra correspondente ao estado de conservação da edificação, fixado segundo as faixas especificadas no quadro anterior.

O estado de conservação da edificação será fixado em função das constatações em vistorias, observando-se o estado aparente em que se encontram: sistema estrutural, de cobertura, hidráulico e elétrico; paredes, pisos e forros, inclusive seus revestimentos; inferindo os seus custos para uma eventual recuperação.



5.3 - VALOR DO IMÓVEL

Os critérios adotados no desenvolvimento do presente laudo técnico obedeceram as recomendações da Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos do IBAPE/2011, que atende as exigências do item 8.2.1.4.2 da NBR 14653-2, de 2011.

A metodologia empregada na presente avaliação é o Método Comparativo Direto, indicado para estimar o valor de mercado de terrenos, casas padronizadas, lojas, apartamentos, escritórios, armazéns, entre outros, sempre que houver dados semelhantes ao avaliado.

Consiste em se determinar o valor do imóvel a partir do valor do terreno e somá-lo com o valor da construção com os custos diretos e indiretos, conforme descrito neste capítulo.

A fórmula básica para o emprego do método é:

$$VI = (VT + VB)$$

Sendo:

VI = valor do imóvel procurado

VT = valor do terreno

VB = Valor das benfeitorias

6 - DETERMINAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL

6.1 - VALOR DO TERRENO

Conforme consta abaixo, para o local foi fixado o valor unitário do terreno em R\$ 646,40/m² e para o cálculo do valor do terreno segue-se a seguinte fórmula:

$$VT = q \times ST / \{1 + [(F_t - 1) + (F_p - 1) + (F_{fm} - 1) + (F_a - 1)]\}$$

onde:

q - valor unitário de terreno

ST - área total do terreno

F_t - fator testeada

F_p - fator profundidade

F_{fm} - fator de frontes múltiplos

F_a - fator área

Substituindo e calculando, tem:

$$VT = R\$ 646,60 \text{ m}^2 \times 322,50 \text{ m}^2 / \{1 + (1,00 - 1) + (1,00 - 1) + (1,00 - 1) + (1,00 - 1)\}$$

$$VT = R\$ 298.528,59$$

(Duzentos e oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)

PROJETO DE REFORMA

RESUMO

RESUMO DA PESQUISA:

RESUMO DA INVESTIGAÇÃO:

RESUMO DA DESENVOLVIMENTO:

RESUMO DA SÍNTESE:

RESUMO DA TECNOLOGIA:

RESUMO DA TECNOLOGIA:	RESUMO DA TECNOLOGIA:	RESUMO DA TECNOLOGIA:
RESUMO DA TECNOLOGIA:	RESUMO DA TECNOLOGIA:	RESUMO DA TECNOLOGIA:
RESUMO DA TECNOLOGIA:	RESUMO DA TECNOLOGIA:	RESUMO DA TECNOLOGIA:
RESUMO DA TECNOLOGIA:	RESUMO DA TECNOLOGIA:	RESUMO DA TECNOLOGIA:

RESUMO DA ENFEITARIA:

RESUMO DA ENFEITARIA:	RESUMO DA ENFEITARIA:	RESUMO DA ENFEITARIA:
RESUMO DA ENFEITARIA:	RESUMO DA ENFEITARIA:	RESUMO DA ENFEITARIA:
RESUMO DA ENFEITARIA:	RESUMO DA ENFEITARIA:	RESUMO DA ENFEITARIA:
RESUMO DA ENFEITARIA:	RESUMO DA ENFEITARIA:	RESUMO DA ENFEITARIA:

RESUMO DA TRABALHOS:

RESUMO DA TRABALHOS:	RESUMO DA TRABALHOS:	RESUMO DA TRABALHOS:
RESUMO DA TRABALHOS:	RESUMO DA TRABALHOS:	RESUMO DA TRABALHOS:
RESUMO DA TRABALHOS:	RESUMO DA TRABALHOS:	RESUMO DA TRABALHOS:
RESUMO DA TRABALHOS:	RESUMO DA TRABALHOS:	RESUMO DA TRABALHOS:

RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:

RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:	RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:	RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:
RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:	RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:	RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:
RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:	RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:	RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:
RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:	RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:	RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:
RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:	RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:	RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:
RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:	RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:	RESUMO DA HIGIENIZAÇÃO:



Rua Boa Vista, 434 - Santa André - SP
 Tel: (11) 4461-6661 - Email: engenheiros.santandrehenrique@gmail.com

Exandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Meio Ambiente

ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO					
DADOS DA FICHA		4			
NÚMERO DA PESQUISA :		RIBEIRÃO PIRES - SP - 2016			
SETOR :	QUADRA :	ÍNDICE DO LOCAL :		0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> UNIRADO DATA DA PESQUISA: 2016-02-20 CHAVE GEOGRÁFICA:					
DADOS DA LOCALIZAÇÃO					
ENDERECO : Rua Miguel Prisco					
COMP.: Ref.: CA0281	BAIRRO : Vila Cidade	NÚMERO :		580	
CEP :	UF : SP	CIDADE :		RIBEIRÃO PIRES - SP	
DADOS DA REGIÃO					
MELHORAMENTOS :					
<input checked="" type="checkbox"/> PAVIMENTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> REDE DE COLETA DE ESGOTO <input checked="" type="checkbox"/> REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
<input type="checkbox"/> REDE DE GÁS <input checked="" type="checkbox"/> REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA <input checked="" type="checkbox"/> TV A CABO					
DADOS DO TERRENO					
ÁREA (Ar) m ² :	618,65	TESTADA - (cf) m:	10,00	PROF. EQUIV. (Re):	1,87
ACESSIBILIDADE:	Direta	FORMATO:	irregular	ESQUINA:	Não
TOPOGRAFIA:	em aclive de 5% até 10%				
CONSISTÊNCIA:	seco				
DADOS DA BENFEITORIA					
TIPO DA EDIFICAÇÃO : Casa	USO DA EDIFICAÇÃO : Residencial		ÁREA CONSTRUIDA : 200,00 m ²		
FADRÃO CONSTR.: casa simples	CONSERVAÇÃO : 1 - ótimo - regular - ruim - pior				
COEF. PADRÃO:	1,056	IDADE REAL:	50	anos	COEF. DE DEPRECIAÇÃO (R\$): 0,407
VAGAS:	0	PAVIMENTOS:	0	CUSTO MENSAL (R\$): 22,00	
VALOR CALCULADO (R\$):	109.356,62	VALOR ARBITRADO (R\$):	100		
FATORES ADICIONAIS					
ADICIONAL 01:	1,00	ADICIONAL 02:	1,00	ADICIONAL 03:	1,00
ADICIONAL 04:	1,00	ADICIONAL 05:	1,00	ADICIONAL 06:	1,00
DADOS DA TRANSAÇÃO					
NATUREZA : Oferta	VALOR VENDA (R\$): 690.000,00		VALOR LOCACAO (R\$): 0,00		
IMOBILIÁRIA :	Idealiza Imóveis				
CONTATO :	Sr. Wilson				
OBSERVAÇÃO :	(11) 4461-0651				
RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO					
FATORES NORMA IBAPE/SP		FATORES ADICIONAIS		MELHORES VARIAÇÕES	
LOCALIZAÇÃO Floc:	0,00	FT ADICIONAL 01:	0,00	VALOR UNITÁRIO:	1.000,00
TESTADA Cf:	0,00	FT ADICIONAL 02:	0,00	HOMOGENEIZAÇÃO:	1.000,00
PROFOUNDIDADE Cp:	0,07	FT ADICIONAL 03:	0,00	VARIAÇÃO:	1.000,00
FRENTES MÚLTIPLAS Ce:	0,00	FT ADICIONAL 04:	0,00	VARIAÇÃO ANALISANDO:	1.000,00
CONSISTÊNCIA Fc:	0,00	FT ADICIONAL 05:	0,00		
ÁREA Ca:	0,00	FT ADICIONAL 06:	0,00		
TOPOGRAFIA Fi:	-0,05				



Rua Boa Vista, 434 – Santo André - SP
Tel: (11) 4461-0651 – Email: engenheiroexandrohenrique@gmail.com


Evandro Henrique
 Engenheiro Civil
 Técnologo em Mecânica

ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO

GAROGA PECHE 9
 NATUREZA PECHE: Ribeirão Fries - SP - 2016
 SECTOR: GARRAFA: INDICE DO LOCAL: 0,00
 CHAVE GEOGRÁFICA: UTILIZADO DATA DA PESQUISA: 24/06/2016
GAROGA LOCALIZAÇÃO
 ENDEREÇO: Rua Boa Vista, 434 - Santo André - SP
 CEP: 04611-009 BAIRRO: Vila Carioba
 UF: SP NÚMERO: 131
GAROGA DA REGIÃO
MELHORAMENTOS:
 APARELHAGEM REDE DE COLETA DE ESGOTO
 LÂMPADA DE GÁS REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 TV ACABO
GAROGA DA INFRAESTRUTURA
 ÁREA DA FÁC: 70,00 TESTADA: (c) m 20,00 PROF. EQUIV. (Fe): 36,00
 ACCESIBILIDADE: Ótima FÓRMATO: irregular ESQUINA: Não
 GEOGRAFIA: Sítio para definido de 99% até 100%
 CONSISTÊNCIA: Ótima
GAROGA DA BENEFICÍRIA
 ISO DA EDIFICAÇÃO: Casar ISO DA EDIFICAÇÃO: Residencial ÁREA CONSTRUÍDA: 536,00 M²
 FABRICAÇÃO CONSTR: Concreto
 CORR. FABRAC: 1.06 IDADE REAL: 50 ANOS CORR. DE DEPRECIAÇÃO (K): 0,407 CUSTO BASE (R\$): 1.234,67
 VENDA: 0 PAVIMENTOS: 0
 VALOR ARBITRADO (R\$): 373.313,16 VALOR ARBITRADO (R\$): 0,00
FATORES ADICIONAIS
 ADICIONAL 01: 1,00 ADICIONAL 02: 1,00 ADICIONAL 03: 1,00
 ADICIONAL 04: 1,00 ADICIONAL 05: 1,00 ADICIONAL 06: 1,00
GAROGA DA TRANSAÇÃO
 NATUREZA: Ótima VALOR VENDA (R\$): 1.000.000,00 VALOR LOCAÇÃO (R\$): 0,00
 INFORMAÇÕES: Nova Trentina
 CONTATO: Sr. Tomás TELEFONE: (11)-48283503
OBSEVAÇÃO:

RESULTADO DA HOMOGENEIZAÇÃO

FATORES NORMA IBAP/SP	FATORES ADICIONAIS	VALORES/VARIAÇÃO
LOCALIZAÇÃO FOGO: 0,00	FI ADICIONAL 01: 0,00	VALOR UNITÁRIO: 653,01
TESTADA (c): -0,13	FI ADICIONAL 02: 0,00	HOMOGENEIZAÇÃO: 653,00
PROFOUNDIDADE (c): 0,00	FI ADICIONAL 03: 0,00	VARIAÇÃO: 0,5706
FRENTE MÚLTIPLO (c): 0,00	FI ADICIONAL 04: 0,00	VARIAÇÃO AVALIANDO: 0,9998
CONSISTÊNCIA (c): 0,00	FI ADICIONAL 05: 0,00	
ÁREA (c): 0,00	FI ADICIONAL 06: 0,00	
GEOPARÁgra (c): 0,00		



Rua Boa Vista, 434 – Santo André - SP
 Tel: (11) 4461-0651 – Email: engenheiroevandrohenrique@gmail.com

Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica
384
CH

ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO				
DADOS DA FICHA		DADOS DA LOCALIZAÇÃO		
NÚMERO DA FICHA: 7 NÚMERO DA TERRASMA: RIBEIRÃO PIRES - SP - 2016 SENUF: QUADRA: 1 ÍNDICE DO LOCAL: 0,00		<input checked="" type="checkbox"/> UTILIZADO DATA DA PESQUISA: 24/04/2016 CHAVE GEográfICA: ENDERECO: Rua Virgílio Romeo BAIRRO: Rio Córrego UF: SP NÚMERO: 145 QUADRA: RIBEIRÃO PIRES - SP		
DADOS DA LOCALIZAÇÃO				
DADOS DA REGIÃO				
NEIGHBORAMENTOS:				
<input checked="" type="checkbox"/> PAVIMENTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> REDE DE COLETA DE ESGOTO <input checked="" type="checkbox"/> REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA <input type="checkbox"/> REDE DE GÁS <input checked="" type="checkbox"/> REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA <input checked="" type="checkbox"/> TV A CABO				
DADOS DO TERRENO				
ÁREA (m²): 289,32	TESTADA - (pt) m:	10,00	PROF. EQUIV. (Pt):	28,95
ACERVO/MENTE: Direto	FORMATO:	irregular	ESQUINA:	180
TOPOGRAFIA:	planio			
CONSISTÊNCIA:	seco			
DADOS DA BENEFITÓRIA				
POSSUA ENTRADA: Casa	USO DA EDIFICAÇÃO: Residencial	ÁREA CONSTRUIDA:	145,00 MP	
PÁGINA CONSTRU: casa simples (H)		CONSERVAÇÃO: B - Muito simples		
QDS. PÁGINA: 1,00	IDADE REAL: 30	anos	COEF. DE DEPRECIAÇÃO (%): 0,655	CUSTO BASE (R\$): 1.204,67
VAGAS: 0	PAVIMENTOS: 0			
VALOR CALCULADO (R\$): 140.715,24		VALOR ARBITRADO (R\$):	5.00	
FATORES ADICIONAIS				
ADICIONAL 01: 1,00	ADICIONAL 02: 1,00	ADICIONAL 03: 1,00		
ADICIONAL 04: 1,00	ADICIONAL 05: 1,00	ADICIONAL 06: 1,00		
DADOS DA TRANSAÇÃO				
NATUREZA: Direta	VALOR VENDA (R\$): 400.000,00	VALOR LOCAÇÃO (R\$): 1,00		
MOTIVAÇÃO:	Investimento			
CONTATO:	Sr. Anderson	TELEFONE: (11) 48231049		
OBSERVAÇÃO:				
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO				
FATORES NORMA (IBAPE/SP)		FATORES ADICIONAIS	VALORES/VARIACÃO	
HOMOLOGAÇÃO Rec:	0,00	PT ADICIONAL 01: 0,00	VALOR UNITÁRIO:	757,44
TESTADA C:	0,00	PT ADICIONAL 02: 0,00	HOMOLOGAÇÃO:	681,71
PROFOUNDADE C:	0,00	PT ADICIONAL 03: 0,00	VARIACÃO:	6.9000
FRENTE MÚLTIPLO C:	0,00	PT ADICIONAL 04: 0,00	VARIACÃO AVULSO:	6.9999
CONSISTÊNCIA P:	0,00	PT ADICIONAL 05: 0,00		
ÁREA C:	0,00	PT ADICIONAL 06: 0,00		
TOPOGRAFIA P:	-0,10			



Rua Boa Vista, 434 – Santo André - SP
Tel: (11) 4461-0651 – Email: engenheiroevandrohenrique@gmail.com

Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica

385

J/

MODELO DE ESTATÍSTICA DESCRIPTIVA

DESCRÍPCAO: Ribeirão Preto - Vila Olde - Rua Joaquim Moreno

FATOR OFERTA/TRANSAÇÃO: 0.9

FEIRA/EXPO/CONVENTO: IBAPF-SP - 2016 - SÃO PAULO - SP

OBSERVAÇÃO:

Sem Índice

ZONA DE AVALIAÇÃO

Descrição da Zona de Avaliação: RESIDENCIAL HORIZONTAL MÉDIO

R	F	C _A	P _{mí}	P _{ma}	P	A _r	F _a	A _{Min}
15.05	0.26	1.00	25.00	40.00	0.50	250.00	1.00	200.00

FATORES

FATOR ÍNDICE

<input checked="" type="checkbox"/> Localização	1.00
<input checked="" type="checkbox"/> Estado	10.00
<input checked="" type="checkbox"/> Profundidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Fretes Multiplos	Não
<input checked="" type="checkbox"/> Áreas	
<input checked="" type="checkbox"/> Topografia	Salvo para os fundos de 5% até 10% desconto
<input checked="" type="checkbox"/> Comodinhas	

MATRIZ DE UNITÁRIOS

Nº	Endereço	Valor Unitário	Homogeneização	Variação Paradigma	Variação Avaliando
1	Rua Dom Pedro I, 599	608,11	547,30	0,9000	0,9998
2	Rua Joaquim Moreno, 114	771,59	694,43	0,9000	0,9999
3	Rua Joaquim Moreno, 183	706,57	635,91	0,9000	0,9999
4	Rua Miguel Pires, 598	768,84	785,59	1,0218	1,0000
5	Rua Doutor Pelegine, 131	693,01	603,30	0,8706	0,9998
6	Rua Luís Zanetti Del Corro, 701	610,05	577,94	0,9474	0,9999
7	Rua Egílio Ronconi, 140	757,46	681,71	0,9000	0,9999

XX:

53

Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica


386
af

ADERÊNCIA

Nº	Observado	Calculado
1	608,11	
2	771,59	547,30
3	706,57	694,43
4	768,84	635,91
5	693,01	785,59
6	610,05	603,30
7	757,46	577,94
		681,71

GRÁFICO DE DISPERSÃO

Valores Observados x Valores Calculados



Rua Boa Vista, 434 – Santo André - SP
Tel: (11) 4461-0651 – Email: engenheiroevandrohenrique@gmail.com

Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica

307
d

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

DADOS DO AVALIANDO

Tipo : Terreno
Local : Rua Joaquim Moreno 41 - Vila Olímpia RIBEIRÃO PIRES - SP
Cliente : Eng. Evandro Henrique
Área m² : 322,50
Modalidade : Venda

Data : 24/06/2016



VALORES UNITÁRIOS

Média Unitários : 702,23

Desvio Padrão : 70,42

- 30% : 491,56

+ 30% : 912,90

Coeficiente de Variação : 10,0300

VALORES HOMOGENEIZADOS

Média Unitários : 646,60

Desvio Padrão : 81,04

- 30% : 452,62

+ 30% : 840,58

Coeficiente de Variação : 12,5300

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO

Descrição	GRAU III	GRAU II	GRAU I	II
1 Carac. do imóvel avaliado	Completa quanto a todas variáveis analisadas	<input checked="" type="checkbox"/>	Completa qdo aos fatores usados no tratamento	<input type="checkbox"/>
2 Quantidade mínima de dados de mercado usados	12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3
3 Identificação dos dados de mercado	Apresentação de inform ref a todas as caract dos dos dados analisados	<input checked="" type="checkbox"/>	Apresentação de inform ref a todos as caract dos dos dados analisados	<input type="checkbox"/> 3
4 Intervado de ajusta de cada fator e pr oconj de fatores	0,80 a 1,25	<input checked="" type="checkbox"/>	0,50 a 3,00	<input type="checkbox"/> 3

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: II

FORMAÇÃO DOS VALORES

MÉDIA SANNEADA (R\$): 646,60

TESTADA: 0,0000

FRENTES MULTIPLAS: 0,0000

PROFUNDIDADE: 0,0000

FATOR ÁREA: 0,0000

INTERVALOS DE CONFIANÇA (80%): Paradigma

INTERVALO MÍNIMO : 602,49

INTERVALO MÁXIMO : 690,71

GRAU DE PRECISÃO

GRAU DE PRECISÃO: III

INTERVALOS DE CONFIANÇA (80%): Avaliando

INTERVALO MÍNIMO : 608,26

INTERVALO MÁXIMO : 684,94

X


Evandro Henrique
 Engenheiro Civil
 Tecnólogo em Mecânica

388

6.2 - VALOR DAS BENFEITORIAS

Considerando-se que a construção se enquadra na seguinte classificação: "Casa Padrão Simples"; segundo a Tabela de Classificação das Edificações e Tipologia Construtiva, temos:

Valor Unitário Adotado: 1,0684 x R8-N;

$$Vu = 1,0684 \times R\$ 1.232,70/m^2 = R\$ 1.317,02/m^2;$$

Área Construída: 260,00 m²;

Idade Estimada: 30 anos.

Adotando-se, para a depreciação das edificações, o obsoletismo e o estado de conservação, conforme recomenda o Estudo - Edificações Valores de Venda - 2007, temos:

$$VB = A \times Vu \times (R + K \times (1 - R));$$

onde:

VB = Valor da benfeitoria;

A = área construída = 260,00 m²;

Vu = valor unitário = R\$ 1.317,02/m²;

R = valor residual = 0,20;

X = Idade estimada = 30 anos;

Ie = Vida Referencial = 70 anos;

X

56

Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica

389

Estado de conservação = Necessitando de reparos simples;
K = 0,560.

Substituindo e calculando, vem:

$$VB = 260,00 \text{ m}^2 \times R\$ 1.317,02/\text{m}^2 \times (0,20 + 0,560 \times (1 - 0,20))$$

VB = R\$ 221.892,07

(Duzentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e sete centavos)

6.3 - VALOR TOTAL DO IMÓVEL

Da somatória do valor do terreno (VT) e do valor das benfeitorias (VB), obtém-se o valor do imóvel (VI), onde temos:

VALOR DO TERRENO	R\$ 208.528,50
VALOR DAS BENFEITORIAS	R\$ 221.892,07
VALOR TOTAL DO IMÓVEL	R\$ 430.420,57

Ou, em números redondos:

VALOR DO IMÓVEL

R\$ 430.000,00

(Quatrocentos e trinta mil reais)

Data base: JUNHO DE 2.016.

WJ

57



390
cf

7 - QUESITOS

Autores e Réus:

Quesito 1: Queira o Sr. Perito descrever o imóvel pertencente aos

Resposta: Trata-se de um terreno em declive e uma benfeitoria com dois pavimentos e acessos independentes, onde, no piso térreo possui uma casa e no piso inferior duas casas.

A descrição pormenorizada está nos itens 2 e 3 do presente Laudo.

Quesito 2: Queira o Sr. Perito informar ocorreu modificações nos imóveis, com demolição e construção.

Resposta: Houve pequenos reparos nas áreas internas das casas e há sinais no terreno localizado nos fundos do imóvel de demolição.

Quesito 3: Queira o Sr. Perito descrever quantos imóveis se encontram alugados e quais as dimensões dos imóveis;

Resposta: Quando da vistoria foi constatado que somente a casa denominada terceira no corpo do presente laudo estava locada.

A casa possui 37,00 m² de área útil.

Quesito 4: Queira o Sr. Perito informar se as construções e obras feitas pelos Réus se deram em área previamente destinada a áreas de lazer;

Resposta: Não foi observado tal evidencia e não há nos Autos qualquer documento pertinente que indique tal situação.

Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica

Réu reside;

Quesito 5: Queira o Sr. Perito informar as dimensões do imóvel que o

Resposta: O Réu está residindo na casa denominada como primeira no corpo do Laudo, localizada no piso térreo, cujo croqui foi apresentado e possui 85,00 m² de área construída e quintal privativo de 31,77 m².

Quesito 6: Queira o Sr. Perito informar se havia necessidade de reforma nos imóveis;

Resposta: De acordo com as fotos anexadas e vistoria realizada, pode-se concluir que havia necessidades de reformas nas casas e de, conforme descrito no corpo de laudo, ainda há necessidade de mais reformas.

Quesito 7: Queira o Sr. Perito informar se as obras feitas pelos Réus diminuem o valor econômico do imóvel;

Resposta: As reformas observadas não diminuíram o valor do imóvel, pois eram necessárias para a manutenção.

Foi constatado restos de construção nos fundos do imóvel, porém, não foi possível constatar o estado anterior da benfeitoria que foi demolida, ficando assim, impossível saber se sua ruína era realmente iminente.

Quesito 8: Queira o Sr. Perito prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender necessários ao julgamento da lide.

Resposta: O signatário entende, s.m.j., que todos os esclarecimentos necessários se encontram no corpo de laudo.

Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica

312
q

8 – CONCLUSÃO

O valor do imóvel, localizado na Rua Joaquim Moreno, nº 41, Vila Cleide, Ribeirão Pires, SP – Matriculado sob nº 11.159 do 1º C.R.I. de Ribeirão Pires, descrito nos AUTOS DA AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, requerida por SALVADOR RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS em face de ANTONIO PÁDUA DE ALMEIDA E OUTRO, é de:

VALOR TOTAL DO IMÓVEL
R\$ 430.000,00
(Quatrocentos e trinta mil reais)

Junho/2.016



z

60

Rua Boa Vista, 434 – Santo André - SP
Tel: (11) 4461-0651 – Email: engenheiroevandrohenrique@gmail.com




Evandro Henrique
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Mecânica

PP
EV

9 – ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a esclarecer, encerramos o presente laudo, que é composto por 61 (sessenta e uma) folhas impressas por computador apenas de um lado, e devidamente rubricadas, sendo a última datada e assinada e ainda um anexo também rubricado.

Ribeirão Pires, 28 de Junho de 2.016.


EVANDRO HENRIQUE
ENGENHEIRO CIVIL
TECNÓLOGO EM MECÂNICA
CREA Nº 5069364365
MEMBRO TITULAR DO IBAPE/SP
MEMBRO DA APPJ