EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 21ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO

Processo Número: 1015859-79.2013.8.26.0100/01

CÁSSIA GUERRA PERES, Perita Judicial Avaliadora, vem respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência, juntar o Laudo de Avaliação aos autos deste processo.

São Paulo, 07 de dezembro de 2016.

Termos em que,

Pede deferimento.

Cássia Guerra Peres

Perita Judicial Avaliadora

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL Nº 0103/16

AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

Aos três de agosto de 2016, a Perita CÁSSIA GUERRA PERES, foi nomeada pela EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 21ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, para desempenhar as suas funções com honestidade, lealdade e disciplina, visando a avaliação do imóvel referente aos autos da ação judicial n°1015859-79.2013.8.26.0100/01.

I. HISTÓRICO

Aos cinco de agosto de 2016, a Perita acima designada acessou os autos da ação judicial nº1015859-79.2013.8.26.0100/01 do cartório da 21ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, estado de São Paulo.

II. CARACTERÍSTICAS DOS EXAMES

Perícia do imóvel situado à Avenida Paes de Barros, nº 828, 4º andar, bairro Mooca, CEP 03114-000, São Paulo - SP, para apuração do real valor do imóvel no mercado brasileiro.

III. **EQUIPAMENTOS UTILIZADOS**

Foram utilizados durante os exames:

- ✓ Câmera digital da marca Canon, modelo SX230 HS, 12.1 Mega Pixels
- ✓ Trena a laser da marca Bosch, modelo GLM30, Professional

IV. DOS EXAMES

Foi realizada a vistoria do imóvel situado à Avenida Paes de Barros, nº 828, 4º andar, bairro Mooca, CEP 03114-000, São Paulo-SP, de propriedade da Senhora. Florencia Ferreira dos Santos, CPF 142.495.308-1, R.G. 3.756.731SSP/SP, visando elucidar o real valor do imóvel.

Na vistoria foram analisados os seguintes aspectos do imóvel:

- ✓ Medidas internas;
- ✓ Idade da edificação;
- ✓ Estado de conservação;
- ✓ Possíveis avarias;
- ✓ Benfeitorias;
- Qualidades dos materiais utilizados.

Também, foi considerado o valor do m² da região, a conservação do edifício como um todo, demais áreas comuns ao condomínio incluindo áreas de lazer, comércio local, facilidades de acesso aos meios de transporte públicos e demais infraestruturas do bairro, os quais levaram esta Perita às conclusões explicitadas no Capítulo IX deste Laudo de Avaliação.

V. DA METRAGEM DO IMÓVEL

Cômodos	Medi	idas	Áreas (m²)
Hall entrada principal	1,243 x	1,797	2,234 m
Hall entrada serviço	3,463 x	1,639	5,676 m
Sala estar e jantar (forma complexa)	8,127 x	8,954	72,769 m
Lavabo	1,565 x	1,142	1,787 m
Cozinha (forma complexa)	6,880 x	4,457	30,664 m ²
Depósito	1,960 x	1,657	3,248 m ²
Banheiro serviço	1,676 x	0,976	1,636 m ²
Lavanderia	1,892 x	4,961	9,386 m ²
Corredor acesso sala 2	1,069 x	11,674	
Sala 2	5,036 x	5,098	12,480 m ² 25,674 m ²
Corredor acesso aos quartos	1,303 x	6,619	8,625 m ²
Quarto 1	3,099 x	3,998	12,390 m ²
Quarto 2	2,985 x	4,546	
Quarto 3	2,981 x	5,378	
Quarto 4	4,206 x	3,505	16,032 m ²
Banheiro 1	2,862 x	1,630 .	14,742 m²
Banheiro 2	2,876 x	1,540	4,665 m ² 4,429 m ²
Área útil			
Área edificada			240,005 m ²
			255,329 m ²

VI. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

HALL ENTRADA PRINCIPAL

Porta da entrada social em madeira pintada na cor branca, maçaneta convencional, piso frio em mosaico de granito na cor bege com tabeira e rodapé em granilite, paredes e teto pintados na cor branca.

HALL ENTRADA SERVICO

Porta da entrada de serviço em madeira pintada na cor branca, maçaneta convencional, piso frio em granilite na cor bege, paredes pintados na cor verde e teto pintado na cor branca.

SALA ESTAR E JANTAR

Sala com dois ambientes, com forma geometricamente complexa, com acabamento do piso em madeira (tipo taco) na cor marrom e rodapés em madeira com 10 cm de altura pintados na cor branca. As paredes e teto são pintados na cor branca, não possui molduras ou sancas e aparentemente não possui forro em gesso. A iluminação é composta por 4 (quatro) pendentes antigos.

LAVABO

Lavabo em forma retangular, com acabamento do piso em cerâmica na cor cinza, paredes em azulejos (pequenos formatos) na cor creme, teto pintado na cor branca, janela basculante para ventilação e porta de abrir em madeira pintada na cor branca. A iluminação é composta por (1) uma luminária simples de parede e outra de teto.

COZINHA

Cozinha com forma geometricamente complexa, acabamento do piso em cerâmica na cor cinza, paredes em azulejos (pequenos formatos) na cor branca, teto pintado na cor branca e 4 janelas para ventilação e iluminação basculante com pintura branca. A iluminação é composta por (1) uma luminária pendente.

A estrutura da bancada da pia em alvenaria é revestida em azulejo igual ao restante da cozinha, e a bancada em granito cinza possui (1) uma cuba em aço inox. Existe também, (1) um armário em madeira embutido sob a bancada da pia na cor branca e outro em madeira na cor marrom.

DEPÓSITO

Depósito em forma retangular com acabamento do piso em madeira (tipo taco) na cor marrom e rodapés em madeira com 10 cm de altura pintados na cor branca. As paredes e teto são pintados na cor branca, não possui molduras ou sancas e aparentemente não possui forro em gesso. Possui uma janela basculante em alumínio voltada para o corredor da área de serviço e porta de abrir em madeira pintada na cor branca.

BANHEIRO SERVIÇO

Banheiro em forma retangular, com acabamento do piso em cerâmica na cor cinza, paredes em azulejos (pequenos formatos) na cor branca, teto pintado na cor branca e louças e metais antigos. Não possui janela para ventilação e porta de abrir em madeira pintada na cor branca.

LAVANDERIA

Lavanderia em forma retangular, com acabamento do piso em cerâmica na cor cinza, paredes em azulejos (pequenos formatos) na cor branca, teto pintado na cor branca e janela em alumínio de correr para ventilação e iluminação. Possui também, um tanque em alvenaria revestido com o mesmo azulejo do restante do ambiente e um armário superior ao tanque em madeira na cor branca.

CORREDOR ACESSO SALA 2

Corredor em forma retangular, com acabamento do piso em madeira (tipo taco) na cor marrom e rodapés em madeira com 10 cm de altura pintados na cor branca. As paredes e teto são pintados na cor branca, não possui molduras ou sancas e aparentemente não possui forro em gesso. Existe também, uma janela de correr em alumínio e é neste ambiente que está localizado o quadro geral de energia do apartamento.

SALA 2

Sala em forma retangular, com acabamento do piso em madeira (tipo taco) na cor marrom e rodapés em madeira com 10 cm de altura pintados na cor branca. As paredes e teto são pintados na cor branca, não possui molduras ou sancas e aparentemente não possui forro em gesso. Neste ambiente, existem 2 (duas) janelas de correr em alumínio que permitem a iluminação e ventilação.

CORREDOR ACESSO AOS QUARTOS

Corredor em forma retangular, com acabamento do piso em madeira (tipo taco) na cor marrom e rodapés em madeira com 10 cm de altura pintados na cor branca. As paredes e teto são pintados na cor branca, não possui molduras ou sancas. Neste ambiente, nota-se o rebaixamento de um pequeno trecho do teto com forro de gesso.

QUARTO 1

Quarto em forma retangular, com acabamento do piso em madeira (tipo taco) na cor marrom e rodapés em madeira com 10 cm de altura pintados na cor branca. As paredes e teto são pintados na cor branca, não possui molduras ou sancas e aparentemente não possui forro em gesso. Este cômodo conta com um armário embutido em madeira na cor marrom, janela de correr com persiana externa de enrolar e porta de abrir em madeira pintada na cor branca.

QUARTO 2

Quarto em forma retangular, com acabamento do piso em madeira (tipo taco) na cor marrom e rodapés em madeira com 10 cm de altura pintados na cor branca. As paredes e teto são pintados na cor branca, não possui molduras ou sancas e aparentemente não possui forro em gesso. Este cômodo conta com um armário embutido em madeira na cor marrom, janela de correr com persiana externa de enrolar e porta de abrir em madeira pintada na cor branca.

QUARTO 3

Quarto em forma retangular, com acabamento do piso em madeira (tipo taco) na cor marrom e rodapés em madeira com 10 cm de altura pintados na cor branca. As paredes e teto são pintados na cor branca, não possui molduras ou sancas e aparentemente não possui forro em gesso. Este cômodo conta com um armário embutido em madeira na cor laranja e branco nas partes externas e marrom na parte interna, janela de correr com persiana externa de enrolar e porta de abrir em madeira pintada na cor branca.

QUARTO 4 (SUÍTE)

Quarto em forma retangular, com acabamento do piso em madeira (tipo taco) na cor marrom e rodapés em madeira com 10 cm de altura pintados na cor branca. As paredes e teto são pintados na cor branca, não possui molduras ou sancas e aparentemente não

possui forro em gesso. Este cômodo conta com um armário embutido em madeira na cor marrom, janela de correr com persiana externa de enrolar e porta de abrir em madeira pintada na cor branca.

BANHEIRO 1 (SUÍTE)

Banheiro em forma retangular, com acabamento do piso em cerâmica na cor cinza, paredes em azulejos (pequenos formatos) com pintura na cor creme, teto pintado na cor branca e janela em alumínio basculante para ventilação. Possui box em vidro, bancada em granito, móvel inferior em madeira na cor marrom, louças e metais antigos e porta de abrir em madeira pintada na cor branca.

BANHEIRO 2

Banheiro em forma retangular, com acabamento do piso em cerâmica na cor cinza, paredes em azulejos (pequenos formatos) na cor branca, teto pintado na cor branca e janela em alumínio basculante para ventilação. Possui box em vidro, bancada em granito, móvel inferior em madeira na cor branca, louças e metais antigos e porta de abrir em madeira pintada na cor branca.

CONDOMÍNIO

O Edifício Azalea possui torre única e apenas 1 (uma) tipologia de planta. Todos os pavimentos contam com 1 (um) apartamento por andar, alimentados por 2 elevadores, um social e outro de serviço, com entradas distintas.

As vagas de garagem são fixas, sendo todas no subsolo e cobertas. Cada apartamento dispõe de 1 (uma) vaga, porém devido à sua dimensão possibilita estacionar 2 veículos.

Os condôminos têm direito ao uso de um depósito por apartamento também localizado no subsolo.

O salão de festas é o único item de lazer do condomínio, e na data da vistoria, encontravase em reforma.

Segundo informações obtidas no local, o condomínio foi construído há mais de 30 anos, e não apresenta sinais de modernização das áreas comuns e tão pouco das fachadas.

VII. DA LOCALIZAÇÃO

A Mooca é um bairro localizado na região Leste da cidade de São Paulo - SP a aproximadamente 6 km do Centro, fazendo parte assim do chamado "centro expandido". Regiões conhecidas como Belém, Brás, Água Rasa, Vila Prudente, Cambuci e Ipiranga são seus bairros vizinhos. O tradicional distrito da Mooca é um dos mais valorizados da Zona Leste de São

O bairro da Mooca é servido pela Estação Bresser-Mooca da Linha 3 Vermelha do metrô de São Paulo e pela Estação Juventus-Mooca da Linha 10 da CPTM.

O condomínio em análise está localizado em uma área de uso misto, onde existem tanto residências quanto comércios. O gabarito das edificações é em média de 10 pavimentos.

A Avenida Paes de Barros, endereço do objeto desta perícia, é sem dúvidas uma das mais importantes avenidas do bairro da Mooca. Através dela acessam-se avenidas como Av. Alcântara Machado (Radial Leste) e Av. Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello.

As ruas da região são predominantemente largas e asfaltadas (a maioria ingrimes). Além disso, contam com total infraestrutura de iluminação e redes de água e esgoto. Nos últimos anos, não houve relatos de alagamento na região.

Segundo a Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras de São Paulo, o bairro em questão, pertence à subprefeitura da Mooca, possui cerca de 7,7 km² em área, 75.724 habitantes e densidade demográfica igual a 9.834 habitantes por km².

Segundo pesquisas realizadas em 2012 pelo Secovi (Sindicato da Habitação de São Paulo), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do bairro da Mooca é de 0,909, considerado muito elevado. A renda média da região gira em torno de R\$3.293,49 per capta.

O Secovi relatou também, que o bairro contribui com 55.163 empregos, equivalente a 1,4% dos empregos do Estado de São Paulo.

Segundo notícia veiculada pelo Gazeta Virtual em 2014, o bairro da Mooca apresenta um dos índices mais baixos de criminalidade do Estado de São Paulo.

VIII. **ESCLARECIMENTOS**

A avaliação de um imóvel objetiva a obtenção de seu real valor no mercado imobiliário para a venda

Para avaliar um imóvel, além da vistoria, são acrescentados diversos fatores internos objetivando uma avaliação precisa. É importante observar as condições físicas exatas do imóvel; as condições de segurança, higiene, mobilidade, lazer e manutenção do condomínio onde o imóvel se encontra; a localização, comércio, escolas, igrejas, conduções; enfim toda a infraestrutura do bairro, pois são fatores que podem valorizar ou depreciar um imóvel.

O mestre Ari Travassos, em sua renomada obra "Compra e Venda de Imóveis: Dicas & Segredos, 3ª edição, Editora Cop.1991, pg. 68" ensina que:

"Estou aqui apenas para vistoriar...Todos os elementos serão repassados...para uma avaliação a ponto de mercado...estes dados que levantei serão repassados para uma avaliação a ponto de mercado...estes dados que levantei serão acrescentados a mais outros de caráter interno e que, somados, chegam perto de 180 itens que se possa avaliar com precisão.

Imagine que, até a situação política e econômica do país é levada em consideração, pois aí se sabe a situação de mercado."

Após análise de todos os fatores relatados neste laudo, destacam-se os seguintes aspectos:

- 1. O imóvel vistoriado é um apartamento com 2 (duas) salas, cozinha, depósito, lavabo, 4 (quatro) dormitórios, sendo (1) um suíte e 3 (três) banheiros. Segundo informações obtidas no local, o apartamento não foi reformado há mais de 30 anos, e não se encontra em bom estado de conservação. Os revestimentos, louças, metais e luminárias são antigos. Nas paredes internas não existem trincas ou fissuras significativas.
- 2. O edifício possui apenas o salão de festas como área de lazer.
- 3. As fachadas são em revestimentos antigos e deteriorados.
- 4. O condomínio possui serviço de portaria 24 horas.
- 5. A área de garagem no subsolo, não possui boa área de manobra, devido à quantidade de pilares existentes. O tamanho das vagas possibilita estacionar 2 (dois) veículos.
- 6. Os elevadores social e de serviço são antigos.

IX. CONCLUSÃO

Em virtude do exposto acima, cabe a esta avaliadora afirmar que:

Após a análise das amostras encontradas de imóveis similares e a aplicação do MÉTODO EVOLUTIVO, conclui-se que o valor de venda do presente imóvel, dentro do mercado imobiliário é de:

R\$ 765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil reais)

Nada mais havendo a consignar, encerro o presente Laudo de Avaliação de Perícia Judicial, aos 07 de dezembro de 2016.

Cássia Guerra Peres

Perita Judicial Avaliadora

ÍNDICE ANEXOS

ANEXO I — PESQUISA DE MERCADO DE IMÓVEIS SIMILARES	12
ANEXO II — AVALIAÇÕES COMPARATIVAS	
ANEXO III — PLANTAS	1/
ANEXO IV – IPTU	15
ANEXO V– Planta de Locação (Google Maps)	16
ANEXO VI – FOTOGRAFIAS	17
ENCERRAMENTO	

ANEXO I – PESQUISA DE MERCADO DE IMÓVEIS SIMILARES

Nº	BAIRRO	QUARTOS	IDADE	VAGAS	POSIÇÃO	ANDAR	VALOR (R\$)	ÁREA (m²)	RELAÇÃO R\$/m²
1	Mooca	4	20	2	Fron	11	780.000,00	234	3.333,33
2	Mooca	4	20	2	Fron	7	968.000,00	234	4.136,75
3	Mooca	4	20	2	Fron	8	1.000.000,00	234	4.273,50
4	Mooca	4	20	2	Fron	1	550.000,00	234	2.350,43
5	Mooca	4	20	2	Fron	2	690.000,00	234	2.948,72
6	Mooca	4	20	2	Fron	11	840.000,00	234	3.589,74
7	Mooca	4	20	2	Fron	8	850.000,00	234	3.632,48
8	Мооса	4	20	2	Fron	6	920.000,00	234	3.931,62
9	Mooca	4	20	2	Fron	8	990.000,00	234	4.230,77
10	Mooca	4	20	2	Fron	10	1.000.000,00	234	4.273,50
11	Мооса	4	20	2	Fron	8	900.000,00	234	3.846,15
12	Mooca	4	20	2	Fron	2	675.000,00	234	2.884,62
13	Mooca	3	20	1	Fron	11	500.000,00	112	4.464,29
14	Mooca	3	20	1	Fron	10	550.000,00	123	4.471,54
15	Mooca	3	10	1	Pos	13	650.000,00	132	4.924,24
16	Mooca	3	15	1	Fron	11	500.000,00	149	3.355,70
17	Mooca	3	20	2	Fron	4	730.000,00	200	3.650,00
18	Mooca	4	20	2	Fron	15	850.000,00	234	3.632,48
19	Mooca	3	20	3	Fron	12	900.000,00	200	4.500,00
20	Mooca	3	20	1	Pos	5	590.000,00	208	2.836,54
21	Mooca	3	20	2	Fron	17	980.000,00	237	4.135,02
22	Мооса	4	20	2	Fron	12	910.000,00	234	3.888,89
23	Mooca	3	20	2	Fron	5	820.000,00	238	3.445,38
24	Мооса	4	20	3	Fron	7	780.000,00	230	3.391,30
25	Mooca	3	20	1	Fron	11	650.000,00	240	2.708,33

ANEXO II – AVALIAÇÕES COMPARATIVAS AVALIAÇÃO CONSIDERANDO-SE O VALOR DO M²

MÉDIA ARITMÉTICA DO VALOR DO M² DAS 25 AMOSTRAS PESQUISADAS

Média aritmética

Soma do valor do m² das 25 amostras pesquisadas / 25

92.835,34 / 25

3.713,41

Valor do imóvel = Área total do imóvel

X

 $R\$/m^2$

= médio

234,45 x 3.713,41

870.609,86

MÉDIA HOMOGENEIZADA

Eliminam-se as amostras considerando-se a observação do avaliador. Optou-se pela eliminação da amostra mais alta e a mais baixa.

M'edia homogeneizada = Soma do valor do m² das 23 amostras / 23

84.097,55 / 23

3.656,42

Valor do imóvel = Área total do imóvel $x = R^{m^2} = médio$

234,45 x 3.656,42

857.246,59

MÉDIA PONDERADA

Determina-se um intervalo percentual para tratamento matemático das amostras. Eliminam-se as amostras que estiverem fora desse intervalo.

Média ponderada = Média aritmética + 20% e

Média aritmética - 20%

3.713,41 + 20% = **4.456,10**

3.713,41 - 20% = 2.970,73

Média ponderada = Soma do valor do m² das 22 amostras / 22

79.824,05 / 22 = **3.628,37**

Valor do imóvel = $234,45 \times 3.628,37 = 850.670,39$

CONCLUSÃO


VALOR MÉDIO ESTIMADO = 850.000,00 (Arredondamento até o máximo de 1%)

Limite inferior = 765.000,00 (Variação até o máximo de 10%)

Limite superior = 935.000,00 (Variação até o máximo de 10%)

Valor arredondado = 765.000,00

ANEXO III - PLANTAS



Planta baixa produzida por esta perita após levantamento in loco.

ANEXO IV - IPTU





Secretaria Municipal de Finanças (SF)

Consulta IPTU 2016 - Edital da Emissão Geral

Cadastro do Imóvel: 032.048.0073-3

Día de Vencimento (opção via atualização cadastral)	20
Vencimento da 1ª parcela ou do pagamento à vista	20/02/2016
Postagem da Notificação de Lançamento no Correio	04/02/2016
Limite para recebimento da Notificação pelo Contribuinte	10/02/2016
Período para emissão de 2º via na Internet ou solicitá-la nas Subprefeituras	11/02/2016 a 19/02/2016
Vaior Total do IPTU a pagar (R\$)	3.012,40
Valor para pagamento à vista com desconto (R\$)	2.861,70
Número de Parcelas	10
Valor do IPTU por parcela (R\$)	301,24

Endereço para entrega da Notificação de Lançamento do IPTU 2016

AV PAES DE BARROS 00828 APTO 4 MOOCA ED AZALEA 03114-000

- <u>Débito Automático para pagamento parcelado:</u>
 O contribuinte pode optar pelo débito automático das parcelas em conta corrente. Esta opção de pagamento é mais práfica e evita a cobrança de multas por atraso. Para optar o contribuinte deve:
- 1 efetuar o pagamento da primeira parcela de 2016 diretamente na agência, caixa efetrônico ou pela Internet
- ou usando a <u>2ª via do boleto:</u> 2 preencher a autorização abaixo e entregá-la no seu banco até a data de vencimento da 1ª parcela de 2016:
- 3 a partir da 2º parcela, o pagamento mensal do IPTU 2016 será efetuado por débito automático na conta indicada na autorização, na data de seu vencimento normal; 4 - a opção também poderá ser feita durante o ano até a data de vencimento de qualquer parcela, passando a
- valer a partir da parcela seguinte. Validade da autorização:
- 1 a autorização continuará valendo para os anos seguintes, sempre para a opção de pagamente parcetado do IPTU;
- 2 o cancelamento da opção pelo débito automático deverá ser efetuado no seu banco

SÃO PAULO	AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTI					
	DENTIFICADOR PARA DEBITO AUTOMÁTICO 330,320,480,073,316,000,000,090,5					
	330.320.460.073.316.000.000.030.3					
BANCO	AGENCIA Nº	CONTA CORRENTE N°				
NOME						
CPF/CNPJ	DATA	ASSINATURA .				
	minha conta corrente acima especificada, dos valores J. a ser realizado na data do respectivo vencimento.	Particular (1971)				

Observação: Essas informações referem-se a janeiro de 2016.

ANEXO V– PLANTA DE LOCAÇÃO (GOOGLE MAPS)




Imagem aérea do entorno do Edificio Azalea, extraída Google Maps em 05/12/2016 às 22 horas.

ANEXO VI – FOTOGRAFIAS



Foto 01 - Vista externa térreo condomínio




Foto 02 – Vista fachada geral



Foto 03 – Vista portão de entrada




Foto 04 – Vista hall externo de entrada



Foto 05 - Vista hall interno de entrada




Foto 06 – Vista hall elevador




Foto 07 – Vista vaga de garagem subsolo




Foto 08 – Vista depósitos subsolo




Foto 09 – Vista acesso aos subsolo




Foto 10 - Vista salão de festas




Foto 11 – Vista hall de entrada



Foto 12 – Vista lavabo




Foto 13 – Vista interna sala de estar/jantar




Foto 14 – Vista interna sala de estar/jantar




Foto 15 – Vista interna cozinha




Foto 16 – Vista interna armários cozinha




Foto 17 – Vista interna lavanderia




Foto 18 – Vista interna depósito




Foto 19 – Vista interna banheiro serviço




Foto 20 – Vista interna corredor para sala 2




Foto 21 – Vista interna sala 2




Foto 22 – Vista interna corredor quartos



Foto 23 – Vista interna banheiro 1




Foto 24 - Vista interna banheiro 1



Foto 25 – Vista interna quarto 1




Foto 26 – Vista interna armários quarto 1




Foto 26 – Vista interna quarto 2




Foto 27 – Vista interna quarto 3



Foto 27 – Vista interna banheiro suíte




Foto 28 – Vista interna banheiro suíte




Foto 29 – Vista interna quarto 4 (suíte)




Foto 30 – Vista interna armários quarto 4 (suíte)

ENCERRAMENTO

O presente Laudo de Avaliação é composto de 22 páginas todas de um lado só, que subscreve esta última.

São Paulo, 07 de dezembro de 2016.

Cássia Batista Guerra

Perita Judicial Avaliadora

CAU-SP: A73928-6



