

Lusiani Cristina Ramos

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

112
C

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7^a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE SANTOS**

550 3315 15 0011455-4 200405 0002 00

PRCESSO : 0052941-70.2011.8.26.0562 / 0013538-31.200411.8.26.0562
ORDEM : 416/11
CARTÓRIO : 7º Ofício Cível
REQTE : Alberto Lopes
REQDO : Rogério Ferreira e outros
AÇÃO : Execução de Títulos Extrajudicial

LUSIANI CRISTINA RAMOS, corretora de imóveis, perita judicial e arquiteta nomeada por V.Exa. nos autos em epígrafe, que se processa perante esse R.Juízo e Cartório do 7º Ofício, tendo realizado as diligências pesquisas que se fizeram necessárias ao cumprimento do honroso encargo apresenta a V.Exa., as conclusões a que chegou consubstanciado no presente.

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP


Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

TIÇA

TERMO DE ENCERRAMENTO

A Perita dando por encerrados os seus trabalhos, apresenta o respectivo LAUDO que foi impresso no anverso de 54 folhas deste papel timbrado, todas rubricadas, sendo esta última datada e devidamente assinada para os fins de Direito.

Santo 24 de abril de 2015.



Lusiani Cristina Ramos

Perita Judicial

CRECI 052233-4

CREA - 5063701240

Lusiani Cristina Ramos

164
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9623
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

TERMO DE ENCERRAMENTO

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

CONCLUSÃO

Após pesquisa de mercado feita na região onde se localiza o imóvel chegamos ao valor por metro quadrado considerando os seguintes fatores:

✓ **Localização do condomínio**

O condomínio se encontra em bairro pobre de difícil acesso e centro comercial

✓ **Estado de conservação do imóvel**

O imóvel encontra-se em péssimo estado de conservação

Concluímos que o referido imóvel possui como valor de mercado imobiliário R\$ 1.5000,00 por metro quadrado, baseando-se que a área total do imóvel é de 178,20m² encontramos o valor de R\$ 267.300,00 (Duzentos e Sessenta e sete mil e trezentos reais).

Lusiani Cristina Ramos

162
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

N°


CONCLUSÃO

Lusiani Cristina Ramos

161
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240



Lusiani Cristina Ramos

~~160~~
C

160
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240



BB

Lusiani Cristina Ramos

159
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto Parede do Quintal



Lusiani Cristina Ramos

158
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4 - CREA - 5063701240

Foto do quintal



Lusiani Cristina Ramos

157
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
SANTOS/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto da Porta de Acesso a área Externa



Luxottica Cristina Romeo

www.luxottica.com

Il più grande gruppo produttore
di occhiali e accessori al mondo.
Luxottica Group S.p.A.

Foto: Giandomenico Belotti Esterno



Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto da Janela do Banheiro



Lusiani Cristina Ramos

154
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto Box do banheiro



Rua XV de Novembro, 141
Centro
São Paulo/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9623
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4 - CREA - 5063701240

Foto do Banheiro e Louças



Lusiani Cristina Ramos

152
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto do Banheiro



Lusiani Cristina Ramos

151
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto Porta do Quarto




Lusiani Cristina Ramos

46
C
150
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto Janela do Quarto



Lusiani Cristina Ramos


149
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4 - CREA - 5063701240

151


Foto Piso do Quarto



ma XV de Novembro, 141
Centro
São Paulo - SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto Quarto e teto



Rua XIV de Novembro, 141
Santo André/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto da Porta da Sala que dá para área externa



Rua XV de Novembro, 141
Centro
São Paulo/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4 - CREA - 5063701240

Foto da Janela da Sala



Lusiani Cristina Ramos

145
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240



Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto da Porta de Entrada Social



Lusiani Cristina Ramos

143
C

Rua XV de Novembro, 141
São Paulo - SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto do Teto da Sala



Lusiani Cristina Ramos

142
C

Rua Alcântara, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto da Sala



Lusiani Cristina Ramos

141
C

Rua de Novembro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4 - CREA - 5063701240

Foto do Piso da Sala




Lusiani Cristina Ramos

140
C

Novembro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto da Parede da Sala




Lusiani Cristina Ramos

129
C

Setembro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4. CREA - 5063701240

Foto da Sala de Estar




Lusiani Cristina Ramos

138
C

Rua de Novembro, 141
Belo Horizonte - MG

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto Azulejo da cozinha



Lusiani Cristina Ramos

137
C

Rua Novembro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9423
E-mail: lusani.ramos05@yahoo.com.br
CRECI: 052233-A - CREA - 5063701260

Foto Teto da Cozinha



Lusiani Cristina Ramos

136
C

Revista de Novembro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto Parede da cozinha



Lusiani Cristina Ramos

135
C

Centro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto Pia da Cozinha



Lusiani Cristina Ramos

134

C

141
Novembro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto da Cozinha




Lusiani Cristina Ramos

133
C

largo. 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9781-6752 / 9788-9623
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto do Corredor de circulação



Lusiani Cristina Ramos

132
C

Rua do Arvoreiro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4 - CREA - 5063701240



Lusiani Cristina Ramos

131
C

Rua Novembro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto da Escada do Hall de Entrada



Lusiani Cristina Ramos

129
C

Av. Sete de Setembro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto da Porta de entrada do Piso Inferior ou sobloja




Lusiani Cristina Ramos

129
C

Rua Novembro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4 CREA - 5063701240



Lusiani Cristina Ramos

128
C

Rua Novembro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Foto da Porta de Entrada




Lusiani Cristina Ramos

127
C

Novembro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240




Lusiani Cristina Ramos

16
C

Av. Novembro, 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusani.ramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4 - CREA - 5063701246

Foto da Fachada



Lusiani Cristina Ramos

125
C

... número 141

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9623
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4 - CREA - 5063701240

ANEXO

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2725 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

6) Atividades Existentes no Entorno

A região onde se situa o imóvel em questão apresenta os seguintes tipos de atividades: comércio e serviços.

Área Externa e Quintal

- Paredes em Reboco com tijolo aparente em péssimo estado de conservação
- Cobertura em telhas de PVC transparente em péssimo estado de conservação
- Piso em cimento
- Portas de acesso em madeira péssimo estado de conservação

5) Caracterização da Região

O local onde se situa o Condomínio (terreno) em questão é dotado de todos os tipos de melhoramentos públicos, tais como: pavimentação, rede de captação de águas pluviais, rede de distribuição de água potável, rede de coleta de esgoto, energia elétrica, telefone, iluminação pública, sistema de transporte coletivo, coleta de lixo, e cabeamento para transmissão de dados comunicação e televisão.

Lusiani Cristina Ramos

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

AB2
C
Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9623
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4 - CREA - 5063701240

sala

- Piso em Taco em péssimo estado de conservação
- Parede com Pintura Látex PVA na cor branca em péssimo estado de conservação
- Teto sem gesso em péssimo estado de conservação
- Porta da sala em madeira apodrecida.
- Janela em madeira em péssimo estado de conservação

Quarto

- Piso em taco em péssimo estado de conservação
- Parede com Pintura Látex PVA na cor branca em péssimo estado de conservação
- Janela em madeira em péssimo estado de conservação
- Teto rebaixado em madeira em péssimo estado de conservação
- Porta Sanfonada em PVC na cor Branca em péssimo estado de conservação

Banheiro

- Azulejo até o teto 40x40 na cor branca
- Louças Brancas
- Pia em plástico PVC na cor branca com Gabinete em madeira na cor branca.
- Box em acrílico na cor preta com esquadrias de alumínio.
- Janela Basculante em vidro, quebrada e em péssimo estado de conservação.

a) Acabamentos Internos

Hall de Entrada

- Escada em lajotinha vermelha em péssimo estado de conservação

Hall de Circulação

- Corredor com piso em lajotinha vermelha em péssimo estado de conservação
- Parede sem pintura em Reboco.

Cozinha

- Piso em cerâmica bege com vermelho em péssimo estado de conservação
- Azulejo até a metade da parede em péssimo estado de conservação, com muitos faltando
- Pintura em LÁTEX PVA na cor branca da metade até o teto em péssimo estado de conservação
- Pia em Alumínio com gabinete em alvenaria ainda no cimento e em péssimo estado de conservação
- Teto sem Gesso em péssimo estado de conservação

PARECER TÉCNICO

1) Localização

- Rua Cochrane
- Bairro: Vila Nova
- Situado sob o nº 80, com todos os seus acessórios, dependências, benfeitorias, situado na Rua Cochrane, no perímetro urbano da comarca de Santos-SP, e seu Respectivo terreno, medindo: 5,50 metros de frente por 33,00 metros de frente aos fundos, encerrando a área de 178,30m²; confrontando pela frente com a mencionada rua; de um lado com o prédio, nº 78, do outro lado com, o prédio nº82 e, nos fundos com o imóvel n. 463 da Rua João Pessoa. Cadastrado na Prefeitura de Santos sob n. 26.020.023.000, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos.

2) Dados da Construção

- Área Total: 178,20m²
- Área útil 178,20m²

3) Acabamentos Externos

- Fachada frontal com revestimento em Pintura Látex PVA na cor Laranja, em péssimas condições de conservação Portão de Ferro para entrada de loja térrea. Porta de entrada em madeira na cor branca em péssimo estado de conservação

Lusiani Cristina Ramos

119

C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

PARECER TÉCNICO

[Signature]

Lusiani Cristina Ramos

MB
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

Vistoria do Imóvel

No dia 15 de abril de 2015 às 15h45 horas, data e horário marcado para a vistoria do imóvel, a Perita devidamente nomeada por V.Exa. dirigiu-se ao local em questão e através de detalhada vistoria, pode observar tudo o que pudesse interessar a presente lide.

Lusiani Cristina Ramos

117
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos-SP
CEP 11040-000

Tel.: (13) 3288-2728 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4 - CREA - 5063701240

VISTORIA DO IMÓVEL

SP:

Lusiani Cristina Ramos

116
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9781-6752 / 9788-9523
E-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

OBJETIVO

O presente laudo trata do valor de mercado do imóvel descrito a seguir:

Imóvel: Um prédio sob nº 80, localizado na Rua Dr. Cochrane, Vila Nova – Santos-SP.

PP


Lusiani Cristina Ramos

MS
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos SP

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

CONSIDERAÇÕES INICIAIS



ÍNDICE

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	4
VISTORIA DO IMÓVEL	6
PARECER TÉCNICO	8
ANEXO	14
CONCLUSÃO	51
TERMO DE ENCERRAMENTO	53

Lusiani Cristina Ramos

M3
C

Rua XV de Novembro, 141
Centro
Santos/Sp

Tel.: (13) 3288-2726 / 9761-6752 / 9788-9523
e-mail: lusianiramos@yahoo.com.br
CRECI: 052233-4- CREA - 5063701240

LAUDO

