

Mess
mil
5/12
48



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
1.ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL - SP.**

AUTOS N.º 0026883-58.2012.8.26.0100

MILTON LOPES DE OLIVEIRA NERY,
Perito Judicial, nomeado nos AUTOS DA FALÊNCIA, dos bens da massa
falida da UNIPAC EMBALAGENS LTDA., dando por terminados seus
estudos, diligências e vistorias, vem apresentar suas conclusões, expressas
no seguinte laudo em anexo, pelo qual chegou aos valores avaliatórios,
conforme demonstrativo a seguir.

100 F. J. N. A. 8.12.512-5 05/11 0942 49

*Termos em que,
P. Deferimento.*

São Paulo, 02 de Dezembro de 2014.

**MILTON LOPES DE OLIVEIRA NERY
PERITO JUDICIAL**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

RESUMO DE VALORES

LOTE 1

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*,

MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL,

4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO,

COR PREDOMINANTE: PRATA,

COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),

ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010,

PLACAS: EMO 2330 – SÃO PAULO,

CHASSI *9BWAB05U2AP100609*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 19.000,00

(dezenove mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 2

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA PEUGEOT*,

MODELO: 307, VERSÃO: 2.0 GRIFFE 16V – AUTOMÁTICO,

4 PORTAS, COR PREDOMINANTE: PRATA,

COMBUSTÍVEL: GASOLINA,

ANO DE FABRICAÇÃO: 2007,

MODELO DE FABRICAÇÃO: 2008,

PLACAS: EBJ 8211 – SÃO PAULO,

CHASSI *BAD3CRFJ28G032369*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 18.000,00

(dezoito mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 3

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA BMW*, MODELO: 540 I,
VERSÃO: 4.4 PROTECTION SEDAN V8 32V – AUTOMÁTICO,
4 PORTAS, COR PREDOMINANTE: PRATA,
COMBUSTÍVEL: GASOLINA,
ANO DE FABRICAÇÃO: 2002,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2003
PLACAS: BMW 1243 – SÃO PAULO,
CHASSI *WBADN810039X60800*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 43.500,00

(quarenta e três mil e quinhentos reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 4

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA CITROËN*,
MODELO: XANTIA,
VERSÃO: 3.0 I EXCLUSIVE V6 24V – AUTOMÁTICO,
4 PORTAS, COR PREDOMINANTE: PRATA,
COMBUSTÍVEL: GASOLINA,
ANO DE FABRICAÇÃO: 1999,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2000
PLACAS: CPB 4949 – SÃO PAULO,
CHASSI *VF7X1XFZMY5000182*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 7.500,00

(sete mil e quinhentos reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 5

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA BMW®, MODELO: 540 I,
VERSÃO: 4.4 PROTECTION SEDAN V8 32V – AUTOMÁTICO,
4 PORTAS, COR PREDOMINANTE: PRETA,
COMBUSTÍVEL: GASOLINA,
ANO DE FABRICAÇÃO: 2001,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2002
PLACAS: DDE 5858 – SÃO PAULO,
CHASSI *WBADN810X2BX600361*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 34.000,00

(trinta e quatro mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 6

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*,
MODELO: GOL, VERSÃO: L.6 MI 8V – MANUAL,
4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO,
COR PREDOMINANTE: PRATA,
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),
ANO DE FABRICAÇÃO: 2009,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010
PLACAS: EMO 2307 – SÃO PAULO,
CHASSI *9BWAB05U4AP099365*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 19.000,00

(dezenove mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



LOTE 7

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA TOYOTA*,
MODELO: COROLLA, VERSÃO: XEI 1.8 16V – AUTOMÁTICO,
COR PREDOMINANTE: PRETA,
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),
ANO DE FABRICAÇÃO: 2009,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010
PLACAS: DZB 0091 – SÃO PAULO,
CHASSI *9BRBB48E3A5112251*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 34.000,00

(trinta e quatro mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 8

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*,
MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL,
4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO,
COR PREDOMINANTE: PRATA,
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),
ANO DE FABRICAÇÃO: 2009,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010
PLACAS: EMO 2326 – SÃO PAULO,
CHASSI *9BWAB0SU9AP096834*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 19.000,00

(dezenove mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 9

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT*, MODELO: FIORINO,
VERSÃO: 1.3 MPI FURGÃO 8V – MANUAL, 2 PORTAS,
COR PREDOMINANTE: BRANCA,
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),
ANO DE FABRICAÇÃO: 2010,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2011
PLACAS: EQB 5294 – SÃO PAULO,
CHASSI *9BD255049BS884517*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 18.000,00
(dezoito mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 10

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*,
MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL,
4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO,
COR PREDOMINANTE: PRATA,
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),
ANO DE FABRICAÇÃO: 2009,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010
PLACAS: EMO 2314 – SÃO PAULO,
CHASSI *9BWAB05U4AP098877*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 19.000,00
(dezenove mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 11

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*,

MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL,

4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO,

COR PREDOMINANTE: PRATA,

COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),

ANO DE FABRICAÇÃO: 2009,

MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010

PLACAS: EMO 2311 – SÃO PAULO,

CHASSI *9BWAB05UGAP095897*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 19.000,00

(dezenove mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 12

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*,

MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL,

4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO,

COR PREDOMINANTE: PRATA,

COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),

ANO DE FABRICAÇÃO: 2009,

MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010

PLACAS: EMO 2313 – SÃO PAULO,

CHASSI *9BWAB05UXAT183861*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 19.000,00

(dezenove mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 13

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FORD*,

MODELO: CARGO, VERSÃO: 815 S,

COR PREDOMINANTE: PRATA,

COMBUSTÍVEL: DIESEL,

ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO: 2004,

PLACAS: DPM 3918 – SÃO PAULO,

CHASSI *9BFV2UHGX4BB43307*,

IMPLEMENTO COM BAÚ DO TIPO SECO.

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 46.000,00

(quarenta e seis mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 14

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FORD*,

MODELO: CARGO, VERSÃO: 1517 E,

COR PREDOMINANTE: BRANCA,

COMBUSTÍVEL: DIESEL,

ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO: 2005,

PLACAS: DRT 7326 – SÃO PAULO,

CHASSI *9BFXCE5U05BB51214*,

IMPLEMENTO COM BAÚ DO TIPO SECO.

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 46.000,00

(quarenta e seis mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 15

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FORD*,

MODELO: CARGO, VERSÃO: 1317 E,

COR PREDOMINANTE: BRANCA,

COMBUSTÍVEL: DIESEL,

ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO: 2009.

PLACAS: ELB 2204 – SÃO PAULO.

CHASSI *9BFXCE2U79BB34890*,

IMPLEMENTO COM BAÚ DO TIPO SECO.

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 66.000,00

(sessenta e seis mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO

R\$ 432.000,00 – dezembro/2014

(quatrocentos e trinta e dois mil reais)



1 - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES:

Trata a presente dos AUTOS DA FALÊNCIA, dos bens da massa falida da UNIPAC EMBALAGENS LTDA., Autos de n.º 0026883-58.2012.8.26.0100, em curso na 1.ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Capital - SP.

O presente laudo tem por escopo determinar o valor de mercado dos veículos adiante relacionados:

2 - VISTORIA:

O Perito, quando da vistoria do veículo objeto da ação, para coletar todos os subsídios necessários à elaboração de seu laudo dirigiu-se aos seguintes endereços:

- o Rua Ceará, n.º 499, Edifício Castelo Del Sole, Consolação, nesta Capital;
- o Rua Arnaldo Magniccaro, n.º 521, Santo Amaro, nesta Capital.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 1

O signatário, para vistoria do veículo, dirigiu-se a Rua Ceará, n.º 499, Edifício Castelo Del Sole, Consolação, nesta Capital - SP. Pode constatar que está, numa escala entre bom, regular e ruim, em regular estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	PASSEIO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: VOLKSWAGEN® Modelo: GOL Placas: EMO 2330 - SÃO PAULO Cor: PRATA Modelo de fabricação: 2010 Ano de fabricação: 2010 Combustível: ÁLCOOL/GASOLINA Motor: 1.6 MI 8V
Chassi:	9BWAB05U2AP100609



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

A – DIANTEIRA

	Bom	Avariado	Não há
Capô	()	(x)	()
Grade	(x)	()	()
Pára-choque	(x)	()	()
Limpadores de pára-brisa	(x)	()	()
Pára-brisa	(x)	()	()
Faróis	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Teto	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

B – LATERAL DIREITA

	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	()	(x)	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()

C – LATERAL ESQUERDA

	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	()	(x)	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

D – TRASEIRA

	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Escapamento	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()
Limpador de vidro traseiro	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

E – INTERIORES

	Bom	Avariado	Não há
Assoalho	(x)	()	()
Carpete	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Painel	(x)	()	()
Bancos	(x)	()	()
Revestimentos	(x)	()	()
Cintos de segurança	(x)	()	()
Macaco	(x)	()	()
Chave de roda	(x)	()	()
Triângulo	(x)	()	()
Extintor	(x)	()	()
Bateria	(x)	()	()

F – MECÂNICA

	Bom	Avariado	Não há
Motor	(x)	()	()
Embreagem	(x)	()	()
Câmbio (Manual)	(x)	()	()
Freios (Pé – Mão)	(x)	()	()
Amortecedores	(x)	()	()
Direção hidráulica	(x)	()	()
Turbo alimentação	()	()	(x)



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

G – ACESSÓRIOS	Bom	Avariado	Não há
Chave de ignição	{ x }	()	()
Alarme	()	()	{ x }
CD Player	{ x }	()	()
Disqueteira	()	()	{ x }
Módulo/Amplificador	()	()	{ x }
Rodas esportivas	()	()	{ x }
Ar-condicionado	{ x }	()	()
Calotas	{ x }	()	()
Antena	()	()	{ x }
Alto - falantes	{ x }	()	()
Faróis auxiliares	()	()	{ x }
Tampão traseiro	{ x }	()	()
Relógio	{ x }	()	()
Teto solar	()	()	{ x }
Air bag	()	()	{ x }
Retrovisor elétrico	()	()	{ x }
Back light	{ x }	()	()
Computador de bordo	()	()	{ x }
Controle de tração	()	()	{ x }
Encosto de cabeça traseiro	{ x }	()	()
Travas elétricas	{ x }	()	()
Vidros elétricos	{ x }	()	()
Volante com regulagem de altura	()	()	{ x }
Banco com ajuste de altura	()	()	{ x }
Bancos em couro	()	()	{ x }
Sensor de ré	()	()	{ x }
Controle de velocidade	()	()	{ x }
Protetor de cárter	{ x }	()	()
Pneu de estepe	{ x }	()	()

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 01 -



VISTA DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 02 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA (LADO DO MOTORISTA) DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 03 -



VISTA DA TRASEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 04 -



VISTA DO MOTOR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 05 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 06 -



VISTA DA PARTE FRONTAL DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 07 -



VISTA DA PARTE TRASEIRA DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 2

O signatário, para vistoria do veículo, dirigiu-se a Rua Ceará, n.º 499, Edifício Castelo Del Sole, Consolação, nesta Capital - SP. Pode constatar que está, numa escala entre bom, regular e ruim, em regular estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, na que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	PASSETO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: PEUGEOT® Modelo: 307 20S GRIF Placas: EBJ 8211 - SÃO PAULO Cor: PRATA Modelo de fabricação: 2007 Ano de fabricação: 2008 Combustível: GASOLINA Motor: ???
Chassi:	BAD3CRFJ2BG032369



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

A – DIANTEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Grade	(x)	()	()
Pára-choque	(x)	()	()
Limpadores de pára-brisa	(x)	()	()
Pára-brisa	(x)	()	()
Faróis	(x)	()	()
Lantermas	(x)	()	()
Teto	(x)	()	()
Sala	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

B – LATERAL DIREITA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	()	(x)	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()

C – LATERAL ESQUERDA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

D – TRASEIRA

	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Lanternas	()	(x)	()
Escapamento	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()
Limpador de vidro traseiro	(x)	()	()
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

E – INTERIORES

	Bom	Avariado	Não há
Assoalho	(x)	()	()
Carpete	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Panel	(x)	()	()
Bancos	(x)	()	()
Revestimentos	(x)	()	()
Cintos de segurança	(x)	()	()
Macaco	(x)	()	()
Chave de roda	(x)	()	()
Triângulo	(x)	()	()
Extintor	(x)	()	()
Bateria	(x)	()	()

F – MECÂNICA

	Bom	Avariado	Não há
Motor	(x)	()	()
Embreagem	()	()	(x)
Câmbio (Automático)	(x)	()	()
Freios (Pé – Mão)	(x)	()	()
Amortecedores	(x)	()	()
Direção hidráulica	(x)	()	()
Turbo alimentação	()	()	(x)



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

G - ACESSÓRIOS	Bom	Avariado	Não há
Chave de ignição	(x)	()	()
Alarme	(x)	()	()
CD Player	(x)	()	()
Disqueteira	()	()	(x)
Módulo/Amplificador	()	()	(x)
Rodas esportivas	(x)	()	()
Ar-condicionado	(x)	()	()
Calotas	()	()	(x)
Antena	(x)	()	()
Alto - falantes	(x)	()	()
Faróis auxiliares	(x)	()	()
Tampão traseiro	(x)	()	()
Relógio	(x)	()	()
Teto solar	(x)	()	()
Air bag	(x)	()	()
Retrovisor elétrico	(x)	()	()
Back light	(x)	()	()
Computador de bordo	(x)	()	()
Controle de tração	(x)	()	()
Encosto de cabeça traseiro	(x)	()	()
Travas elétricas	(x)	()	()
Vidros elétricos	(x)	()	()
Volante com regulagem de altura	(x)	()	()
Banco com ajuste de altura	(x)	()	()
Bancos em couro	(x)	()	()
Sensor de ré	()	()	(x)
Controle de velocidade	()	()	(x)
Protetor de cárter	(x)	()	()
Pneu de estepe	(x)	()	()

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 08 -



VISTA DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 09 -



VISTA DA LATERAL DIREITA (LADO DO PASSAGEIRO) DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 10 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO, ISTO É, LADO DO MOTORISTA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 11 -



VISTA DA TRASEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 12 -



VISTA DO MOTOR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 13 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopera de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 14 -



VISTA DA PARTE FRONTAL DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 15 -



VISTA DA PARTE TRASEIRA DO INTERIOR DO VEÍCULO.



LOTE 3

O signatário, para vistoria do veículo, dirigiu-se a Rua Ceará, n.º 499, Edifício Castelo Del Sole, Consolação, nesta Capital - SP. Pode constatar que está, numa escala entre bom, regular e ruim, em regular estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	PASSEIO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: BMW® Modelo: 540 I Placas: BMW 1243 - SÃO PAULO Cor: PRATA Modelo de fabricação: 2002 Ano de fabricação: 2003 Combustível: GASOLINA Motor: 4.4 V8 32V
Chassi:	WBADN010039X60600



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

A – DIANTEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capô	()	(x)	()
Grade	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Limpadores de pára-brisa	(x)	()	()
Pára-brisa	(x)	()	()
Faróis	()	(x)	()
Lanternas	()	(x)	()
Teto	(x)	()	()
Sala	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

B – LATERAL DIREITA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()

C – LATERAL ESQUERDA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

D – TRASEIRA

	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Lantermas	(x)	()	()
Escapamento	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()
Limpador de vidro traseiro	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

E – INTERIORES

	Bom	Avariado	Não há
Assoalho	(x)	()	()
Carpete	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Painel	(x)	()	()
Bancos	(x)	()	()
Revestimentos	(x)	()	()
Cintos de segurança	(x)	()	()
Macaco	(x)	()	()
Chave de roda	(x)	()	()
Triângulo	(x)	()	()
Extintor	(x)	()	()
Bateria	()	(x)	()

F – MECÂNICA

	Bom	Avariado	Não há
Motor	(x)	()	()
Embreagem	()	()	(x)
Câmbio (Automático)	(x)	()	()
Freios (Pé – Mão)	(x)	()	()
Amortecedores	(x)	()	()
Direção hidráulica	(x)	()	()
Turbo alimentação	()	()	(x)



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

G – ACESSÓRIOS	Bom	Avariado	Não há
Chave de ignição	{ x }	{ }	{ }
Alarme	{ x }	{ }	{ }
CD Player	{ }	{ }	{ x }
Disqueteira	{ x }	{ }	{ }
Módulo/Amplificador	{ x }	{ }	{ }
Rodas esportivas	{ x }	{ }	{ }
Ar-condicionado	{ x }	{ }	{ }
Calotas	{ }	{ }	{ x }
Antena	{ x }	{ }	{ }
Alto - falantes	{ x }	{ }	{ }
Faróis auxiliares	{ x }	{ }	{ }
Tampão traseiro	{ x }	{ }	{ }
Relógio	{ x }	{ }	{ }
Teto solar	{ x }	{ }	{ }
Air bag	{ x }	{ }	{ }
Retrovisor elétrico	{ x }	{ }	{ }
Back light	{ x }	{ }	{ }
Computador de bordo	{ x }	{ }	{ }
Controle de tração	{ x }	{ }	{ }
Encosto de cabeça traseiro	{ x }	{ }	{ }
Travas elétricas	{ x }	{ }	{ }
Vidros elétricos	{ x }	{ }	{ }
Volante com regulagem de altura	{ x }	{ }	{ }
Banco com ajuste de altura	{ x }	{ }	{ }
Bancos em couro	{ x }	{ }	{ }
Sensor de ré	{ }	{ }	{ x }
Controle de velocidade	{ x }	{ }	{ }
Protetor de cárter	{ x }	{ }	{ }
Pneu de estepe	{ x }	{ }	{ }

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

FOTO DE N.º 16 -



VISTA DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 17 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA (LADO DO MOTORISTA) DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lages de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 18 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 19 -



VISTA DA PARTE FRONTAL DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 20 -



VISTA DA PARTE TRASEIRA DO INTERIOR DO VEÍCULO.



LOTE 4

O signatário, para vistoria do veículo, dirigiu-se a Rua Ceará, n.º 499, Edifício Castelo Del Sole, Consolação, nesta Capital - SP. Pode constatar que está, numa escala entre bom, regular e ruim, em bom estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	PASSEIO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: CITROËN® Modelo: XANTIA Placas: CPB 4949 - SÃO PAULO Cor: PRATA Modelo de fabricação: 1999 Ano de fabricação: 2000 Combustível: GASOLINA Motor: 3.0 I V6 24V
Chassi:	VF7X1XFZMY5000182



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

A – DIANTEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Grade	(x)	()	()
Pára-choque	(x)	()	()
Limpadores de pára-brisa	(x)	()	()
Pára-brisa	(x)	()	()
Faróis	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Teto	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

B – LATERAL DIREITA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()

C – LATERAL ESQUERDA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

D – TRASEIRA

	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Escapamento	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()
Limpador de vidro traseiro	(x)	()	()
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

E – INTERIORES

	Bom	Avariado	Não há
Assoalho	(x)	()	()
Carpete	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Painel	(x)	()	()
Bancos	(x)	()	()
Revestimentos	(x)	()	()
Cintos de segurança	(x)	()	()
Macaco	(x)	()	()
Chave de roda	(x)	()	()
Triângulo	(x)	()	()
Extintor	(x)	()	()
Bateria	(x)	()	()

F – MECÂNICA

	Bom	Avariado	Não há
Motor	(x)	()	()
Embreagem	()	()	(x)
Câmbio (Automático)	(x)	()	()
Freios (Pé – Mão)	(x)	()	()
Amortecedores	(x)	()	()
Direção hidráulica	(x)	()	()
Turbo alimentação	()	()	(x)



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

G – ACESSÓRIOS	Bom	Avariado	Não há
Chave de ignição	(x)	()	()
Alarme	()	()	(x)
CD Player	()	()	(x)
Disqueteira	()	()	(x)
Módulo/Amplificador	()	()	(x)
Rodas esportivas	(x)	()	()
Ar-condicionado	(x)	()	()
Calotas	()	()	(x)
Antena	(x)	()	()
Alto - falantes	(x)	()	()
Faróis auxiliares	(x)	()	()
Tampão traseiro	(x)	()	()
Relógio	(x)	()	()
Teto solar	(x)	()	()
Air bag	(x)	()	()
Retrovisor elétrico	(x)	()	()
Back light	(x)	()	()
Computador de bordo	()	()	(x)
Controle de tração	()	()	(x)
Encosto de cabeça traseiro	(x)	()	()
Travas elétricas	(x)	()	()
Vidros elétricos	(x)	()	()
Volante com regulagem de altura	()	()	(x)
Banco com ajuste de altura	(x)	()	()
Bancos em couro	(x)	()	()
Sensor de ré	()	()	(x)
Controle de velocidade	()	()	(x)
Protetor de cárter	(x)	()	()
Pneu de estepe	(x)	()	()

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam
tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 21 -



VISTA DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 22 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA (LADO DO MOTORISTA) DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lapa de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 23 -



VISTA DA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, OU SEJA, LADO DO PASSAGEIRO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 24 -



VISTA DA TRASEIRA DO VEÍCULO.





Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 25 -



VISTA DO MOTOR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 26 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lapa de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 27 -



VISTA DA PARTE FRONTAL DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 28 -



VISTA DA PARTE TRASEIRA DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 5

O signatário, para vistoria do veículo, dirigiu-se a Rua Ceará, n.º 499, Edifício Castelo Del Sole, Consolação, nesta Capital - SP. Pode constatar que está, numa escala entre bom, regular e ruim, em regular estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	PASSEIO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: BMW® Modelo: 540 I Placas: DDE 5858 - SÃO PAULO Cor: PRETA Modelo de fabricação: 2001 Ano de fabricação: 2002 Combustível: GASOLINA Motor: 4.4 V8 32V
Chassi:	WBADN810X2BX600361



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

A – DIANTEIRA

	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Grade	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Limpadores de pára-brisa	(x)	()	()
Pára-brisa	(x)	()	()
Faróis	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Teto	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

B – LATERAL DIREITA

	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	()	(x)	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	()	(x)	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()

C – LATERAL ESQUERDA

	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

D – TRASEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capó	(x)	()	()
Sala	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Escapamento	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()
Limpador de vidro traseiro	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

E – INTERIORES	Bom	Avariado	Não há
Assento	(x)	()	()
Carpete	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Panel	(x)	()	()
Bancos	(x)	()	()
Revestimentos	(x)	()	()
Cintos de segurança	(x)	()	()
Mecaco	(x)	()	()
Chave de roda	(x)	()	()
Triângulo	(x)	()	()
Extintor	(x)	()	()
Bateria	()	(x)	()

F – MECÂNICA	Bom	Avariado	Não há
Motor	(x)	()	()
Embreagem	()	()	(x)
Câmbio (Automático)	(x)	()	()
Freios (Pé – Mão)	(x)	()	()
Amortecedores	(x)	()	()
Direção hidráulica	(x)	()	()
Turbo alimentação	()	()	(x)



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lapa de Oliveira Nery

G – ACESSÓRIOS	Bom	Avariado	Não há
Chave de ignição	(x)	()	()
Alarme	(x)	()	()
CD Player	()	()	(x)
Disqueteira	(x)	()	()
Módulo/Amplificador	(x)	()	()
Rodas esportivas	(x)	()	()
Ar-condicionado	(x)	()	()
Calotas	()	()	(x)
Antena	(x)	()	()
Alto-falantes	(x)	()	()
Faróis auxiliares	(x)	()	()
Tampão traseiro	(x)	()	()
Relógio	(x)	()	()
Teto solar	(x)	()	()
Air bag	(x)	()	()
Retrovisor elétrico	(x)	()	()
Back light	(x)	()	()
Computador de bordo	(x)	()	()
Controle de tração	(x)	()	()
Encosto de cabeça traseiro	(x)	()	()
Travas elétricas	(x)	()	()
Vidros elétricos	(x)	()	()
Volante com regulagem de altura	(x)	()	()
Banco com ajuste de altura	(x)	()	()
Bancos em couro	(x)	()	()
Sensor de ré	()	()	(x)
Controle de velocidade	(x)	()	()
Protetor de cárter	(x)	()	()
Pneu de estepe	(x)	()	()

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lapa de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 29 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA (LADO DO MOTORISTA) DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 30 -



VISTA DA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, DO SEJA, LADO DO PASSAGEIRO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 31 -



VISTA DA TRASEIRA DO VEÍCULO.





Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 32 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 33 -



VISTA DA PARTE FRONTAL DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 34 -



VISTA DA PARTE TRASEIRA DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

LOTE 6

O signatário, para vistoria do veículo, dirigiu-se a Rua Ceará, n.º 499, Edifício Castelo Del Sole, Consolação, nesta Capital - SP. Pode constatar que está, numa escala entre bom, regular e ruim, em bom estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	PASSEIO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: VOLKSWAGEN® Modelo: GOL Placas: EMO 2307 - SÃO PAULO Cor: PRATA Modelo de fabricação: 2009 Ano de fabricação: 2010 Combustível: ÁLCOOL/GASOLINA Motor: 1.6 MI 8V
Chassi:	9BWAB05U4AP099365



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

A - DIANTEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capô	()	(x)	()
Grade	(x)	()	()
Pára-choque	(x)	()	()
Limpadores de pára-brisa	(x)	()	()
Pára-brisa	(x)	()	()
Faróis	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Teto	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

B - LATERAL DIREITA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	()	(x)	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()

C - LATERAL ESQUERDA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	()	(x)	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

D – TRASEIRA

	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Escapamento	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()
Limpador de vidro traseiro	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

E – INTERIORES

	Bom	Avariado	Não há
Assoalho	(x)	()	()
Carpete	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Panel	(x)	()	()
Bancos	(x)	()	()
Revestimentos	(x)	()	()
Cintos de segurança	(x)	()	()
Macaco	(x)	()	()
Chave de roda	(x)	()	()
Triângulo	(x)	()	()
Extintor	(x)	()	()
Bateria	(x)	()	()

F – MECÂNICA

	Bom	Avariado	Não há
Motor	(x)	()	()
Embreagem	(x)	()	()
Câmbio (Manual)	(x)	()	()
Freios (Pé – Mão)	(x)	()	()
Amortecedores	(x)	()	()
Direção hidráulica	(x)	()	()
Turbo alimentação	()	()	(x)



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

G – ACESSÓRIOS	Bom	Avariado	Não há
Chave de ignição	(x)	()	()
Alarme	()	()	(x)
CD Player	(x)	()	()
Disqueteira	()	()	(x)
Módulo/Amplificador	()	()	(x)
Rodas esportivas	()	()	(x)
Air-condicionado	(x)	()	()
Calotas	(x)	()	()
Antena	()	()	(x)
Alto - falantes	(x)	()	()
Faróis auxiliares	()	()	(x)
Tampão traseiro	(x)	()	()
Relógio	(x)	()	()
Teto solar	()	()	(x)
Air bag	()	()	(x)
Retrovisor elétrico	()	()	(x)
Back light	(x)	()	()
Computador de bordo	()	()	(x)
Controle de tração	()	()	(x)
Encosto de cabeça traseiro	(x)	()	()
Travas elétricas	(x)	()	()
Vidros elétricos	(x)	()	()
Volante com regulagem de altura	()	()	(x)
Banco com ajuste de altura	()	()	(x)
Bancos em couro	()	()	(x)
Sensor de ré	()	()	(x)
Controle de velocidade	()	()	(x)
Protetor de cárter	(x)	()	()
Pneu de estepe	(x)	()	()

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 35 -



VISTA DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 36 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA (LADO DO MOTORISTA) DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 37 -



VISTA DA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, ISTO É, LADO DO PASSAGEIRO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 38 -



VISTA DA TRASEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 39 -



VISTA DO MOTOR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 40 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 41 -



VISTA DA PARTE DIANTEIRA DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lemos de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 42 -



VISTA DA PARTE TRASEIRA DO INTERIOR DO VEÍCULO.



LOTE 7

O signatário, para vistoria do veículo, dirigiu-se a Rua Ceará, n.º 499, Edifício Castelo Del Sole, Consolação, nesta Capital - SP. Pode constatar que está, numa escala entre bom, regular e ruim, em regular estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	PASSEIO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: TOYOTA® Modelo: COROLLA Placas: DZB 0091 - SÃO PAULO Cor: PRETA Modelo de fabricação: 2009 Ano de fabricação: 2010 Combustível: ÁLCOOL/GASOLINA Motor: 1.8 16V
Chassi:	9BRBB43E3A5112251



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

A – DIANTEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Grade	(x)	()	()
Pára-choque	(x)	()	()
Limpadores de pára-brisa	(x)	()	()
Pára-brisa	(x)	()	()
Faróis	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Teto	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

B – LATERAL DIREITA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()

C – LATERAL ESQUERDA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery

D – TRASEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Lantermas	(x)	()	()
Escapamento	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()
Limpador de vidro traseiro	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

E – INTERIORES	Bom	Avariado	Não há
Assoalho	(x)	()	()
Carpete	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Panel	(x)	()	()
Bancos	(x)	()	()
Revestimentos	(x)	()	()
Cintos de segurança	(x)	()	()
Macaco	(x)	()	()
Chave de roda	(x)	()	()
Triângulo	(x)	()	()
Extintor	(x)	()	()
Bateria	(x)	()	()

F – MECÂNICA	Bom	Avariado	Não há
Motor	(x)	()	()
Embreagem	(x)	()	()
Câmbio (Manual)	(x)	()	()
Freios (Pé – Mão)	(x)	()	()
Amortecedores	(x)	()	()
Direção hidráulica	(x)	()	()
Turbo alimentação	()	()	(x)



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

G – ACESSÓRIOS	Bom	Avariado	Não há
Chave de ignição	(x)	()	()
Alarme	()	()	(x)
CD Player	()	()	(x)
Disqueteira	()	()	(x)
Módulo/Amplificador	()	()	(x)
Rodas esportivas	()	()	(x)
Air-condicionado	(x)	()	()
Calotas	(x)	()	()
Antena	(x)	()	()
Alto - falantes	()	()	(x)
Faróis auxiliares	()	()	(x)
Tampão traseiro	(x)	()	()
Relógio	(x)	()	()
Teto solar	()	()	(x)
Air bag	()	()	(x)
Retrovisor elétrico	()	()	(x)
Back light	(x)	()	()
Computador de bordo	()	()	(x)
Controle de tração	()	()	(x)
Encosto de cabeça traseiro	(x)	()	()
Travas elétricas	(x)	()	()
Vidros elétricos	(x)	()	()
Volante com regulagem de altura	()	()	(x)
Banco com ajuste de altura	()	()	(x)
Bancos em couro	()	()	(x)
Sensor de ré	()	()	(x)
Controle de velocidade	()	()	(x)
Protetor de cárter	(x)	()	()
Pneu de estepe	(x)	()	()

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocadas, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 43 -



VISTA DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 44 -



VISTA DA LATERAL DIREITA (LADO DO PASSAGEIRO) DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 45 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO, OU SEJA, LADO DO MOTORISTA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 46 -



VISTA DA TRASEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 47 -



VISTA DO MOTOR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 48 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 49 -



VISTA DA PARTE FRONTAL DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 50 -



VISTA DA PARTE TRASEIRA DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

LOTE 8

Para proceder à vistoria do veículo, o Perito dirigiu-se a Rua Arnaldo Magnicaro, n.º 521, Santo Amaro, nesta Capital - SP. Denotou-se que classifica, numa escala entre bom, regular e ruim, em regular estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	PASSEIO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: VOLKSWAGEN® Modelo: GOL Placas: EMO 2326 - SÃO PAULO Cor: PRATA Modelo de fabricação: 2009 Ano de fabricação: 2010 Combustível: ÁLCOOL/GASOLINA Motor: 1.6 MI 8V
Chassi:	9BWAB05U9AP096834



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

A - DIANTEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Grade	(x)	()	()
Pára-choque	(x)	()	()
Limpadores de pára-brisa	(x)	()	()
Pára-brisa	(x)	()	()
Faróis	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Teto	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

B - LATERAL DIREITA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()

C - LATERAL ESQUERDA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

D – TRASEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Escapamento	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()
Limpador de vidro traseiro	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

E – INTERIORES	Bom	Avariado	Não há
Assoalho	(x)	()	()
Carpete	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Painel	(x)	()	()
Bancos	(x)	()	()
Revestimentos	(x)	()	()
Cintos de segurança	(x)	()	()
Macaco	(x)	()	()
Chave de roda	(x)	()	()
Triângulo	(x)	()	()
Extintor	(x)	()	()
Bateria	(x)	()	()

F – MECÂNICA	Bom	Avariado	Não há
Motor	(x)	()	()
Embreagem	(x)	()	()
Câmbio (Manual)	(x)	()	()
Freios (Pé – Mão)	(x)	()	()
Amortecedores	(x)	()	()
Direção hidráulica	(x)	()	()
Turbo alimentação	()	()	(x)



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

G – ACESSÓRIOS	Bom	Avariado	Não há
Chave de ignição	{ x }	{ }	{ }
Alarme	{ }	{ }	{ x }
CD Player	{ }	{ }	{ x }
Disqueteira	{ }	{ }	{ x }
Módulo/Amplificador	{ }	{ }	{ x }
Rodas esportivas	{ }	{ }	{ x }
Ar-condicionado	{ x }	{ }	{ }
Calotas	{ x }	{ }	{ }
Antena	{ }	{ }	{ x }
Alto - falantes	{ }	{ }	{ x }
Faróis auxiliares	{ }	{ }	{ x }
Tampão traseiro	{ x }	{ }	{ }
Relógio	{ x }	{ }	{ }
Teto solar	{ }	{ }	{ x }
Air bag	{ }	{ }	{ x }
Retrovisor elétrico	{ }	{ }	{ x }
Back light	{ x }	{ }	{ }
Computador de bordo	{ }	{ }	{ x }
Controle de tração	{ }	{ }	{ x }
Encosto de cabeça traseiro	{ x }	{ }	{ }
Travas elétricas	{ x }	{ }	{ }
Vidros elétricos	{ x }	{ }	{ }
Volante com regulagem de altura	{ }	{ }	{ x }
Banco com ajuste de altura	{ }	{ }	{ x }
Bancos em couro	{ }	{ }	{ x }
Sensor de ré	{ }	{ }	{ x }
Controle de velocidade	{ }	{ }	{ x }
Protetor de cárter	{ x }	{ }	{ }
Pneu de estepe	{ x }	{ }	{ }

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 51 -



VISTA DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 52 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA (LADO DO MOTORISTA) DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 53 -



VISTA DA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, OU SEJA, LADO DO PASSAGEIRO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 54 -



VISTA DA TRASEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 55 -



VISTA DO MOTOR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 56 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 57 -



VISTA DA PARTE FRONTAL DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 58 -



VISTA DA PARTE TRASEIRA DO INTERIOR DO VEÍCULO.



LOTE 9

Para proceder à vistoria do veículo, o Perito dirigiu-se a Rua Arnaldo Magnicaro, n.º 521, Santo Amaro, nesta Capital - SP. Denotou-se que classifica, numa escala entre bom, regular e ruim, em regular estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	PASSEIO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: FIAT® Modelo: FIORINO Placas: EQB 5294 - SÃO PAULO Cor: BRANCA Modelo de fabricação: 2010 Ano de fabricação: 2011 Combustível: ÁLCOOL/GASOLINA Motor: 1.3 MPI 8V
Chassi:	9BD255049BS884517



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

A – DIANTEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Grade	(x)	()	()
Pára-choque	(x)	()	()
Limpadores de pára-brisa	(x)	()	()
Pára-brisa	(x)	()	()
Faróis	(x)	()	()
Lantermas	(x)	()	()
Teto	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

B – LATERAL DIREITA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	()	(x)	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	()	(x)	()
Pára-lama traseiro	()	(x)	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()

C – LATERAL ESQUERDA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

D – TRASEIRA

	Bom	Avariado	Não há
Capô	()	(x)	()
Saia	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Escapamento	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()
Limpador de vidro traseiro	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

E – INTERIORES

	Bom	Avariado	Não há
Assoalho	(x)	()	()
Carpete	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Painel	(x)	()	()
Bancos	(x)	()	()
Revestimentos	(x)	()	()
Cintos de segurança	(x)	()	()
Macaco	(x)	()	()
Chave de roda	(x)	()	()
Triângulo	(x)	()	()
Extintor	(x)	()	()
Bateria	(x)	()	()

F – MECÂNICA

	Bom	Avariado	Não há
Motor	(x)	()	()
Embreagem	(x)	()	()
Câmbio (Manual)	(x)	()	()
Freios (Pé – Mão)	(x)	()	()
Amortecedores	(x)	()	()
Direção hidráulica	(x)	()	()
Turbo alimentação	()	()	(x)



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

G – ACESSÓRIOS	Bom	Avariado	Não há
Chave de ignição	{ x }	{ }	{ }
Alarme	{ }	{ }	{ x }
CD Player	{ x }	{ }	{ }
Disqueteira	{ }	{ }	{ x }
Módulo/Amplificador	{ }	{ }	{ x }
Rodas esportivas	{ }	{ }	{ x }
Ar-condicionado	{ }	{ }	{ x }
Calotas	{ }	{ }	{ x }
Antena	{ x }	{ }	{ }
Alto - falantes	{ x }	{ }	{ }
Faróis auxiliares	{ }	{ }	{ x }
Tampão traseiro	{ }	{ }	{ x }
Relógio	{ }	{ }	{ x }
Teto solar	{ }	{ }	{ x }
Air bag	{ }	{ }	{ x }
Retrovisor elétrico	{ }	{ }	{ x }
Back light	{ }	{ }	{ x }
Computador de bordo	{ }	{ }	{ x }
Controle de tração	{ }	{ }	{ x }
Encosto de cabeça traseiro	{ }	{ }	{ x }
Travas elétricas	{ }	{ }	{ x }
Vidros elétricos	{ }	{ }	{ x }
Vofante com regulagem de altura	{ }	{ }	{ x }
Banco com ajuste de altura	{ }	{ }	{ x }
Bancos em couro	{ }	{ }	{ x }
Sensor de ré	{ }	{ }	{ x }
Controle de velocidade	{ }	{ }	{ x }
Protetor de cárter	{ x }	{ }	{ }
Pneu de estepe	{ x }	{ }	{ }

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 59 -



VISTA DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 60 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA (LADO DO MOTORISTA) DO VEÍCULO: ➔



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 61 -



VISTA DA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, ISTO É, LADO DO PASSAGEIRO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 62 -



VISTA DA TRASEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 63 -



VISTA DO MOTOR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 64 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 65 -



VISTA DA PARTE FRONTAL DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 66 -



VISTA DO COMPARTIMENTO DE CARGA (PARTE TRASEIRA) DO VEÍCULO



LOTE 10

Para proceder à vistoria do veículo, o Perito dirigiu-se a Rua Arnaldo Magnicaro, n.º 521, Santo Amaro, nesta Capital - SP. Denotou-se que classifica, numa escala entre bom, regular e ruim, em regular estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	PASSEIO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: VOLKSVAGEN® Modelo: GOL Placas: EMO 2314 - SÃO PAULO Cor: PRATA Modelo de fabricação: 2009 Ano de fabricação: 2010 Combustível: ÁLCOOL/GASOLINA Motor: 1.6 MI 8V
Chassi:	9BWAB05U4AP098877



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

A – DIANTEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Grade	(x)	()	()
Pára-choque	(x)	()	()
Limpadores de pára-brisa	(x)	()	()
Pára-brisa	(x)	()	()
Faróis	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Teto	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

B – LATERAL DIREITA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()

C – LATERAL ESQUERDA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	()	(x)	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

D – TRASEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Escapamento	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()
Limpador de vidro traseiro	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()
E – INTERIORES	Bom	Avariado	Não há
Assoalho	(x)	()	()
Carpete	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Panel	(x)	()	()
Bancos	(x)	()	()
Revestimentos	(x)	()	()
Cintos de segurança	(x)	()	()
Macaco	(x)	()	()
Chave de roda	(x)	()	()
Triângulo	(x)	()	()
Extintor	(x)	()	()
Bateria	(x)	()	()
F – MECÂNICA	Bom	Avariado	Não há
Motor	(x)	()	()
Embreagem	(x)	()	()
Câmbio (Manual)	(x)	()	()
Freios (Pé – Mão)	(x)	()	()
Amortecedores	(x)	()	()
Direção hidráulica	(x)	()	()
Turbo alimentação	()	()	(x)



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

G – ACESSÓRIOS	Bom	Avariado	Não há
Chave de ignição	(x)	()	()
Alarme	()	()	(x)
CD Player	()	()	(x)
Disqueteira	()	()	(x)
Módulo/Amplificador	()	()	(x)
Rodas esportivas	()	()	(x)
Air-condicionado	(x)	()	()
Calotas	(x)	()	()
Antena	()	()	(x)
Alto - falantes	()	()	(x)
Faróis auxiliares	()	()	(x)
Tampão traseiro	(x)	()	()
Relógio	(x)	()	()
Teto solar	()	()	(x)
Air bag	()	()	(x)
Retrovisor elétrico	()	()	(x)
Back light	(x)	()	()
Computador de bordo	()	()	(x)
Controle de tração	()	()	(x)
Encosto de cabeça traseiro	(x)	()	()
Travas elétricas	(x)	()	()
Vidros elétricos	(x)	()	()
Volante com regulagem de altura	()	()	(x)
Banco com ajuste de altura	()	()	(x)
Bancos em couro	()	()	(x)
Sensor de ré	()	()	(x)
Controle de velocidade	()	()	(x)
Protetor de cárter	(x)	()	()
Pneu de estepe	(x)	()	()

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 67 -



VISTAL DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 68 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA (LADO DO MOTORISTA) DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

- FOTO DE N.º 69 -

Milton Lopes de Oliveira Nery



VISTA DA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, ISTO É, LADO DO PASSAGEIRO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 70 -



VISTA DA TRASEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 71 -



VISTA DO MOTOR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 72 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 73 -



VISTA DA PARTE FRONTAL DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 74 -



VISTA DA PARTE TRASEIRA DO INTERIOR DO VEÍCULO.



LOTE 11

Para proceder à vistoria do veículo, o Perito dirigiu-se a Rua Arnaldo Magniccaro, n.º 521, Santo Amaro, nesta Capital - SP. Denotou-se que classifica, numa escala entre bom, regular e ruim, em regular estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	PASSEIO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: VOLKSWAGEN® Modelo: GOL Placas: EM0 2311 - SÃO PAULO Cor: PRATA Modelo de fabricação: 2009 Ano de fabricação: 2010 Combustível: ÁLCOOL/GASOLINA Motor: 1.6 MI 8V
Chassi:	9BWAB05U6AP095897



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

A – DIANTEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Grade	(x)	()	()
Pára-choque	(x)	()	()
Limpadores de pára-brisa	(x)	()	()
Pára-brisa	(x)	()	()
Faróis	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Teto	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

B – LATERAL DIREITA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()

C – LATERAL ESQUERDA	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	()	(x)	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery

D – TRASEIRA	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Escapamento	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()
Limpador de vidro traseiro	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

E – INTERIORES	Bom	Avariado	Não há
Assoalho	(x)	()	()
Carpete	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Painel	(x)	()	()
Bancos	(x)	()	()
Revestimentos	(x)	()	()
Cintos de segurança	(x)	()	()
Macaco	(x)	()	()
Chave de roda	(x)	()	()
Triângulo	(x)	()	()
Extintor	(x)	()	()
Bateria	(x)	()	()

F – MECÂNICA	Bom	Avariado	Não há
Motor	(x)	()	()
Embreagem	(x)	()	()
Câmbio (Manual)	(x)	()	()
Freios (Pé – Mão)	(x)	()	()
Amortecedores	(x)	()	()
Direção hidráulica	(x)	()	()
Turbo alimentação	()	()	(x)



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery

6 – ACESSÓRIOS	Bom	Avariado	Não há
Chave de Ignição	(x)	()	()
Alarme	()	()	(x)
CD Player	()	()	(x)
Disqueteira	()	()	(x)
Módulo/Amplificador	()	()	(x)
Rodas esportivas	()	()	(x)
Ar-condicionado	(x)	()	()
Calotas	(x)	()	()
Antena	()	()	(x)
Alto - falantes	()	()	(x)
Faróis auxiliares	()	()	(x)
Tampão traseiro	(x)	()	()
Relógio	(x)	()	()
Teto solar	()	()	(x)
Air bag	()	()	(x)
Retrovisor elétrico	()	()	(x)
Back light	(x)	()	()
Computador de bordo	()	()	(x)
Controle de tração	()	()	(x)
Encosto de cabeça traseiro	(x)	()	()
Travas elétricas	(x)	()	()
Vidros elétricos	(x)	()	()
Volante com regulagem de altura	()	()	(x)
Banco com ajuste de altura	()	()	(x)
Bancos em couro	()	()	(x)
Sensor de ré	()	()	(x)
Controle de velocidade	()	()	(x)
Protetor de cárter	(x)	()	()
Pneu de estepe	(x)	()	()

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocadas, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 75 -



VISTA DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 76 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA (LADO DO MOTORISTA) DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 77 -



VISTA DA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, ISTO É, LADO DO PASSAGEIRO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 78 -



VISTA DA TRASEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 79 -



VISTA DO MOTOR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 80 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

- FOTO DE N.º 81 -

Milton Lopes de Oliveira Nery



VISTA DA PARTE FRONTAL DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 82 -



VISTA DA PARTE TRASEIRA DO INTERIOR DO VEÍCULO.



LOTE 12

Para proceder à vistoria do veículo, o Perito dirigiu-se a Rua Arnaldo Magnicaro, n.º 521, Santo Amaro, nesta Capital - SP. Denotou-se que classifica, numa escala entre bom, regular e ruim, em regular estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	PASSEIO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: VOLKSWAGEN® Modelo: GOL Placas: EMO 2313 - SÃO PAULO Cor: PRATA Modelo de fabricação: 2009 Ano de fabricação: 2010 Combustível: ÁLCOOL/GASOLINA Motor: 1.6 MI 8V
Chassi:	9BNAB05UXAT183861



Avaliações de Bens

Bom **Avariado** **Não há**

Milton Lopes de Oliveira Nery

A – DIANTEIRA

Capô	()	()	()
Grade	(x)	()	()
Pára-choque	()	(x)	()
Limpadores de pára-brisa	(x)	()	()
Pára-brisa	(x)	()	()
Faróis	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Teto	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

B – LATERAL DIREITA

	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()

C – LATERAL ESQUERDA

	Bom	Avariado	Não há
Pára-lama dianteiro	(x)	()	()
Espelho retrovisor	(x)	()	()
Portas	(x)	()	()
Pára-lama traseiro	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Coluna de portas	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

D – TRASEIRA

	Bom	Avariado	Não há
Capô	(x)	()	()
Saia	()	()	(x)
Pára-choque	(x)	()	()
Lanternas	(x)	()	()
Escapamento	(x)	()	()
Vidros	(x)	()	()
Limpador de vidro traseiro	()	()	(x)
Rodas	(x)	()	()
Pneus	(x)	()	()

E – INTERIORES

	Bom	Avariado	Não há
Assoalho	(x)	()	()
Carpete	(x)	()	()
Maçaneta	(x)	()	()
Painel	(x)	()	()
Bancos	(x)	()	()
Revestimentos	(x)	()	()
Cintos de segurança	(x)	()	()
Macaco	(x)	()	()
Chave de roda	(x)	()	()
Triângulo	(x)	()	()
Extintor	(x)	()	()
Bateria	(x)	()	()

F – MECÂNICA

	Bom	Avariado	Não há
Motor	(x)	()	()
Embreagem	(x)	()	()
Câmbio (Manual)	(x)	()	()
Freios (Pé – Mão)	(x)	()	()
Amortecedores	(x)	()	()
Direção hidráulica	(x)	()	()
Turbo alimentação	()	()	(x)



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

G – ACESSÓRIOS	Bom	Avariado	Não há
Chave de ignição	(x)	()	()
Alarme	()	()	(x)
CD Player	()	()	(x)
Disqueteira	()	()	(x)
Módulo/Amplificador	()	()	(x)
Rodas esportivas	()	()	(x)
Ar-condicionado	(x)	()	()
Calotas	(x)	()	()
Antena	()	()	(x)
Alto - falantes	()	()	(x)
Faróis auxiliares	()	()	(x)
Tampão traseiro	(x)	()	()
Relógio	(x)	()	()
Teto solar	()	()	(x)
Air bag	()	()	(x)
Retrovisor elétrico	()	()	(x)
Back light	(x)	()	()
Computador de bordo	()	()	(x)
Controle de tração	()	()	(x)
Encosto de cabeça traseiro	(x)	()	()
Travas elétricas	(x)	()	()
Vidros elétricos	(x)	()	()
Volante com regulagem de altura	()	()	(x)
Banco com ajuste de altura	()	()	(x)
Bancos em couro	()	()	(x)
Sensor de ré	()	()	(x)
Controle de velocidade	()	()	(x)
Protetor de cárter	(x)	()	()
Pneu de estepe	(x)	()	()

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

- FOTO DE N.º 83 -

Milton Lopes de Oliveira Nery



VISTA DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 84 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA (LADO DO MOTORISTA) DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 85 -



VISTA DA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, ISTO É, LADO DO PASSAGEIRO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 86 -



VISTA DA TRASEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 87 -



VISTA DO MOTOR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 88 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.

Rua Tabatinguera, 140 - Conjunto 403 - Centro - Tel/Fax (11) 3115-0750 - CEP 01020-901 - São Paulo - SP
e-mail. miltonneryavaliacoes@gmail.com



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 89 -



VISTA DA PARTE FRONTAL DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 90 -



VISTA DA PARTE TRASEIRA DO INTERIOR DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 13

Para proceder à vistoria do veículo, o Perito dirigiu-se a Rua Arnaldo Magniccaro, n.º 521, Santo Amaro, nesta Capital - SP. Denotou-se que classifica, numa escala entre bom, regular e ruim, em regular estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	CARGA/CAMINHÃO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: FORD® Modelo: CARGO Placas: DPM 3918 - SÃO PAULO Cor: CINZA Modelo de fabricação: 2004 Ano de fabricação: 2004 Combustível: DIESEL Motor: CUMMINS
Chassi:	9BFV2UHGX4BB43307

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 91 -



VISTA DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery

- FOTO DE N.º 92 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA (LADO DO MOTORISTA) DO VEÍCULO.

Rua Tabatinguera, 140 - Conjunto 403 - Centro - Tel/Fax: (11) 3115-0750 - CEP 01020-901 - São Paulo - SP

e-mail: miltonneryavaliacoes@gmail.com



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 93 -



VISTA DA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, ISTO É, LADO DO PASSAGEIRO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 94 -



VISTA DA TRASEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 95 -



VISTA DO MOTOR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 96 -



VISTA DO INTERIOR DA CABINE DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 97 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lemos de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 98 -



VISTA DO INTERIOR DO BAÚ QUE É PARTE INTEGRANTE DO VEÍCULO.



LOTE 14

Para proceder à vistoria do veículo, o Perito dirigiu-se a Rua Arnaldo Magnicaro, n.º 521, Santo Amaro, nesta Capital - SP. Denotou-se que classifica, numa escala entre bom, regular e ruim, em regular estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	CARGA/CAMINHÃO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: FORD® Modelo: CARGO Placas: DRT 7326 - SÃO PAULO Cor: BRANCA Modelo de fabricação: 2005 Ano de fabricação: 2005 Combustível: DIESEL Motor: CUMMINS
Chassi:	9BFXCESU05BB51214

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 99 -



VISTA DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 100 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO, ISTO É, LADO DO MOTORISTA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 101 -



VISTA DA TRASEIRA E LATERAL ESQUERDA (LADO DO PASSAGEIRO) DO
VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 102 -



VISTA DO MOTOR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 103 -



VISTA DO INTERIOR DA CABINE DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 104 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 105 -



VISTA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO, O QUAL NÃO SE ENCONTRAVA
INSTALADO E DEPOSITADO NA CABINE DO MESMO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 106 -



VISTA DO INTERIOR DO BAÚ QUE É PARTE INTEGRANTE DO VEÍCULO.



LOTE 15

Para proceder à vistoria do veículo, o Perito dirigiu-se a Rua Arnaldo Magnicaro, n.º 521, Santo Amaro, nesta Capital - SP. Denotou-se que classifica, numa escala entre bom, regular e ruim, em regular estado de conservação e uso.

Pelo que se pôde apurar na ocasião da vistoria, no que se referem às características técnicas do veículo, foi constatado o quanto segue:

Espécie:	CARGA/CAMINHÃO
Categoria:	PARTICULAR
Descrição do veículo:	Marca: FORD® Modelo: CARGO Placas: ELB 2204 - SÃO PAULO Cor: BRANCA Modelo de fabricação: 2009 Ano de fabricação: 2009 Combustível: DIESEL Motor: CUMMINS
Chassi:	9BFXCE2U79BB34890

As fotografias a seguir serão apresentadas precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual do veículo:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lapa de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 107 -



VISTA DA DIANTEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 108 -



VISTA DA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, OU SEJA, LADO DO PASSAGEIRO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 109 -



VISTA DA LATERAL ESQUERDA (LADO DO MOTORISTA) DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 110 -



VISTA DA TRASEIRA DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 111 -



VISTA DO MOTÓR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 112 -



VISTA DO INTERIOR DA CABINE DO VEÍCULO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 113 -



VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 114 -



VISTA DO INTERIOR DO BAÚ QUE É PARTE INTEGRANTE DO VEÍCULO.



3 - METODOLOGIA ADOTADA:

De acordo com a norma da ABNT NBR 14.653 - Avaliação de Bens - Parte 1: Procedimentos Gerais, item 8.1.1, tem-se que:

A metodologia aplicável é função, basicamente, da natureza do bem avaliando, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e quantidade de informações colhidas no mercado. A sua escolha deve ser injustificada e ater-se ao estabelecido nesta Parte 1, bem como nas demais partes que compõe esta Norma, com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos que suportem racionalmente o convencimento do valor.

Consiste, inicialmente, na verificação das características dos bens móveis objetos da presente avaliação, as quais já foram apresentadas no capítulo anterior.

A metodologia aplicada no caso em questão leva em consideração os aspectos particulares ou as características mais importantes dos itens avaliados que, de alguma forma, influi ou contribui no seu valor.



Mediante pesquisa de mercado realizada junto às empresas de venda e compra veículos automotores, apura-se o valor de mercado dos mesmos, que depende de sua vida útil e obsolescência física e funcional, que consiste na perda de utilidade de um bem, resultante de fatores físicos (deterioração pelo uso, desgaste, envelhecimento, e etc.) e funcionais (surgimento de novos produtos que o substituam, com vantagens).

A definição ou conceito de valor de mercado, de acordo com a literatura da Engenharia de Avaliações ou, ainda, conforme definição da Norma Brasileira NBR 14.653:2011 (parte 1) - Norma para Avaliação de Bens - Procedimentos Gerais, da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, é:

"Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições e mercado vigente".

3.1 - CRITÉRIO ADOTADO:

O critério específico para a elaboração deste laudo é o seguinte:

valor de liquidação



A definição ou conceito deste critério, de acordo com a literatura da Engenharia de Avaliações, assim se apresenta:

"É o preço que um bem embargado trará, se exposto para venda em mercado, sob condições de venda forçada ou ordenada".

4 - AVALIAÇÃO:

Na fixação do valor dos veículos serão feitas memórias de cálculos, onde estarão incluídos os preços médios praticados no mercado, os quais foram obtidos junto às empresas retro mencionadas, tendo-se consultadas as seguintes fontes:

FONTES PESQUISADAS

ORIGINAL VEÍCULOS ITAIM

Avenida Marechal Tito, n.º 3.878

Itaim Paulista, São Paulo - SP.

Fone: (0xx11) 2563 - 7000

VIGORITO JABAQUARA

Avenida Engenheiro George Corbisier, n.º 293

Jabaquara, São Paulo - SP.

Fone: (0xx11) 5018 - 8035



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

APOLO VEÍCULOS

Rua Marambaia, n.º 725
Casa Verde, São Paulo - SP.
Fone: (0xx11) 3858 - 7522

PEUGEOT SUPER FRANCE

Rua dos Machados, n.º 38
Vila Guilherme, São Paulo - SP.
Fone: (0xx11) 2903 - 3000

GATTÍ VEÍCULOS

Avenida dos Autonomistas, n.º 3.786
Osasco - SP.
Fone: (0xx11) 2111 - 7272

GRID VEÍCULOS

Avenida Marechal Tito, n.º 3.100 A
Itaim Paulista, São Paulo - SP
Fone: (0xx11) 2567 - 2163

POINT IMPORT MULTIMARCAS.

Avenida Lucas Nogueira Garcez, n.º 861
São Bernardo do Campo - SP.
Fone: (0xx11) 4331 - 1717

SMILLE MULTIMARCAS

Rua Augusto Carlos Bauman, n.º 870
Itaquera, São Paulo - SP.
Fone: (0xx11) 2205 - 6933



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

CITROËN MONTPELLIER

Avenida Aricanduva, n.º 5555
Vila Aricanduva, São Paulo - SP.
Fone: (0xx11) 2727 - 8000

FORD HORIZONTE

Rua Major Pinheiros Froes, n.º 2131
Suzano - SP.
Fone: (0xx11) 4741- 3188

RIVAUTO AUTOMÓVEIS

Avenida Marechal Tito, n.º 3100
Itaim Paulista, São Paulo - SP.
Fone: (0xx11) 3368 - 8677

MORUMBI VEÍCULOS

Rua Juquis, n.º 305
Moema, São Paulo - SP.
Fone: (0xx11) 5044 - 4646

ATRAÇÃO VEÍCULOS

Avenida São Miguel, n.º 1.068
Penha, São Paulo - SP.
Fone: (0xx11) 2023 - 0091

GRAVEL AUTOMARCAS

Avenida São Miguel, n.º 8.554
São Miguel Paulista, São Paulo - SP.
Fone: (0xx11) 2030 - 5555



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

HEXA-CAR MULTIMARCAS VEÍCULOS

Rua Prudente de Moraes, n.º 142

Suzano - SP.

Fone: (0xx11) 4747-4455

FONTE DE LUZ VEÍCULOS

Avenida Armando Sales de Oliveira, n.º 70

Suzano - SP.

Fone: (0xx11) 4747 - 1375

CARGA PESADA - COMÉRCIO DE CAMINHÕES E CARRETAS

Avenida Salim Farah Maluf, n.º 6100

São Paulo - SP.

Fone: (0xx11) 2021 - 4000

MAXI TRUCK CAMINHÕES

Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 69,3

Jundiaí, São Paulo - SP.

Fone: (0xx11) 4525 - 1212

DONI CAMINHÕES

Avenida Engenheiro Miguel Gemma, n.º 1700

Mogi das Cruzes - SP.

Fone: (0xx11) 4726 - 3972

MEGA CAMINHÕES

Avenida Governador Adhemar de Barros, n.º 2021

Mogi das Cruzes - SP.

Fone: (0xx11) 4738 - 2222



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

WW CAMINHÕES

Rodovia Índio Tibiriçá, n.º 2329, km 23

Ribeirão Pires - SP.

Fone: (0xx11) 4822 - 1738

PERFIL CAMINHÕES

Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari, n.º 380

Jundiaí - SP.

Fone: (0xx11) 4581 - 9539

OPÇÃO CAMINHÕES

Rua Gastão Rocha Leão, n.º 515

Campinas - SP.

Fone: (0xx19) 3381 - 3020

CENTRAL TRUCK

Rua Montalverne, n.º 19

Piratininga, São Paulo - SP.

Fone: (0xx11) 3696 - 4146

NICAN COMÉRCIO DE CAMINHÕES E CARRETAS

Avenida Paulo Benassi, n.º 200

Jundiaí - SP.

Fone: (0xx11) 4531 - 8656



SANEAMENTO AMOSTRAL

LOTE	OPINIÃO DE N.º 01 (R\$)	OPINIÃO DE N.º 02 (R\$)	OPINIÃO DE N.º 03 (R\$)	TOTAL GERAL (R\$)	MÉDIA ARITMÉTICA (R\$)
1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00
2	23.000,00	25.000,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00
3	56.000,00	60.000,00	58.000,00	174.000,00	58.000,00
4	11.000,00	10.000,00	9.000,00	30.000,00	10.000,00
5	43.000,00	47.000,00	45.000,00	135.000,00	45.000,00
6	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00
7	44.000,00	46.000,00	45.000,00	135.000,00	45.000,00
8	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00
9	23.000,00	24.000,00	25.000,00	72.000,00	24.000,00
10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00
11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00
12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00
13	66.000,00	60.000,00	57.000,00	183.000,00	61.000,00
14	68.000,00	66.000,00	70.000,00	204.000,00	68.000,00
15	90.000,00	84.000,00	90.000,00	264.000,00	88.000,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

Assim, determina-se a eliminação de elementos com valores de mais ou menos 30% (trinta por cento) em torno da média, tornando-se discrepantes e inutilizados. De tal modo, determina-se com os restantes uma nova média e seus limites, pelo mesmo princípio, conforme segue:

LOTE	LIMITE INFERIOR (-30%) (R\$)	LIMITE SUPERIOR (+30%) (R\$)	MÉDIA ARITMÉTICA (R\$)
1	17.500,00	32.500,00	25.500,00
2	16.800,00	31.200,00	24.000,00
3	40.600,00	75.400,00	58.000,00
4	7.000,00	13.000,00	10.000,00
5	31.500,00	58.500,00	45.000,00
6	17.500,00	32.500,00	25.500,00
7	31.500,00	58.500,00	45.000,00
8	17.500,00	32.500,00	25.500,00
9	16.800,00	31.200,00	24.000,00
10	17.500,00	32.500,00	25.500,00
11	17.500,00	32.500,00	25.500,00
12	17.500,00	32.500,00	25.500,00
13	42.700,00	79.300,00	61.000,00
14	47.600,00	88.400,00	68.000,00
15	61.600,00	114.400,00	88.000,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

Observando o resumo das opiniões apuradas, notamos que nenhuma delas extrapola os limites do intervalo. Portanto, o valor de mercado para os bens móveis avaliados é de:

LOTE	VALOR DE MERCADO (R\$)
1	25.000,00
2	24.000,00
3	58.000,00
4	10.000,00
5	45.000,00
6	25.000,00
7	45.000,00
8	25.000,00
9	24.000,00
10	25.000,00
11	25.000,00
12	25.000,00
13	61.000,00
14	68.000,00
15	88.000,00



No que tange à pesquisa de mercado para a avaliação dos veículos, a mesma foi procedida considerando-os no atual estado, qual seja, o "quantum" foi apurado, conforme termo adaptada no mercado, ou seja, "no estado".

Assim, estabelecemos um deságio de 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) sobre o preço das ofertas, para cobrir habitual superestimativa das ofertas, natural elasticidade dos negócios e para levar em conta as eventuais trocas de peças e reparos que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos veículos, resultando, portanto, no **valor de liquidação**.

Para o cálculo do **valor de liquidação**, temos:

$$V_L = V_M \times 0,75;$$

Onde:

V_L = valor de liquidação;

V_M = valor de mercado;

0,75 = Fator depreciativo - 25% (VINTE E CINCO POR CENTO).

Substituindo e calculando, com arredondamento, vem:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

LOTE	VALOR DE MERCADO (R\$)	VALOR DE LIQUIDAÇÃO (R\$)
1	25.000,00	19.000,00
2	24.000,00	18.000,00
3	58.000,00	43.500,00
4	10.000,00	7.500,00
5	45.000,00	34.000,00
6	25.000,00	19.000,00
7	45.000,00	34.000,00
8	25.000,00	19.000,00
9	24.000,00	18.000,00
10	25.000,00	19.000,00
11	25.000,00	19.000,00
12	25.000,00	19.000,00
13	61.000,00	46.000,00
14	68.000,00	51.000,00
15	88.000,00	66.000,00

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO

R\$ 432.000,00

(quatrocentos e trinta e dois mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



5 - CONCLUSÃO:

Pelo que ficou exposto no presente laudo, o valor dos bens móveis descritos nos termos dos AUTOS DA FALÊNCIA, dos bens da massa falida da UNIPAC EMBALAGENS LTDA., Autos de n.º 0026883-58.2012.8.26.0100, corresponde a:

LOTE	DESCRIÇÃO DO BEM MÓVEL	VALOR (R\$)
1	VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*, MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL, 4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO, COR PREDOMINANTE: PRATA, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX), ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010, PLACAS: EMO 2330 – SÃO PAULO, CHASSI *9BWAB05U2AP100609*	19.000,00
2	VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA PEUGEOT*, MODELO: 307, VERSÃO: 2.0 GRIFFE 16V – AUTOMÁTICO, 4 PORTAS, COR PREDOMINANTE: PRATA, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ANO DE FABRICAÇÃO: 2007, MODELO DE FABRICAÇÃO: 2008, PLACAS: EBI 8211 – SÃO PAULO, CHASSI *BAD3CRFJ28G032369*	18.000,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

3	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA BMW®, MODELO: 540 I, VERSÃO: 4.4 PROTECTION SEDAN V8 32V – AUTOMÁTICO, 4 PORTAS, COR PREDOMINANTE: PRATA, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ANO DE FABRICAÇÃO: 2002, MODELO DE FABRICAÇÃO: 2003 PLACAS: BMW 1243 – SÃO PAULO, CHASSI *WBADN810039X60600*</p> <p>VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA CITROËN®, MODELO: XANTIA, VERSÃO: 3.0 I EXCLUSIVE V6 24V – AUTOMÁTICO, 4 PORTAS, COR PREDOMINANTE: PRATA, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ANO DE FABRICAÇÃO: 1999, MODELO DE FABRICAÇÃO: 2000 PLACAS: CPB 4949 – SÃO PAULO, CHASSI *VF7X1XFZMY5000182*</p>	<p>43.500,00</p> <p>7.500,00</p>
5	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA BMW®, MODELO: 540 I, VERSÃO: 4.4 PROTECTION SEDAN V8 32V – AUTOMÁTICO, 4 PORTAS, COR PREDOMINANTE: PRETA, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ANO DE FABRICAÇÃO: 2001, MODELO DE FABRICAÇÃO: 2002 PLACAS: DDE 5858 – SÃO PAULO, CHASSI *WBADN810X2BX600361*</p>	<p>34.000,00</p>



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

6	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*, MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL, 4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO, COR PREDOMINANTE: PRATA, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX), ANO DE FABRICAÇÃO: 2009, MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010 PLACAS: EMO 2307 – SÃO PAULO, CHASSI *9BWAB05U4AP099365*</p>	19.000,00
7	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA TOYOTA*, MODELO: COROLLA, VERSÃO: XEI 1.8 16V – AUTOMÁTICO, COR PREDOMINANTE: PRETA, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX), ANO DE FABRICAÇÃO: 2009, MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010 PLACAS: DZB 0091 – SÃO PAULO, CHASSI *9BRBB48E3A5112251*</p>	34.000,00
8	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*, MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL, 4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO, COR PREDOMINANTE: PRATA, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX), ANO DE FABRICAÇÃO: 2009, MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010 PLACAS: EMO 2326 – SÃO PAULO, CHASSI *9BWAB05U9AP096834*</p>	19.000,00



9	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT*, MÓDELO: FIORINO, VERSÃO: 1.3 MPI FURGÃO BV – MANUAL, 2 PORTAS, COR PREDOMINANTE: BRANCA, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX), ANO DE FABRICAÇÃO: 2010, MODELO DE FABRICAÇÃO: 2011 PLACAS: EQB 5294 – SÃO PAULO, CHASSI *9BD255049BS884517*</p>	18.000,00
10	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*, MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL, 4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO, COR PREDOMINANTE: PRATA, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX), ANO DE FABRICAÇÃO: 2009, MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010 PLACAS: EMO 2314 – SÃO PAULO, CHASSI *9BWAB05U4AP098877*</p>	19.000,00
11	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*, MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL, 4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO, COR PREDOMINANTE: PRATA, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX), ANO DE FABRICAÇÃO: 2009, MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010 PLACAS: EMO 2311 – SÃO PAULO, CHASSI *9BWAB05U6AP095897*</p>	19.000,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopera de Oliveira Nery

12	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN®, MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL, 4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO, COR PREDOMINANTE: PRATA, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX), ANO DE FABRICAÇÃO: 2009, MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010 PLACAS: EMO 2313 – SÃO PAULO, CHASSI *9BWAB05LUXAT183861*</p>	19.000,00
13	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FORD®, MODELO: CARGO, VERSÃO: 815 S, COR PREDOMINANTE: PRATA, COMBUSTÍVEL: DIESEL, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO: 2004, PLACAS: DPM 3918 – SÃO PAULO, CHASSI *9BFV2UHGX48843307*, IMPLEMENTO COM BAÚ DO TIPO SECO.</p>	46.000,00
14	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FORD®, MODELO: CARGO, VERSÃO: 1517 E, COR PREDOMINANTE: BRANCA, COMBUSTÍVEL: DIESEL, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO: 2005, PLACAS: DRT 7326 – SÃO PAULO, CHASSI *9BFXCESU05B051214*, IMPLEMENTO COM BAÚ DO TIPO SECO.</p>	51.000,00
15	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FORD®, MODELO: CARGO, VERSÃO: 1317 E, COR PREDOMINANTE: BRANCA, COMBUSTÍVEL: DIESEL, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO: 2009, PLACAS: ELB 2204 – SÃO PAULO, CHASSI *9BFXCE2U79BB34890*, IMPLEMENTO COM BAÚ DO TIPO SECO.</p>	66.000,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

RESUMO DE VALORES

LOTE 1

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*,
MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL,
4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO,
COR PREDOMINANTE: PRATA,
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),
ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010,
PLACAS: EMO 2330 – SÃO PAULO,
CHASSI *9BWAB0SU2AP100609*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 19.000,00

(dezenove mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 2

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA PEUGEOT*,
MODELO: 307, VERSÃO: 2.0 GRIFFE 16V – AUTOMÁTICO,
4 PORTAS, COR PREDOMINANTE: PRATA,
COMBUSTÍVEL: GASOLINA,
ANO DE FABRICAÇÃO: 2007,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2008,
PLACAS: EBJ 8211 – SÃO PAULO,
CHASSI *BAD3CRFJ28G032369*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 18.000,00

(dezoito mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopera de Oliveira Nery

LOTE 3

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA BMW®, MODELO: 540 I,
VERSÃO: 4.4 PROTECTION SEDAN V8 32V – AUTOMÁTICO,
4 PORTAS, COR PREDOMINANTE: PRATA,
COMBUSTÍVEL: GASOLINA,
ANO DE FABRICAÇÃO: 2002,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2003
PLACAS: BMW 1243 – SÃO PAULO,
CHASSI *WBADN810039X60600*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 43.500,00

(quarenta e três mil e quinhentos reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 4

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA CITROËN®,
MODELO: XANTIA,
VERSÃO: 3.0 I EXCLUSIVE V6 24V – AUTOMÁTICO,
4 PORTAS, COR PREDOMINANTE: PRATA,
COMBUSTÍVEL: GASOLINA,
ANO DE FABRICAÇÃO: 1999,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2000
PLACAS: CPB 4949 – SÃO PAULO,
CHASSI *VF7X1XFZMYS000182*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 7.500,00

(sete mil e quinhentos reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 5

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA BMW*, MODELO: 540 I,
VERSÃO: 4.4 PROTECTION SEDAN V8 32V – AUTOMÁTICO,
4 PORTAS, COR PREDOMINANTE: PRETA,
COMBUSTÍVEL: GASOLINA,
ANO DE FABRICAÇÃO: 2001,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2002
PLACAS: DDE 5858 – SÃO PAULO,
CHASSI *WBADN810X2BX600361*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 34.000,00

(trinta e quatro mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 6

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*,
MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL,
4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO,
COR PREDOMINANTE: PRATA,
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),
ANO DE FABRICAÇÃO: 2009,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010
PLACAS: EMO 2307 – SÃO PAULO,
CHASSI *9BWAB05U4AP099365*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 19.000,00

(dezenove mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 7

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA TOYOTA*,
MODELO: COROLLA, VERSÃO: XEI 1.8 16V – AUTOMÁTICO,
COR PREDOMINANTE: PRETA,
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),
ANO DE FABRICAÇÃO: 2009,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010
PLACAS: DZB 0091 – SÃO PAULO,
CHASSI *9BRB848E3A5112251*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 34.000,00

(trinta e quatro mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 8

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*,
MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL,
4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO,
COR PREDOMINANTE: PRATA,
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),
ANO DE FABRICAÇÃO: 2009,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010
PLACAS: EMO 2326 – SÃO PAULO,
CHASSI *98WAB05U9AP096834*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 19.000,00

(dezenove mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 9

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT®, MODELO: FIORINO,
VERSÃO: 1.3 MPI FURGÃO BV – MANUAL, 2 PORTAS,
COR PREDOMINANTE: BRANCA,
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),
ANO DE FABRICAÇÃO: 2010,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2011
PLACAS: EQB 5294 – SÃO PAULO,
CHASSI *9BD255049B5884517*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 18.000,00

(dezoito mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 10

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN®,
MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI BV – MANUAL,
4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO,
COR PREDOMINANTE: PRATA,
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),
ANO DE FABRICAÇÃO: 2009,
MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010
PLACAS: EMD 2314 – SÃO PAULO,
CHASSI *9BWAB05U4AP098877*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 19.000,00

(dezenove mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 11

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*,

MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL,

4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO,

COR PREDOMINANTE: PRATA,

COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),

ANO DE FABRICAÇÃO: 2009,

MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010

PLACAS: EMO 2311 – SÃO PAULO,

CHASSI *9BWAB05U6AP095897*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 19.000,00

(dezenove mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 12

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA VOLKSWAGEN*,

MODELO: GOL, VERSÃO: 1.6 MI 8V – MANUAL,

4 PORTAS, 5ª GERAÇÃO,

COR PREDOMINANTE: PRATA,

COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA (FLEX),

ANO DE FABRICAÇÃO: 2009,

MODELO DE FABRICAÇÃO: 2010

PLACAS: EMO 2313 – SÃO PAULO,

CHASSI *9BWAB05UXAT183861*

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 19.000,00

(dezenove mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 13

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FORD*,

MODELO: CARGO, VERSÃO: 815 S,

COR PREDOMINANTE: PRATA,

COMBUSTÍVEL: DIESEL,

ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO: 2004,

PLACAS: DPM 3918 - SÃO PAULO,

CHASSI *9BFV2UHGK48B43307*,

IMPLEMENTO COM BAÚ DO TIPO SECO.

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 46.000,00

(quarenta e seis mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

LOTE 14

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FORD*,

MODELO: CARGO, VERSÃO: 1517 E,

COR PREDOMINANTE: BRANCA,

COMBUSTÍVEL: DIESEL,

ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO: 2005,

PLACAS: DRT 7326 - SÃO PAULO,

CHASSI *96FXCE5U05BBS1214*,

IMPLEMENTO COM BAÚ DO TIPO SECO.

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 46.000,00

(quarenta e seis mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -



LOTE 15

VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FORD*,

MODELO: CARGO, VERSÃO: 1317 E,

COR PREDOMINANTE: BRANCA,

COMBUSTÍVEL: DIESEL,

ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO: 2009,

PLACAS: ELB 2204 – SÃO PAULO,

CHASSI: *9BFXCE2U796B34890*,

IMPLEMENTO COM BAÚ DO TIPO SECO.

VALOR DO VEÍCULO – R\$ 66.000,00

(sessenta e seis mil reais)

- válido para Dezembro de 2014 -

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO

R\$ 432.000,00 – dezembro/2014

(quatrocentos e trinta e dois mil reais)



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

6 - ENCERRAMENTO:

Dando por terminado o seu trabalho, mandou digitar o presente laudo, que se compõe de 201 (duzentos e uma) folhas impressas de um só lado, vindo as demais rubricadas e a última, datada e assinada pelo Perito Judicial.

São Paulo, 02 de Dezembro de 2014.

MILTON LOPES DE OLIVEIRA NERY
PERITO JUDICIAL



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
1.ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL - SP.**

AUTOS N.º 0026883-58.2012.8.26.0100

MILTON LOPES DE OLIVEIRA NERY,
Perito Judicial, nomeado nos **AUTOS DA FALÊNCIA**, dos bens da massa
falida da **UNIPAC EMBALAGENS LTDA.**, dando por terminados seus
estudos, diligências e vistorias, vem apresentar suas conclusões, expressas
no seguinte laudo em anexo, pelo qual chegou aos valores avaliatórios,
conforme demonstrativo a seguir.

*Termos em que,
P. Deferimento.*

São Paulo, 22 de Maio de 2015.

**MILTON LOPES DE OLIVEIRA NERY
PERITO JUDICIAL**



RESUMO DE VALORES

LOTE	QTDE.	DESCRIÇÃO DO BEM MÓVEL	VALOR (R\$)
1	38	CADEIRA ESTOFADA, DE COR VERMELHA, SEM BRAÇOS E COM RODAS	2.052,00
2	35	CADEIRA ESTOFADA, DE COR VERMELHA, COM BRAÇO E RODAS	2.415,00
3	3	MONITOR DE COMPUTADOR	297,00
4	11	APARELHO TELEFÔNICO, DE COR BRANCA, DO TIPO PABX, DA MARCA SIEMENS	1.386,00
5	21	APARELHO TELEFÔNICO, DE COR PRETA, DA MARCA SIEMENS	693,00
6	7	GAVETEIRO DE AÇO, DE COR PRETA, DO TIPO BAIXO, COM RODAS	840,00
7	1	BALCÃO DE MADEIRA DE COR BRANCA	780,00
8	1	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR E TAMPO DE VIDRO	120,00
9	1	MESA DE MADEIRA	69,00
10	19	MESA DE MADEIRA, DE COR BRANCA/CINZA, COM FORMATO DE "L"	2.622,00
11	16	ARMÁRIO DE MADEIRA, DE COR BRANCA, DO TIPO BAIXO, COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	1.920,00
12	1	ARQUIVO DE MADEIRA, DE COR BEGE, COM 04 (QUATRO) GAVETAS	135,00
13	31	GAVETEIRO DE MADEIRA, DE COR BRANCA, DO TIPO BAIXO	2.371,50
14	24	MICRO COMPUTADOR (TECLADO, MONITOR, MOUSE E CPU)	6.264,00
15	2	MACA, DE FERRO PINTADO, COM ENCOSTO MÓVEL	240,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Neto

16	1	MÓVEL DE MADEIRA, DE COR BRANCA, DO TIPO BAIXO E ESTREITO, COM 03 (TRÊS) PORTAS	105,00
17	37	ARMÁRIO DE MADEIRA, DE COR BRANCA, DO TIPO ALTO, COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	6.993,00
18	1	BEBEDOURO DE PLÁSTICO, COM GALÃO DE PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA	13,50
19	19	CADEIRA, DE COR PRETA, DO TIPO FIXA	598,50
20	1	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, COM MEDIDOR DE ALTURA, DA MARCA FILIZOLA, MODELO PERSONAL LINE	765,00
21	1	MESA DE FERRO PINTADO, DE COR BRANCA, DO TIPO BAIXA, COM TAMPO DE VIDRO	63,00
22	2	MESA DE MADEIRA, COM FORMATO OVAL	390,00
23	37	CADEIRA ESTOFADA, DE COR PRETA, DO TIPO FIXA	1.498,50
24	14	CADEIRA ESTOFADA, DE COR PRETA, SEM BRAÇOS E COM RODAS	966,00
25	34	ARQUIVO DE AÇO, COM 04 (QUATRO) GAVETAS	8.160,00
26	1	MESA DE MADEIRA, COM FORMATO DE "L", COM TAMPO DE VIDRO, 08 (OITO) GAVETAS E 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	210,00
27	5	BEBEDOURO DE PLÁSTICO, COM GALÃO DE PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA	450,00
28	4	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 02 (DUAS) PORTAS DE CORRER	472,80
29	4	MESA DE MADEIRA, COM FORMATO REDONDO	432,00
30	6	MESA DE MADEIRA, COM TAMPO DE VIDRO E 03 (TRÊS) GAVETAS	918,00
31	1	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 06 (SEIS) PORTAS DE ABRIR	249,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Miltenery *Lopes de Oliveira Nery*

32	2	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO ALTO, COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR	360,00
33	1	ESTANTE DE MADEIRA, COM 02 (DUAS) GAVETAS E 01 (UMA) PRATELEIRA	150,00
34	1	MESA DE MADEIRA, COM FORMATO REDONDO E TAMPO DE VIDRO	156,00
35	5	CADEIRA ESTOFADA, DE COR AZUL, COM BRAÇOS E RODAS	300,00
36	1	ESTUFA DA MARCA MOCÓN	102,00
37	10	MESA DE MADEIRA COM 03 (TRÊS) GAVETAS	1.110,00
38	1	FOGÃO ELÉTRICO DA MARCA LAYR, MODELO TOPÁZIO 1	150,00
39	1	CIRCULADOR DE AR DA MARCA BRITÂNIA	45,00
40	11	CADEIRA ESCOLAR	214,50
41	8	MESA DE MADEIRA COM 06 (SEIS) GAVETAS	1.608,00
42	2	MESA DE MADEIRA, DE COR BRANCA, COM 02 (DUAS) GAVETAS	216,00
43	2	MESA DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) GAVETAS	288,00
44	3	CPU HORIZONTAL DA MARCA DELL	567,00
45	3	VENTILADOR DE COLUNA DA MARCA VENTISILVA	603,00
46	1	MESA DE MADEIRA COM FORMATO OVAL	309,00
47	1	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO ALTO, COM 03 (TRÊS) PRATELEIRAS E 02 (DUAS) GAVETAS	120,00
48	1	MESA DE MADEIRA COM 05 (CINCO) GAVETAS	135,00
49	1	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	87,00
50	1	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	90,00
51	1	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	78,00
52	4	CARRINHO DE AÇO, PARA GUARDA DE FERRAMENTAS, COM 02 (DUAS) GAVETAS E 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	612,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Neto

53	1	MESA DE AÇO	87,00
54	1	IMPRESSORA DA MARCA HP, MODELO DESIGNJET 100 PLUS	1.800,00
55	1	BALCÃO DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR	141,00
56	5	MESA DE MADEIRA PARA TELEFONE	165,00
57	4	ESTANTE DE AÇO COM 05 (CINCO) PRATELEIRAS	432,00
58	1	ARMÁRIO DE AÇO COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS DE ABRIR	177,00
59	3	ESTANTE DE MADEIRA COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS	297,00
60	1	RELÓGIO DIGITAL DE PONTO DA MARCA DIMEP	600,00
61	74	FUNIL DE ALIMENTAÇÃO EM INOX PARA MÁQUINAS EXTRUSORAS	13.320,00
62	1	SECADORA DE ROUPAS DA MARCA BRASTEMP, MODELO INTELIGENT	525,00
63	2	BEBEDOURO DE COLUNA DA MARCA LIBELL	762,00
64	51	ARMÁRIO DE AÇO, DO TIPO GAIOLA, COM 08 (OITO) PORTAS DE ABRIR	5.049,00
65	40	CADEIRA DE FERRO PINTADO DO TIPO FIXA	1.020,00
66	1	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 10 (DEZ) PORTAS DE ABRIR	204,00
67	2	BALCÃO DE MADEIRA COM FORMATO DE "L"	816,00
68	2	IMPRESSORA DA MARCA KYOCERA, MODELO KM 2820	1.560,00
69	6	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR	720,00
70	1	GAVETEIRO DE MADEIRA E COR CINZA	48,00
71	4	MESA DE MADEIRA	336,00
72	1	FRIGOBAR DA MARCA CONSUL, MODELO COMPACTO 80	471,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milten Nery Avaliações de Bens

73	1	MESA DE MADEIRA	81,00
74	1	ESTANTE DE MADEIRA, COM 03 (TRÊS) PRATELEIRAS E 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	162,00
75	6	POLTRONA DE COR PRETA	594,00
76	2	PRATELEIRA DE MADEIRA COM FORMATO DE "L"	186,00
77	1	ARMÁRIO DE MADEIRA COM CABIDEIRO E 02 (DUAS) PRATELEIRAS	96,00
78	3	MESA DE MADEIRA COM FORMATO OVAL	306,00
79	1	MICROONDAS DA MARCA SANYO	144,00
80	3	MESA DE MADEIRA, COM TAMPO DE VIDRO, COM FORMATO OVAL E DE CANTO	603,00
81	1	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 02 (DUAS) PRATELEIRAS E 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR	147,00
82	1	MESA DE MADEIRA E COR BRANCA	102,00
83	1	MESA DE MADEIRA	123,00
84	4	MESA DE MADEIRA E COR CINZA	456,00
85	1	NOTEBOOK DA MARCA DELL, MODELO ATTITUDE D520	333,00
86	5	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	495,00
87	5	EXTENSOR DE REDE SEM FIO DA MARCA ENCORE, MODELO ENRXWI-G	270,00
88	6	IMPRESSORA MATRICIAL DE NOTA FISCAL DA MARCA ARGOX	900,00
89	1	IMPRESSORA MATRICIAL DA MARCA EPSON, MODELO FX-2190	285,00
90	1	RETROPROJETOR	129,00
91	15	TECLADO DE COMPUTADOR	135,00
92	4	COFRE ELETRÔNICO	1.740,00
93	2	ESTANTE DE MADEIRA, COM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS E 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	234,00
94	1	ESTANTE DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO,	153,00



Avaliações de Bens

COM 03 (TRÊS) PRATELEIRAS E 06 (SEIS)

MÓVEIS E MÓVEIS

PORTAS DE ABRIR

95	1	VIDEOCASSETE DA MARCA SONY	108,00
96	2	ARQUIVO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 04 (QUATRO) GAVETAS	210,00
97	1	MINIFRIGOBAR DA MARCA CONSUL, MODELO TOP 05	255,00
98	1	MAQUINA DE CAFÉ DA MARCA SAECO PHEDRA, COM MOEDEIRO	3.810,00
99	1	IMPRESSORA DA MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZNUB C35P	405,00
100	3	MÁQUINA ELÉTRICA DE ESCREVER	211,50
101	1	MESA DE MADEIRA	81,00
102	1	MESA DE MADEIRA, DE COR CINZA, COM FORMATO DE "L"	108,00
103	1	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL DA MARCA MOVEMENT	840,00
104	3	ESTEIRA ERGOMÉTRICA DA MARCA MOVEMENT, MODELO LX 150	9.450,00
105	1	ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO DA MARCA KENKORP, MODELO EMK 1500R	2.040,00
106	1	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL MAGNÉTICA DA MARCA MOVEMENT	1.170,00
107	1	MINI-CAMA ELÁSTICA – JUMP TRAMPOLIM	81,00
108	1	SUORTE CAVALETE PARA SUPINO, COM REGULAGEM DE ALTURA	111,00
109	1	BARRA MACIÇA DE 1,80 M PARA ANILHA DE MUSCULAÇÃO	64,50
110	1	BANCO LIVRE PARA MUSCULAÇÃO, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO	111,00
111	2	ANILHA DE 10 KG	69,00
112	4	ANILHA DE 5 KG	78,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery Avaliações de Bens

113	1	BARRA MACIÇA DE 1,50 M PARA ANILHAS DE MUSCULAÇÃO	45,00
114	4	BARRA MACIÇA DE 1,20 M PARA ANILHAS DE MUSCULAÇÃO	276,00
115	1	BARRA "W" MACIÇA DE 1,20 M PARA ANILHAS DE MUSCULAÇÃO	57,00
116	2	HALTER DE 7 KG	60,00
117	2	HALTER DE 10 KG	78,00
118	4	HALTER DE 5 KG	84,00
119	4	HALTER DE 1 KG	17,40
120	2	HALTER DE 8 KG	66,00
121	1	HALTER DE 3 KG	13,50
122	15	AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER, DE COR CINZA, MODELO 18000 BTU	7.200,00
123	11	AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER, COR BRANCA, MODELO 22000 BTU	11.880,00
124	6	AR CONDICIONADO DA MARCA CARRIER, COR BRANCA, MODELO 12000 BTU	2.340,00
125	3	AR CONDICIONADO DA MARCA CARRIER, COR BRANCA, MODELO INOVARE	1.260,00
126	1	FOGÃO INDUSTRIAL EM INOX COM 04 (QUATRO) BOCAS	240,00
127	1	FORNO DUPLO INDUSTRIAL EM INOX	780,00
128	1	FOGÃO INDUSTRIAL EM INOX COM 10 (DEZ) BOCAS	1.890,00
129	1	COIFA INDUSTRIAL EM INOX	1.530,00
130	2	GELADEIRA INDUSTRIAL EM INOX	4.920,00
131	3	GELADEIRA INDUSTRIAL EM INOX COM 04 (QUATRO) PORTAS	11.070,00
132	2	FREEZER HORIZONTAL COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	1.560,00
133	1	GELADEIRA INDUSTRIAL EM INOX	1.530,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

COM 06 (SEIS) PORTAS

134	10	MESA DE MADEIRA	810,00
135	1	DOBRADEIRA DE CHAPA DA MARCA ALWEMA	4.500,00
136	1	FURADEIRA DE BANCADA DA MARCA CIOL	1.020,00
137	1	MÁQUINA ELÉTRICA DE SOLDA DA MARCA TIG, MODELO 300 DC	3.450,00
138	1	PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA DA MARCA BOZZA	780,00
139	1	SERRA ELÉTRICA DE DISCO E DO TIPO BANCADA	330,00
140	2	COMPRESSOR ESTACIONÁRIO DE AR DA MARCA ATLAS COPCO, MODELO GA 75FF	117.000,00
141	5	ESMERIL DE BANCADA	330,00
142	1	TORNO MECÂNICO DA MARCA IMOR, MODELO MAXI-520	8.400,00
143	1	TANQUE METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO DE ACETATO, COM CAPACIDADE PARA 11.500 LITROS, DO TIPO VERTICAL, DE COR BRANCA	4.200,00
144	1	TANQUE METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO DE ACETATO, COM CAPACIDADE PARA 9.500 LITROS, DO TIPO VERTICAL, DE COR BRANCA	3.000,00
145	1	TANQUE METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO DE ACETATO, COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, DO TIPO HORIZONTAL, DE COR BRANCA	2.100,00
146	1	TANQUE METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE PARA 4.000 LITROS, DE COR BRANCA	900,00
147	4	PRENSADEIRA ELÉTRICA	7.200,00
148	1	COMPRESSOR DE AR DA MARCA WAYNE	3.450,00
149	1	COMPRESSOR ESTACIONÁRIO DE AR COMPRIMIDO DA MARCA ATLAS COPCO, MODELO GA 45 FF	32.400,00
150	3	COMPRESSOR ESTACIONÁRIO DE AR COMPRIMIDO DA	64.800,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery

		MARCA ATLAS COPCO, MODELO GA 507	
151	1	COMPRESSOR ESTACIONÁRIO DE AR COMPRIMIDO DA MARCA ATLAS COPCO, MODELO GA 37	21.600,00
152	1	TORNO MECÂNICO DA MARCA ROMI, MODELO IMOR-III-520	8.400,00
153	1	FRESA DA MARCA ZOCCA, MODELO FFZ 2	8.400,00
154	1	FRESA DA MARCA FALCON, MODELO FM - 3VS	8.400,00
155	1	FRESA DA MARCA LENZI, MODELO FU-2	6.900,00
156	1	TORNO MECÂNICO DA MARCA ROMI, MODELO TORMAX 30 A	10.200,00
157	1	TORNO MECÂNICO DA MARCA INTERMAC, MODELO S-400	4.200,00
158	1	TORNO MECÂNICO DA MARCA SULMECÂNICA, MODELO RCUAP.1550.H.	33.000,00
159	1	SERRA DE FITA DA MARCA FRANHO, MODELO FM 335	3.300,00
160	1	CARRINHO DE ELEVAÇÃO DE CARGA	1.200,00
161	1	MÁQUINA ELÉTRICA DE SOLDA DA MARCA PICCOLA, MODELO 400 T BAMBOZZI	840,00
162	1	TALHA ELÉTRICA DA MARCA DEMAG, MODELO 0,63T	1.290,00
163	1	TALHA MANUAL DA MARCA BERG-STEEL, COM CAPACIDADE DE CARGA PARA ATÉ 02 (DUAS) TONELADAS	210,00
164	1	FORNO PORTÁTIL COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA	210,00
165	1	FERRAMENTAS DIVERSAS	900,00
166	1	EMPILHADEIRA MECÂNICA MANUAL	1.740,00
167	1	FURADEIRA DA MARCA MARINARO, DO TIPO BANCADA, COM CAPACIDADE DE 3/4"	840,00
168	2	AQUECEDOR DE ÓLEO DA MARCA SPALTECH, MODELO HC-5618-3X	4.800,00
169	1	PONTE ROLANTE DA MARCA FEBE, COM	22.500,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery & Associados

		CAPACIDADE DE CARGA PARA ATÉ 05 (CINCO) TONELADAS	
170	1	GRUPO GERADOR DA MARCA STEMAC, COM MOTOR MWM, GERADOR DA MARCA WEB E TANQUE DE 250 LITROS	33.300,00
171	2	GERADOR DA MARCA CATERPILLAR, MODELO 3412	288.000,00
172	2	MISTURADOR DE MATÉRIA PRIMA DA MARCA UNIPAC	7.200,00
173	1	MISTURADOR DE MATÉRIA PRIMA DA MARCA BARMAG	2.250,00
174	1	ESPILHADEIRA ELÉTRICA DA MARCA PALETRANS, MODELO LE - 1016	4.200,00
175	1	SECADOR DE AR COMPRIMIDO POR REFRIGERAÇÃO DA MARCA HB, MODELO DPR 0500	9.000,00
176	1	EMPILHADEIRA HIDRÁULICA-MANUAL, MODELO LM 1016	1.740,00
177	1	GUILHOTINA SEM MARCA APARENTE	1.590,00
178	1	EMPILHADEIRA ELÉTRICA DA MARCA JUNGHEINRICH FULMEN	15.300,00
179	1	EMPILHADEIRA ELÉTRICA DA MARCA FORTIM EXIDE	4.200,00
180	1	EMPILHADEIRA ELÉTRICA DA MARCA SI.NI.EL.SI, MODELO COBT1000	2.550,00
181	1	PALETIZADORA DA MARCA SGINODE-SPIRALGRIP, MODELO SPIRAL GRIP 310	10.200,00
182	1	EMPILHADEIRA DA MARCA HYSTER, MODELO 50 FORTIS	15.300,00
183	1	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DA	720,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Neto

MARCA FANEM, MODELO 315 SE

184	1	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DA MARCA ÉTICA, MODELO 4001E	659,00
185	1	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE PERMEABILIDADE DE ÁGUA DA MARCA MOCON, MODELO 3/33 PERMATRAN - W	50.400,00
186	1	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE PERMEABILIDADE DE OXIGÊNIO DA MARCA MOCON, MODELO 2/21 OX-TRAN	79.200,00
187	1	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE PERMEABILIDADE DE OXIGÊNIO DA MARCA MOCON, MODELO 2/20 OX-TRAN	70.200,00
188	1	EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE PERMEABILIDADE DE ÁGUA DA MARCA MOCON, MODELO OX-TRAN 100	10.800,00
189	1	EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE PERMEABILIDADE DE ÁGUA DA MARCA MOCON, MODELO PERMATRAN W-TWIN	43.200,00
190	1	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE UMIDADE DA MARCA COMPUTRAC, MODELO MAX 2000	7.200,00
191	1	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO CRONATÓGRAFO DA MARCA ANTEK, MODELO 3041	390,00
192	1	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE DENSIDADE DA MARCA TA INSTRUMENTS, MODELO TMA 2940	40.500,00
193	1	SELADORA DE EMBALAGEM DA MARCA MICAL, MODELO SE450	50.400,00
194	1	BALANÇA DE PRECISÃO DA MARCA AND, MODELO HR - 200	3.150,00
195	1	BALANÇA SEMIANALÍTICA DA MARCA GEHAKA, MODELO BG 400	1.350,00
196	1	CHUVEIRO E LAVADOR DE OLHOS	1.050,00
197	1		300,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Leves de Oliveira Nery

EMERGENCIAL DA MARCA QUIMIS

198	1	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE ÂNGULO DE CONTATO DA MARCA TANTEC, MODELO CAM-MICRO	9.900,00
199	1	MICROONDAS DA MARCA CONSUL, MODELO PRATICE	153,00
200	1	DINÂMOMETRO UNIVERSAL PARA TESTE DE TRACÇÃO, FADIGA, FORÇA DE SELAGEM, COM DISPOSITIVO PARA TESTES EM CONDIÇÕES TÉRMICAS, DA MARCA INSTRON, MODELO RD 1.3 LNZ 5564	106.200,00
201	1	MÁQUINA DE MONTAGEM DE CLICHÊ DA MARCA J. M. HEAFORD LIMITED, MODELO WW COBRA 2305	99.000,00
202	1	MÁQUINA DE MONTAGEM DE CLICHÊ DA MARCA CYREL MICROFLEX, MODELO MS 1700	131.400,00
203	2	MÁQUINA EXPOSITORA DE CLICHÊ FOTOPOLÍMERO DA MARCA DUPONT, MODELO 1000 EC/LF	144.000,00
204	1	MÁQUINA PROCESSADORA DE CLICHÊ FOTOPOLÍMERO DA MARCA DUPONT, MODELO 1000 TD, TIPO CYREL	99.000,00
205	1	MÁQUINA DE GRAVAÇÃO A LASER DE CLICHÊ DO TIPO FOTOPOLÍMERO, DA MARCA DUPONT, MODELO CDI SPARK 4835	243.000,00
206	1	PLOTER DA MARCA HP, MODELO DESINGJET 755 CN	13.500,00
207	1	CHILLER DA MARCA SABROE, MODELO PLCI1104 DXD, PRESSÃO: 13,90 BAR	130.500,00
208	3	CHILLER DA MARCA SABROE, MODELO PLCO118T, PRESSÃO: 14,66 BAR	243.000,00
209	1	CHILLER DA MARCA SABROE,	85.500,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

210	1	MODELO SMC108, PRESSÃO: 18,00 BAR CHILLER DA MARCA SABROE, MODELO PLC0116 DXD, PRESSÃO: 13,90 BAR	103.500,00
211	280	GAIOLA DE FERRO DO TIPO PORTA PALLET	78.960,00
212	2	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PALLET	1.200,00

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO

R\$ 2.790.865,20

**(dois milhões, setecentos e noventa mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais e
vinte centavos)**

- válido para Maio de 2015 -



Milton Lopes de Oliveira Nery

1 - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES:

Trata a presente dos **AUTOS DA FALÊNCIA**, dos bens da massa falida da **UNIPAC EMBALAGENS LTDA.**, Autos de n.º 0026883-58.2012.8.26.0100, em curso na 1.º Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Capital - SP.

Saneado o processo, foi deferida a prova pericial, sendo nomeado como Perito Oficial do MM. Juízo, o Signatário deste.

As partes não indicaram Assistentes Técnicos e não formularam "rol" de quesitos para o presente caso.

2 - VISTORIA:

O Perito, quando da visita para vistoria dos bens móveis penhorados, para coletar todos os subsídios necessários à elaboração de seu laudo, dirigiu-se à Rua Arnaldo Magnicaro, n.º 521, Santo Amaro, nesta Capital - SP.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

Deve-se deixar consignado que não houve a possibilidade de teste dos equipamentos, os quais, inclusive, estão fora de operação por, aproximadamente, 02 (dois) anos.

No entanto, o subscritor fora informado que possuem bom estado de funcionamento. Logo, teremos como pressuposto que se trata de notícia fidedigna, retratando as condições reais dos bens. Portanto, recebidas e utilizadas em boa fé.

Visando às questões levantadas nos Autos, diligenciou-se ao local de interesse, obtendo fotografias, as quais, a seguir, serão apresentadas, precedidas por legendas explicativas dos temas nelas enfocados, lembrando que referidas fotos retratam tão somente a situação atual dos bens móveis:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 01 -

LOTE 1



CADEIRA ESTOFADA, DE COR VERMELHA, SEM BRAÇOS E COM RODAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 02 -

LOTE 2



CADEIRA ESTOFADA, DE COR VERMELHA, COM BRAÇOS E RODAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 03 -

LOTE 4



**APARELHO TELEFÔNICO, DE COR BRANCA,
DO TIPO PABX, DA MARCA SIEMENS.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 04 -

LOTE 5



APARELHO TELEFÔNICO, DE COR PRETA, DA MARCA SIEMENS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes & Cia. Nery

- FOTO DE N.º 05 -

LOTE 6



GAVETEIRO DE AÇO, DE COR PRETA, DO TIPO BAIXO, COM RODAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 06 -

LOTE 7



BALCÃO DE MADEIRA DE COR BRANCA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 07 -

LOTE 8



**ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 02
(DUAS) PORTAS DE ABRIR E TAMPO DE VIDRO.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 08 -

LOTE 9



MESA DE MADEIRA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 09 -

LOTE 10



MESA DE MADEIRA, DE COR BRANCA/CINZA, COM FORMATO DE "L".



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 10 -

LOTE 11



**ARMÁRIO DE MADEIRA, DE COR BRANCA, DO TIPO BAIXO,
COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes & Cia. S/Nery

- FOTO DE N.º 11 -

LOTE 12



ARQUIVO DE MADEIRA, DE COR BEGE, COM 04 (QUATRO) GAVETAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery

- FOTO DE N.º 12 -

LOTE 13



GAVETEIRO DE MADEIRA, DE COR BRANCA, DO TIPO BAIXO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 13 -

LOTE 14



MICRO COMPUTADOR (TECLADO, MONITOR, MOUSE E CPU).



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 14 -

LOTE 15



MACA, DE FERRO PINTADO, COM ENCOSTO MÓVEL



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes & Associados Nery

- FOTO DE N.º 15 -

LOTE 16



**MÓVEL DE MADEIRA, DE COR BRANCA, DO TIPO BAXO E
ESTREITO, COM 03 (TRÊS) PORTAS.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 16 -

LOTE 17



**ARMÁRIO DE MADEIRA, DE COR BRANCA, DO TIPO
ALTO, COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes & Associados Nery

- FOTO DE N.º 17 -

LOTE 18



**BEBEDOURO DE PLÁSTICO, COM GALÃO DE PLÁSTICO
PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA.**



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 18 -

LOTE 19



CADENRA, DE COR PRETA, DO TIPO FIXA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 19 -

LOTE 20



**BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, COM MEDIDOR DE
ALTURA, DA MARCA FILIZOLA, MODELO PERSONAL LINE.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 20 -

LOTE 21



**MESA DE FERRO PINTADO, DE COR BRANCA, DO TIPO
BAIXA, COM TAMPO DE VIDRO.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 21 -

LOTE 22



MESA DE MADEIRA, COM FORMATO OVAL.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 22 -

LOTE 23



CADEIRA ESTOFADA, DE COR PRETA, DO TIPO FIXA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lages da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 23 -

LOTE 24



CADEIRA ESTOFADA, DE COR PRETA, SEM BRAÇOS E COM RODAS.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 24 -

LOTE 25



ARQUIVO DE AÇO, COM 04 (QUATRO) GAVETAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 25 -

LOTE 26



**MESA DE MADEIRA, COM FORMATO DE "L", COM TAMPO DE VIDRO,
08 (OITO) GAVETAS E 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 26 -

LOTE 27



**BEBEDOURO DE PLÁSTICO, COM GALÃO DE PLÁSTICO PARA
ARMAZENAMENTO DE ÁGUA.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 27 -

LOTE 28



**ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO,
COM 02 (DUAS) PORTAS DE CORRER.**



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes & Associados Nery

- FOTO DE N.º 28 -

LOTE 29



MESA DE MADEIRA, COM FORMATO REDONDO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopez de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 29 -

LOTE 30



MESA DE MADEIRA, COM TAMPO DE VIDRO E 03 (TRÊS) GAVETAS.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes & Associados Nery

- FOTO DE N.º 30 -

LOTE 31



ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 06 (SEIS) PORTAS DE ABRIR.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 31 -

LOTE 32



ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO ALTO,
COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 32 -

LOTE 33



ESTANTE DE MADEIRA, COM 02 (DUAS) GAVETAS E 01 (UMA) PRATELEIRA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopez da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 33 -

LOTE 34



MESA DE MADEIRA, COM FORMATO REDONDO E TAMPO DE VIDRO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 34 -

LOTE 35



CADEIRA ESTOFADA, DE COR AZUL, COM BRAÇOS E RODAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 35 -

LOTE 36



ESTUFA DA MARCA MOCON.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 36 -

LOTE 37



MESA DE MADEIRA COM 03 (TRÊS) GAVETAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes & Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 37 -

LOTE 38



FOGÃO ELÉTRICO DA MARCA LAYR, MODELO TOPÁZIO 1.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 38 -

LOTE 39



CIRCULADOR DE AR DA MARCA BRITÂNIA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 39 -

LOTE 40



CADEIRA ESCOLAR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 40 -

LOTE 41



MESA DE MADEIRA COM 06 (SEIS) GAVETAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 41 -

LOTE 42



MESA DE MADEIRA, DE COR BRANCA, COM 02 (DUAS) GAVETAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 42 -

LOTE 43



MESA DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) GAVETAS.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 43 -

LOTE 44



CPU HORIZONTAL DA MARCA DELL.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 44 -

LOTE 45



VENTILADOR DE COLUNA DA MARCA VENTISILVA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 45 -

LOTE 46



MESA DE MADEIRA COM FORMATO OVAL.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 46 -

LOTE 47



**ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO ALTO, COM 03 (TRÊS)
PRATELEIRAS E 02 (DUAS) GAVETAS.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 47 -

LOTE 48



MESA DE MADEIRA COM 05 (CINCO) GAVETAS.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 48 -

LOTE 49



MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes & Clineira Nery

- FOTO DE N.º 49 -

LOTE 50



ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 50 -

LOTE 51



ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

- FOTO DE N.º 51 -

Milton Lopes de Oliveira Nery

LOTE 52



**CARRINHO DE AÇO, PARA GUARDA DE FERRAMENTAS, COM 02 (DUAS)
GAVETAS E 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 52 -

LOTE 53



MESA DE AÇO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 53 -

LOTE 54



IMPRESSORA DA MARCA HP, MODELO DESIGN JET 100 PLUS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 54 -

LOTE 55



BALCÃO DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 55 -

LOTE 56



MESA DE MADEIRA PARA TELEFONE.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 56 -

LÓTE 57



ESTANTE DE AÇO COM 05 (CINCO) PRATELEIRAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 57 -

LOTE 58



ARMÁRIO DE AÇO COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS DE ABRIR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 58 -

LOTE 59



ESTANTE DE MADEIRA COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Neto

- FOTO DE N.º 59 -

LOTE 60



RELÓGIO DIGITAL DE PONTO DA MARCA DIMEP.




Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 60 -

LOTE 61



FUNIL DE ALIMENTAÇÃO EM INOX PARA MÁQUINAS EXTRUSORAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 61 -

LOTE 62



**SECADORA DE ROUPAS DA MARCA BRASTEMP,
MODELO INTELIGENT.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 62 -

LOTE 63



BEBEDOURO DE COLUNA DA MARCA LIBELL.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lemos de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 63 -

LOTE 64



ARMÁRIO DE AÇO, DO TIPO GAIOLA, COM 08 (OITO) PORTAS DE ABRIR



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 64 -

LOTE 65



CADEIRA DE FERRO PINTADO DO TIPO FIXA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 65 -

LOTE 66



ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 10 (DEZ) PORTAS DE ABRIR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 66 -

LOTE 67



BALCÃO DE MADEIRA COM FORMATO DE "L".



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 67 -

LOTE 68



IMPRESSORA DA MARCA KYOCERA, MODELO KM 2820.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 68 -

LOTE 69



**ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM
04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 69 -

LOTE 70



GAVETEIRO DE MADEIRA E COR CINZA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 70 -

LOTE 71



MESA DE MADEIRA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 71 -

LOTE 72



FRIGOBAR DA MARCA CONSUL, MODELO COMPACTO 80.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 72 -

LOTE 73



MESA DE MADEIRA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 73 -

LOTE 74



**ESTANTE DE MADEIRA, COM 03 (TRÊS) PRATELEIRAS E
02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milten Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 74 -

LOTE 75



POLTRONA DE COR PRETA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Câmara Nery

- FOTO DE N.º 75 -

LOTE 76



PRATELEIRAS DE MADEIRA COM FORMATO DE "L".



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 76 -

LOTE 77



ARMÁRIO DE MADEIRA COM CABIDEIRO E 02 (DUAS) PRATELEIRAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 77 -

LOTE 78



MESA DE MADEIRA COM FORMATO OVAL



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 78 -

LOTE 79



MICROONDAS DA MARCA SANYO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 79 -

LOTE 80



**MESA DE MADEIRA, COM TAMPO DE VIDRO,
COM FORMATO OVAL E DE CANTO.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 80 -

LOTE 81



**ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 02 (DUAS)
PRATELÉIRAS E 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 81 -

LOTE 82



MESA DE MADEIRA E COR BRANCA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milten Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 82 -

LOTE 83



MESA DE MADEIRA.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lejos da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 83 -

LOTE 84



MESA DE MADEIRA E COR CINZA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 84 -

LOTE 85



NOTEBOOK DA MARCA DELL, MODELO ATTITUDE D520.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 85 -

LOTE 86



LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 86 -

LOTE 87



EXTENSOR DE REDE SEM FIO DA MARCA ENCORE, MODELO ENRXWI-G.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 87 -

LOTE 88



IMPRESSORA MATRICIAL DE NOTA FISCAL DA MARCA ARGOX.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 88 -

LOTE 89



IMPRESSORA MATRICIAL DA MARCA EPSON, MODELO FX-2190.



Avaiiações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Neto

- FOTO DE N.º 89 -

LOTE 90



RETROPROJETOR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Conceição Nery

- FOTO DE N.º 90 -

LOTE 92



COFRE ELETRÔNICO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 91 -

LOTE 93



**ESTANTE DE MADEIRA, COM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS
E 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 92 -

LOTE 94



ESTANTE DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 03 (TRÊS)

PRATELEIRAS E 06 (SEIS) PORTAS DE ABRIR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 93 -

LOTE 95



VIDEOCASSETE DA MARCA SONY.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 94 -

LOTE 96



ARQUIVOS DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 04 (QUATRO) GAVETAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 95 -

LOTE 97



MINIFRIGOBAR DA MARCA CONSUL, MODELO TOP 05.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Laperla & Cia. Ltda.

- FOTO DE N.º 96 -

LOTE 98



MÁQUINA DE CAFÉ DA MARCA SAECO PHEDRA, COM MOEDEIRO.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 97 -

LOTE 99



IMPRESSORA DA MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB C35P.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Neto

- FOTO DE N.º 98 -

LOTE 100



MÁQUINA ELÉTRICA DE ESCREVER.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 99 -

LOTE 101



MESA DE MADEIRA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 100 -

LOTE 102



MESA DE MADEIRA, DE COR CINZA, COM FORMATO DE "L".



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 101 -

LOTE 103



BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL DA MARCA MOVEMENT.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 102 -

LOTE 104



ESTEIRA ERGOMÉTRICA DA MARCA MOVEMENT, MODELO LX 150.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 103 -

LOTE 105



ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO DA MARCA KENKORP, MODELO EMK 1500R.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 104 -

LOTE 106



**BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL MAGNÉTICA
DA MARCA MOVEMENT.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Jacone da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 105 -

LOTE 107



MINI-CAMA ELÁSTICA - JUMP TRAMPOLIM.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Neto

- FOTO DE N.º 106 -

LOTE 108



SUPORE CAVALETE PARA SUPINO, COM REGULAGEM DE ALTURA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 107 -

LOTE 110



BANCO LIVRE PARA MUSCULAÇÃO, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 108 -

LOTE 122



AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER,

DE COR CINZA, MODELO 1800 BTU.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Neto

- FOTO DE N.º 109 -

LOTE 123



AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER,

COR BRANCA, MÓDELO 22000 BTU.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 110 -

LOTE 124



AR CONDICIONADO DA MARCA CARRIER,

COR BRANCA, MODELO 12000 BTU.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Almeida Nery

- FOTO DE N.º 111 -

LOTE 126



FOGÃO INDUSTRIAL EM INOX COM 04 (QUATRO) BOCAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes & Associados Nery

- FOTO DE N.º 112 -

LOTE 127



FORNO DUPLO INDUSTRIAL EM INOX.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lages de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 113 -

LOTE 128



FOGÃO INDUSTRIAL EM INOX COM 10 (DEZ) BOCAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FÓTO DE N.º 114 -

LOTE 129



COIFA INDUSTRIAL EM INOX.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes & Cia. S. Nery

- FOTO DE N.º 115 -

LOTE 131



GELADEIRA INDUSTRIAL EM INOX.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 116 -

LOTE 132



FREEZER HORIZONTAL, COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes & Associados

- FOTO DE N.º 117 -

LOTE 134



MESA DE MADEIRA.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 118 -

LOTE 135



DOBRADEIRA DE CHAPA DA MARCA ALWEMA.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 119 -

LOTE 136



FURADEIRA DE BANCADA DA MARCA CIOL




Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes & Associados Nery

- FOTO DE N.º 120 -

LOTE 137



MÁQUINA ELÉTRICA DE SOLDA DA MARCA TIG, MODELO 300 DC.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Cássia Nery

- FOTO DE N.º 121 -

LOTE 138



PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA DA MARCA BOZZA.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Neto

- FOTO DE N.º 122 -

LOTE 139



SERRA ELÉTRICA DE DISCO E DO TIPO BANCADA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 123 -

LOTE 140



COMPRESSOR ESTACIONÁRIO DE AR DA MARCA

ATLAS COPCO, MODELO GA 75FF.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lages de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 124 -

LOTE 141



ESMERIL



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 125 -

LOTE 142



TORNO MECÂNICO DA MARCA IMOR, MODELO MAXI-520.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Neto

- FOTO DE N.º 126 -

LOTE 143



**TANQUE METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO DE ACETATO, COM
CAPACIDADE PARA 11.500 LITROS, DO TIPO VERTICAL, DE COR BRANCA.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lages da Civeira Nery

- FOTO DE N.º 127 -

LOTE 144



**TANQUE METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO DE ACETATO, COM
CAPACIDADE PARA 9.500 LITROS, DO TIPO VERTICAL, DE COR BRANCA.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 128 -

LOTE 145



**TANQUE METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO DE ACETATO, COM
CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, DO TIPO HORIZONTAL, DE COR BRANCA.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Leões de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 129 -

LOTE 146



**TANQUE METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE PARA 4.000 L, DE COR BRANCA.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 130 -

LOTE 147



PRENSADEIRA ELÉTRICA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 131 -

LOTE 148



COMPRESSOR DE AR DA MARCA WAYNE.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 132 -

LOTE 149



**COMPRESSOR ESTACIONÁRIO DE AR COMPRIMIDO
DA MARCA ATLAS COPCO, MODELO GA 45 FF.**



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 133 -

LOTE 150



**COMPRESSOR ESTACIONÁRIO DE AR COMPRIMIDO DA
MARCA ATLAS COPCO, MODELO GA 507.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 134 -

LOTE 152



TORNO MECÂNICO DA MARCA ROMI, MODELO IMOR-III-520.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lages de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 135 -

LOTE 153



FRESA DA MARCA ZOCCA, MODELO FFZ 2.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 136 -

LOTE 154



FRESA DA MARCA FALCON, MODELO FM – 3VS.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 137 -

LOTE 155



FRESA DA MARCA LENZI, MODELO FU-2.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 138 -

LOTE 156



TORNO MECÂNICO DA MARCA ROMI, MODELO TORMAX 30 A.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 139 -

LOTE 157



TORNO MECÂNICO DA MARCA INTERMAC, MODELO S-400.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 140 -

LOTE 158



TORNO MECÂNICO DA MARCA SULMECÂNICA, MODELO RCUAP.1550.H.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lacer de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 141 -

LOTE 159



SERRA DE FITA DA MARCA FRANHO, MODELO FM 335.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 142 -

LOTE 160



CARRINHO DE ELEVAÇÃO DE CARGA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 143 -

LOTE 161



MÁQUINA ELÉTRICA DE SOLDA DA MARCA

PICCOLA, MODELO 400 T BAMBOZZI.



Avaliações de Bens

MOVES E IMOVEIS

Milton Lopes de Oliveira Neto

- FOTO DE N.º 144 -

LOTE 162



TALHA ELÉTRICA DA MARCA DEMAG, MODELO 0,63T.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 145 -

LOTE 163



**TALHA MANUAL DA MARCA BERG-STEEL, COM CAPACIDADE DE
CARGA PARA ATÉ 02 (DUAS) TONELADAS.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 146 -

LOTE 164



FORNO PORTÁTIL COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 147 -

LOTE 165



FERRAMENTAS DIVERSAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 148 -

LOTE 165



OUTRAS FERRAMENTAS DIVERSAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 149 -

LOTE 165



OUTRAS FERRAMENTAS DIVERSAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 150 -

LOTE 165



OUTRAS FERRAMENTAS DIVERSAS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 151 -

LOTE 166



EMPILHADEIRA MECÂNICA MANUAL.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery

- FOTO DE N.º 152 -

LOTE 167



**FURADEIRA DA MARCA MARINARO, DO TIPO BANCADA,
COM CAPACIDADE DE 1/2".**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 153 -

LOTE 168



AQUECEDOR DE ÓLEO DA MARCA SPALTECH, MODELO HC-5618-3X.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 154 -

LOTE 169



**PONTE ROLANTE DA MARCA FEBA, COM CAPACIDADE PARA
CARGA PARA ATÉ 05 (CINCO) TONELADAS.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Neto

- FOTO DE N.º 155 -

LOTE 169



**ILUSTRAÇÃO ANÁLOGA ÀQUELA ANTERIOR,
PORÉM EM OUTRA PERSPECTIVA.**



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Nery

- FOTO DE N.º 156 -

LOTE 169



**ILUSTRAÇÃO ANÁLOGA ÀQUELA PRECEDENTE,
PORÉM EM OUTRA VISÃO.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 157 -

LOTE 170



**GRUPO GERADOR DA MARCA STEMAC, COM MOTOR MWM,
GERADOR DA MARCA WEG E TANQUE DE 250 LITROS.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 158 -

LOTE 170



**ILUSTRAÇÃO ANÁLOGA ÀQUELA ANTERIOR,
PORÉM EM OUTRA PERSPECTIVA.**



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 159 -

LOTE 171



GERADOR DA MARCA CATERPILLAR, MODELO 3412.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 160 -

LOTE 171



ILUSTRAÇÃO ANÁLOGA ÀQUELA ANTERIOR.

PORÉM EM OUTRA PERSPECTIVA.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 161 -

LOTE 172



MISTURADOR DE MATÉRIA PRIMA DA MARCA UNIPAC.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 162 -

LOTE 173



MISTURADOR DE MATÉRIA PRIMA DA MARCA BARMAG.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 163 -

LOTE 174



EMPILHADEIRA ELÉTRICA DA MARCA PALETRANS, MODELO LE - 1016.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 164 -

LOTE 175



**SECADOR DE AR COMPRIMIDO POR REFRIGERAÇÃO
DA MARCA HB, MODELO DPR 0500.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 165 -

LOTE 175



**ILUSTRAÇÃO ANÁLOGA ÀQUELA ANTERIOR,
PORÉM EM OUTRA PERSPECTIVA.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Cássia Nery

- FOTO DE N.º 166 -

LOTE 176



EMPILHADEIRA HIDRÁULICA-MANUAL, MODELO UM 1016.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 167 -

LOTE 177



GUILHOTINA SEM MARCA APARENTE.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 168 -

LOTE 178



EMPILHADEIRA ELÉTRICA DA MARCA JUNGHEINRICH FULMEN.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 169 -

LOTE 179



EMPILHADEIRA ELÉTRICA DA MARCA FORTIM EXIDE.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 170 -

LOTE 180



EMPILHADEIRA ELÉTRICA DA MARCA SI.NI.EL.SI, MODELO COBT1000.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 171 -

LOTE 181



**PALETIZADORA DA MARCA SGINODE-SPIRALGRIP,
MODELO SPIRAL GRIP 310.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 172 -

LOTE 182



EMPILHadeira DA MARCA HYSTER, MODELO 50 FORTIS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 173 -

LOTE 183



**ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DA
MARCA FANEM, MODELO 315 SE.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 174 -

LOTE 184



ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DA MARCA ÉTICA, MODELO 4001E.



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes & Associados

- FOTO DE N.º 175 -

LOTE 185



**EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE PERMEABILIDADE DE ÁGUA DA
MARCA MOCON, MODELO 3/33 PERMATRAN – W.**



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes de Oliveira Neto

- FOTO DE N.º 176 -

LOTE 186



**EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE PERMEABILIDADE DE OXIGÊNIO DA
MARCA MOCON, MODELO 2/21 OX-TRAN.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 177 -

LOTE 187



**EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE PERMEABILIDADE DE OXIGÊNIO DA
MARCA MOCON, MODELO 2/20 OX-TRAN.**



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 178 -

LOTE 188



**EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE PERMEABILIDADE DE ÁGUA
DA MARCA MOCOM, MODELO ON-TRAN 100.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 179 -

LOTE 189



**EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE PERMEABILIDADE DE ÁGUA
DA MARCA MOCON, MODELO PERMATRAN W-TWIN.**

- FOTO DE N.º 180 -

LOTE 190



**EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE UMIDADE DA MARCA
COMPUTRAC, MODELO MAX 2000.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery

- FOTO DE N.º 181 -

LOTE 191



ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 182 -

LOTE 192



CRONATÓGRAFO DA MARCA ANTEK, MODELO 3041.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 183 -

LOTE 193



**EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE DENSIDADE DA MARCA
TA INSTRUMENTS, MODELO TMA 2940.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 184 -

LOTE 194



SELADORA DE EMBALAGEM DA MARCA MIÇAL, MODELO SE450.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 185 -

LOTE 195



BALANÇA DE PRECISÃO DA MARCA AND, MODELO HR - 200.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 186 -

LOTE 196



BALANÇA SEMIANALÍTICA DA MARCA GEHAKA, MODELO BG 400.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 187 -

LOTE 197



CHUVEIRO E LAVADOR DE OLHOS EMERGENCIAL DA MARCA QUIMIS.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 188 -

LOTE 198



**EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE ÂNGULO DE CONTATO DA
MARCA TANTEC, MODELO CAM-MICRO.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 189 -

LOTE 199



MICROONDAS DA MARCA CONSUL, MODELO PRATICE.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 190 -

LOTE 200



DINÂMOMETRO UNIVERSAL PARA TESTE DE TRAÇÃO, FADIGA, FORÇA DE SELAGEM, COM DISPOSITIVO PARA TESTES EM CONDIÇÕES TÉRMICAS, DA MARCA INSTRON, MODELO RO 3.3 LNZ 5564.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 191 -

LOTE 201



MÁQUINA DE MONTAGEM DE CLICHÊ DA MARCA J. M.

HEAFORD LIMITED, MODELO WW COBRA 2305.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Neto

- FOTO DE N.º 192 -

LOTE 202



MÁQUINA DE MONTAGEM DE CLICHÊ DA MARCA

CYREL MICROFLEX, MODELO MS 1700.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 193 -

LOTE 203



**MÁQUINA EXPOSITORA DE CLICHÊ FOTOPOLÍMERO DA
MARCA DUPONT, MODELO 1000 EC/LF.**



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 194 -

LOTE 204



**MÁQUINA PROCESSADORA DE CLICHÊ FOTOPOLÍMERO DA MARCA
DUPONT, MODELO 1000 TD, TIPO CYREL.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Neto

- FOTO DE N.º 195 -

LOTE 205



**MÁQUINA DE GRAVAÇÃO A LASER DE CLICHÊ DO TIPO FOTOPOLÍMETRO,
DA MARCA DUPONT, MODELO CDI SPARK 4835.**



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 196 -

LOTE 206



PLOTER DA MARCA HP, MODELO DESIGNJET 755 CN.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 197 -

LOTE 211



GAIOLA DE FERRO DO TIPO PORTA PALLET.



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

- FOTO DE N.º 198 -

LOTE 212



CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PALLET.



3 - METODOLOGIA

ADOTADA:

De acordo com a norma da ABNT NBR 14.653 - Avaliação de Bens -

Parte 1: Procedimentos Gerais, item 8.1.1, tem-se que:

"A metodologia aplicável é função, basicamente, da natureza do bem avaliando, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e quantidade de informações colhidas no mercado. A sua escolha deve ser injustificada e ater-se ao estabelecido nesta Parte 1, bem como nas demais partes que compõe esta Norma, com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos que suportem racionalmente o convencimento do valor."

Consiste, inicialmente, na verificação das características dos bens móveis objetos da presente avaliação, as quais já foram apresentadas no capítulo anterior.

A metodologia aplicada no caso em questão leva em consideração os aspectos particulares ou as características mais importantes dos itens avaliados que, de alguma forma, influi ou contribui no seu valor.



Mediante pesquisa de mercado junto às empresas de compra, venda e reforma dos bens móveis em análise e aos "sites" de classificados virtuais, pôde-se apurar o valor de mercado dos mesmos, que depende de sua vida útil e obsolescência física e funcional, que consiste na perda de utilidade de um bem, resultante de fatores físicos (deterioração pelo uso, desgaste, envelhecimento, e etc.) e funcionais (surgimento de novos produtos que o substituam, com vantagens).

A definição ou conceito de valor de mercado, de acordo com a literatura da Engenharia de Avaliações ou, ainda, conforme definição da Norma Brasileira NBR 14.653:2011 (parte 1) - Norma para Avaliação de Bens - Procedimentos Gerais, da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, é:

"Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições e mercado vigente".

3.1 - CRITÉRIO ADOTADO:

O critério específico para a elaboração deste laudo é o seguinte:



valor de liquidação

A definição ou conceito deste critério, de acordo com a literatura da Engenharia de Avaliações, assim se apresenta:

É o preço que um bem embargado trará, se exposto para venda em mercado, sob condições de venda forçada ou ordenada.

4 - AVALIAÇÃO:

Na fixação do valor dos bens móveis, objetos do presente estudo, serão realizadas memórias de cálculos, onde estarão incluídos os preços médios praticados no mercado, os quais foram obtidos junto às empresas retro citadas, tendo-se consultadas as seguintes fontes:

FONTES PESQUISADAS

OLX ATIVIDADES DE COMÉRCIO LTDA.

CNPJ/MF: 11.818.248/0001 - 80

www.olx.com.br

EBAZAR.COM.BR LTDA.

CNPJ/MF: 03.007.331/0001 - 41

www.mercadolivre.com.br



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

CNPJ/MF: 13.673.743/0002 - 55

www.bomnegocio.com

ELETRÔNICA BARROS

Rua Porangaba, n.º 111

Parque João Ramalho, Santo André - SP.

CEP: 09290 - 140

Fone: (0xx11) 4479 - 2831

ELETRÔNICA VILA RICA

Rua dos Campineiros, n.º 158

Jardim Vila Rica, Santo André - SP.

CEP: 09132 - 560

Fone: (0xx11) 4971 - 4392

PERNAMBUCO LOJA DE MÓVEIS USADOS

Avenida João Pessoa, n.º 1

Comilópolis, Santo André - SP.

CEP: 09230 - 650

Fone: (0xx11) 4461 - 4399

USADÃO E PONTA DE ESTOQUE

Avenida do Estado, n.º 6.811-A

Mooça, São Paulo - SP.

CEP: 03105 - 000

Fone: (0xx11) 2215 - 4226



Avaliações de Bens

MOVEIS E IMOVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

MÓVEIS USADOS

Avenida do Estado, n.º 5.143

Moooca, São Paulo - SP.

CEP: 03105 - 000

Fone: (0xx11) 3275 - 0268

JR - MC INFORMÁTICA

Rua Manoel Augusto Ferreirinha, n.º 898

Bairro Nova Gerti, São Caetano do Sul - SP

CEP 09580 - 020

Fone: (0xx11) 4238 - 6854

DIRECT ABC

Rua Gonçalo Fernandes, n.º 263

Jardim Bela Vista, Santo André - SP.

CEP 09041 - 410

Fone: (0xx11) 3421 - 4872

EBEMAQ - INFORMÁTICA, MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA.

Rua Tabatinguera, n.º 491

Centro, São Paulo - SP.

CEP 01020 - 001

Fone: (0xx11) 3107 - 7666



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Neto

POLI INSTRUMENTOS

Richard Machoczek

Fone: (0xx19) 3886 - 1305

CLAUDEMIR CASTANHEIRA

Técnico de Laboratório de Análises

Fone: (0xx11) 98111 - 1775

ANGEL ORTIZ

Gerente de Análises Laboratoriais

Fone: (0xx11) 98933 - 9739

RONALDO GUERRA

Gerente de Departamento de Cyrel da Dupont do Brasil.

WANDERLEY MENDONÇA

Especialista em Artes Gráficas

Fone: (0xx11) 99875 - 8921



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery

SANEAMENTO AMOSTRAL

LOTE	QTOE.	OPINIÃO DE N.º 01 (R\$/unid.)	OPINIÃO DE N.º 02 (R\$/unid.)	OPINIÃO DE N.º 03 (R\$/unid.)	TOTAL GERAL (R\$/unid.)	MÉDIA ARITMÉTICA (R\$/unid.)	VALOR DO LOTE (R\$)
1	38	50,00	60,00	70,00	180,00	60,00	2.280,00
2	35	80,00	80,00	70,00	230,00	76,67	2.683,33
3	3	120,00	100,00	110,00	330,00	110,00	330,00
4	11	150,00	150,00	120,00	420,00	140,00	1.540,00
5	21	30,00	40,00	40,00	110,00	36,67	770,00
6	7	150,00	130,00	120,00	400,00	133,33	933,33
7	1	800,00	1.000,00	800,00	2.600,00	866,67	866,67
8	1	150,00	130,00	120,00	400,00	133,33	133,33
9	1	80,00	70,00	80,00	230,00	76,67	76,67
10	19	150,00	180,00	130,00	460,00	153,33	2.913,33
11	16	150,00	130,00	120,00	400,00	133,33	2.133,33
12	1	150,00	150,00	150,00	450,00	150,00	150,00
13	31	100,00	75,00	80,00	255,00	85,00	2.635,00
14	24	320,00	300,00	250,00	870,00	290,00	6.960,00
15	2	150,00	125,00	125,00	400,00	133,33	266,67
16	1	100,00	120,00	130,00	350,00	116,67	116,67
17	37	200,00	220,00	210,00	630,00	210,00	7.770,00
18	1	15,00	15,00	15,00	45,00	15,00	15,00
19	19	30,00	40,00	35,00	105,00	35,00	665,00
20	1	800,00	850,00	900,00	2.550,00	850,00	850,00
21	1	60,00	70,00	80,00	210,00	70,00	70,00
22	2	250,00	200,00	200,00	650,00	216,67	433,33
23	37	40,00	45,00	50,00	135,00	45,00	1.665,00
24	14	70,00	80,00	80,00	230,00	76,67	1.073,33
25	34	250,00	300,00	250,00	800,00	266,67	9.066,67
26	1	220,00	230,00	250,00	700,00	233,33	233,33
27	5	100,00	100,00	100,00	300,00	100,00	500,00
28	4	120,00	134,00	140,00	394,00	131,33	525,33
29	4	110,00	120,00	130,00	360,00	120,00	480,00
30	6	150,00	200,00	160,00	510,00	170,00	1.020,00
31	1	250,00	300,00	280,00	830,00	276,67	276,67



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

32	2	180,00	200,00	220,00	600,00	200,00	400,00
33	1	150,00	180,00	170,00	500,00	166,67	166,67
34	1	180,00	160,00	180,00	520,00	173,33	173,33
35	5	60,00	70,00	70,00	200,00	66,67	333,33
36	1	100,00	120,00	120,00	340,00	113,33	113,33
37	10	120,00	130,00	120,00	370,00	123,33	1.233,33
38	1	170,00	150,00	180,00	500,00	166,67	166,67
39	1	50,00	45,00	55,00	150,00	50,00	50,00
40	11	25,00	20,00	20,00	65,00	21,67	238,33
41	8	200,00	220,00	250,00	670,00	223,33	1.786,67
42	2	130,00	120,00	110,00	360,00	120,00	240,00
43	2	150,00	150,00	180,00	480,00	160,00	320,00
44	3	220,00	210,00	200,00	630,00	210,00	630,00
45	3	250,00	200,00	220,00	670,00	223,33	670,00
46	1	300,00	350,00	380,00	1.030,00	343,33	343,33
47	1	130,00	150,00	120,00	400,00	133,33	133,33
48	1	150,00	140,00	160,00	450,00	150,00	150,00
49	1	80,00	110,00	100,00	290,00	96,67	96,67
50	1	90,00	100,00	110,00	300,00	100,00	100,00
51	1	100,00	90,00	70,00	260,00	86,67	86,67
52	4	150,00	180,00	180,00	510,00	170,00	680,00
53	1	100,00	90,00	100,00	290,00	96,67	96,67
54	1	1.800,00	2.000,00	2.200,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
55	1	150,00	170,00	150,00	470,00	156,67	156,67
56	5	30,00	40,00	40,00	110,00	36,67	183,33
57	4	120,00	130,00	110,00	360,00	120,00	480,00
58	1	200,00	180,00	210,00	590,00	196,67	196,67
59	3	100,00	110,00	120,00	330,00	110,00	330,00
60	1	700,00	600,00	700,00	2.000,00	666,67	666,67
61	74	200,00	200,00	200,00	600,00	200,00	14.800,00
62	1	600,00	550,00	600,00	1.750,00	583,33	583,33
63	2	400,00	450,00	420,00	1.270,00	423,33	846,67
64	51	100,00	110,00	120,00	330,00	110,00	5.610,00
65	40	25,00	30,00	30,00	85,00	28,33	1.133,33
66	1	230,00	200,00	250,00	680,00	226,67	226,67
67	2	400,00	500,00	460,00	1.360,00	453,33	906,67
68	2	1.000,00	800,00	800,00	2.600,00	866,67	1.733,33



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes & Associados

69	6	150,00	130,00	120,00	400,00	133,33	800,00
70	1	50,00	60,00	50,00	160,00	53,33	53,33
71	4	100,00	100,00	80,00	280,00	93,33	373,33
72	1	500,00	550,00	520,00	1.570,00	523,33	523,33
73	1	80,00	100,00	90,00	270,00	90,00	90,00
74	1	150,00	180,00	210,00	540,00	180,00	180,00
75	6	120,00	100,00	110,00	330,00	110,00	660,00
76	2	100,00	110,00	100,00	310,00	103,33	206,67
77	1	100,00	100,00	120,00	320,00	106,67	106,67
78	3	120,00	180,00	120,00	340,00	113,33	340,00
79	1	150,00	160,00	170,00	480,00	160,00	160,00
80	3	200,00	250,00	220,00	670,00	223,33	670,00
81	1	150,00	170,00	170,00	490,00	163,33	163,33
82	1	100,00	110,00	130,00	340,00	113,33	113,33
83	1	150,00	130,00	130,00	410,00	136,67	136,67
84	4	120,00	130,00	130,00	380,00	126,67	506,67
85	1	370,00	390,00	350,00	1.110,00	370,00	370,00
86	5	125,00	95,00	110,00	330,00	110,00	550,00
87	5	70,00	60,00	50,00	180,00	60,00	300,00
88	6	150,00	150,00	200,00	500,00	166,67	1.000,00
89	1	350,00	300,00	300,00	950,00	316,67	316,67
90	1	150,00	150,00	130,00	430,00	143,33	143,33
91	15	10,00	10,00	10,00	30,00	10,00	150,00
92	4	500,00	500,00	450,00	1.450,00	483,33	1.933,33
93	2	120,00	130,00	140,00	390,00	130,00	260,00
94	1	150,00	180,00	180,00	510,00	170,00	170,00
95	1	140,00	120,00	100,00	360,00	120,00	120,00
96	2	100,00	130,00	120,00	350,00	116,67	233,33
97	1	300,00	270,00	280,00	850,00	283,33	283,33
98	1	4.500,00	4.000,00	4.200,00	12.700,00	4.233,33	4.233,33
99	1	500,00	450,00	400,00	1.350,00	450,00	450,00
100	3	75,00	65,00	95,00	235,00	78,33	235,00
101	1	100,00	80,00	90,00	270,00	90,00	90,00
102	1	130,00	120,00	110,00	360,00	120,00	120,00
103	1	1.000,00	800,00	1.000,00	2.800,00	933,33	933,33
104	3	3.200,00	3.500,00	3.800,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00
105	1	2.500,00	2.000,00	2.300,00	6.800,00	2.266,67	2.266,67



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Neto

106	1	1.200,00	1.300,00	1.400,00	3.900,00	1.300,00	1.300,00
107	1	100,00	90,00	80,00	270,00	90,00	90,00
108	1	120,00	110,00	140,00	370,00	123,33	123,33
109	1	80,00	65,00	70,00	215,00	71,67	71,67
110	1	120,00	130,00	120,00	370,00	123,33	123,33
111	2	40,00	35,00	40,00	115,00	38,33	76,67
112	4	20,00	25,00	20,00	65,00	21,67	86,67
113	1	50,00	45,00	55,00	150,00	50,00	50,00
114	4	80,00	70,00	80,00	230,00	76,67	306,67
115	1	60,00	70,00	60,00	190,00	63,33	63,33
116	2	35,00	30,00	35,00	100,00	33,33	66,67
117	2	45,00	40,00	45,00	130,00	43,33	86,67
118	4	25,00	20,00	25,00	70,00	23,33	93,33
119	4	5,00	5,00	4,50	14,50	4,83	19,33
120	2	35,00	35,00	40,00	110,00	36,67	73,33
121	1	15,00	15,00	15,00	45,00	15,00	15,00
122	15	600,00	550,00	450,00	1.600,00	533,33	8.000,00
123	11	1.300,00	1.100,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	13.200,00
124	6	500,00	450,00	350,00	1.300,00	433,33	2.600,00
125	3	500,00	500,00	400,00	1.400,00	466,67	1.400,00
126	1	260,00	300,00	240,00	800,00	266,67	266,67
127	1	800,00	900,00	900,00	2.600,00	866,67	866,67
128	1	2.000,00	2.000,00	2.300,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00
129	1	1.500,00	1.800,00	1.800,00	5.100,00	1.700,00	1.700,00
130	2	2.600,00	2.600,00	3.000,00	8.200,00	2.733,33	5.466,67
131	3	3.900,00	3.900,00	4.500,00	12.300,00	4.100,00	12.300,00
132	2	800,00	800,00	1.000,00	2.600,00	866,67	1.733,33
133	1	1.600,00	1.600,00	1.900,00	5.100,00	1.700,00	1.700,00
134	10	100,00	80,00	90,00	270,00	90,00	900,00
135	1	5.000,00	4.500,00	5.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
136	1	1.000,00	1.200,00	1.200,00	3.400,00	1.133,33	1.133,33
137	1	3.500,00	4.000,00	4.000,00	11.500,00	3.833,33	3.833,33
138	1	900,00	800,00	900,00	2.600,00	866,67	866,67
139	1	350,00	350,00	400,00	1.100,00	366,67	366,67
140	2	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	65.000,00	130.000,00
141	5	70,00	80,00	70,00	220,00	73,33	366,67
142	1	8.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00	9.333,33	9.333,33



Avaliações de Bens

MÓVEIS E MÓVEIS

Milton Nery

143	1	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	4.666,67	4.666,67
144	1	3.000,00	3.500,00	3.500,00	10.000,00	3.333,33	3.333,33
145	1	2.000,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00	2.333,33	2.333,33
146	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
147	4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
148	1	3.500,00	4.000,00	4.000,00	11.500,00	3.833,33	3.833,33
149	1	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	36.000,00
150	3	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00
151	1	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	24.000,00
152	1	8.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00	9.333,33	9.333,33
153	1	8.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00	9.333,33	9.333,33
154	1	8.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00	9.333,33	9.333,33
155	1	7.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00	7.666,67	7.666,67
156	1	10.000,00	12.000,00	12.000,00	34.000,00	11.333,33	11.333,33
157	1	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	4.666,67	4.666,67
158	1	30.000,00	40.000,00	40.000,00	110.000,00	36.666,67	36.666,67
159	1	3.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00	3.666,67	3.666,67
160	1	1.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	1.333,33	1.333,33
161	1	800,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00	933,33	933,33
162	1	1.300,00	1.500,00	1.500,00	4.300,00	1.433,33	1.433,33
163	1	200,00	250,00	250,00	700,00	233,33	233,33
164	1	200,00	250,00	250,00	700,00	233,33	233,33
165	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
166	1	1.800,00	2.000,00	2.000,00	5.800,00	1.933,33	1.933,33
167	1	800,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00	933,33	933,33
168	2	2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	2.666,67	5.333,33
169	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00
170	1	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00	37.000,00	37.000,00
171	2	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00	160.000,00	320.000,00
172	2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00
173	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
174	1	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	4.666,67	4.666,67
175	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
176	1	1.800,00	2.000,00	2.000,00	5.800,00	1.933,33	1.933,33
177	1	2.000,00	1.500,00	1.800,00	5.300,00	1.766,67	1.766,67
178	1	15.000,00	18.000,00	18.000,00	51.000,00	17.000,00	17.000,00
179	1	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	4.666,67	4.666,67



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

180	1	2.500,00	3.000,00	3.000,00	8.500,00	2.833,33	2.833,33
181	1	10.000,00	12.000,00	12.000,00	34.000,00	11.333,33	11.333,33
182	1	15.000,00	18.000,00	18.000,00	51.000,00	17.000,00	17.000,00
183	1	900,00	800,00	700,00	2.400,00	800,00	800,00
184	1	700,00	750,00	780,00	2.230,00	743,33	743,33
185	1	56.000,00	56.000,00	56.000,00	168.000,00	56.000,00	56.000,00
186	1	88.000,00	88.000,00	88.000,00	264.000,00	88.000,00	88.000,00
187	1	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00	78.000,00	78.000,00
188	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00
189	1	48.000,00	48.000,00	48.000,00	144.000,00	48.000,00	48.000,00
190	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00
191	1	400,00	450,00	450,00	1.300,00	433,33	433,33
192	1	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	45.000,00	45.000,00
193	1	56.000,00	56.000,00	56.000,00	168.000,00	56.000,00	56.000,00
194	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00
195	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
196	1	1.300,00	1.100,00	1.100,00	3.500,00	1.166,67	1.166,67
197	1	300,00	350,00	350,00	1.000,00	333,33	333,33
198	1	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	11.000,00	11.000,00
199	1	150,00	180,00	180,00	510,00	170,00	170,00
200	1	118.000,00	118.000,00	118.000,00	354.000,00	118.000,00	118.000,00
201	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	110.000,00	110.000,00
202	1	146.000,00	146.000,00	146.000,00	438.000,00	146.000,00	146.000,00
203	2	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	80.000,00	160.000,00
204	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	110.000,00	110.000,00
205	1	270.000,00	270.000,00	270.000,00	810.000,00	270.000,00	270.000,00
206	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00
207	1	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00	145.000,00	145.000,00
208	3	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	90.000,00	270.000,00
209	1	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00	95.000,00	95.000,00
210	1	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00	115.000,00	115.000,00
211	280	300,00	330,00	310,00	940,00	313,33	87.733,33
212	2	600,00	700,00	700,00	2.000,00	666,67	1.333,33



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Miltron Lopes de Oliveira Nery

Por conseguinte, eliminam-se os valores de mais ou menos 30% (trinta por cento) em torno da média, os quais se tornam discrepantes e inutilizados. De tal modo, determina-se, com os restantes, nova média e limites, pelo mesmo princípio:

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE	LIMITE INFERIOR (-30%) (R\$/unid.)	LIMITE SUPERIOR (+30%) (R\$/unid.)	MÉDIA ARITMÉTICA (R\$/unid.)
1	42,00	78,00	60,00
2	53,67	99,67	76,67
3	77,00	143,00	110,00
4	98,00	182,00	140,00
5	25,67	47,67	36,67
6	93,33	173,33	133,33
7	606,67	1.126,67	866,67
8	93,33	173,33	133,33
9	53,67	99,67	76,67
10	107,33	199,33	153,33
11	93,33	173,33	133,33
12	105,00	195,00	150,00
13	59,50	110,50	85,00
14	203,00	377,00	290,00
15	93,33	173,33	133,33
16	81,67	151,67	116,67
17	147,00	273,00	210,00
18	10,50	19,50	15,00
19	24,50	45,50	35,00
20	595,00	1.105,00	850,00
21	49,00	91,00	70,00
22	151,67	281,67	216,67
23	31,50	58,50	45,00
24	53,67	99,67	76,67
25	186,67	346,67	266,67
26	163,33	303,33	233,33



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

27	70,00	130,00	100,00
28	91,93	170,73	131,33
29	84,00	156,00	120,00
30	119,00	221,00	170,00
31	193,67	359,67	276,67
32	140,00	260,00	200,00
33	116,67	216,67	166,67
34	121,33	225,33	173,33
35	46,67	86,67	66,67
36	79,33	147,33	113,33
37	86,33	160,33	123,33
38	116,67	216,67	166,67
39	35,00	65,00	50,00
40	15,17	28,17	21,67
41	156,33	290,33	223,33
42	84,00	156,00	120,00
43	112,00	208,00	160,00
44	147,00	273,00	210,00
45	156,33	290,33	223,33
46	240,33	446,33	343,33
47	93,33	173,33	133,33
48	105,00	195,00	150,00
49	67,67	125,67	96,67
50	70,00	130,00	100,00
51	60,67	112,67	86,67
52	119,00	221,00	170,00
53	67,67	125,67	96,67
54	1.400,00	2.600,00	2.000,00
55	108,67	203,67	156,67
56	25,67	47,67	36,67
57	84,00	156,00	120,00
58	137,67	255,67	196,67
59	77,00	143,00	110,00
60	466,67	866,67	666,67
61	140,00	260,00	200,00
62	408,33	758,33	583,33
63	296,33	550,33	423,33
64	77,00	143,00	110,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

65	19,83	36,83	28,33
66	158,67	294,67	226,67
67	317,33	589,33	453,33
68	606,67	1.126,67	866,67
69	93,33	173,33	133,33
70	37,33	69,33	53,33
71	65,33	121,33	93,33
72	366,33	680,33	523,33
73	63,00	117,00	90,00
74	126,00	234,00	180,00
75	77,00	143,00	110,00
76	72,33	134,33	103,33
77	74,67	138,67	106,67
78	79,33	147,33	113,33
79	112,00	208,00	160,00
80	156,33	290,33	223,33
81	114,33	212,33	163,33
82	79,33	147,33	113,33
83	95,67	177,67	136,67
84	88,67	164,67	126,67
85	259,00	481,00	370,00
86	77,00	143,00	110,00
87	42,00	78,00	60,00
88	116,67	216,67	166,67
89	221,67	411,67	316,67
90	100,33	186,33	143,33
91	7,00	13,00	10,00
92	338,33	628,33	483,33
93	91,00	169,00	130,00
94	119,00	221,00	170,00
95	84,00	156,00	120,00
96	81,67	151,67	116,67
97	198,33	368,33	283,33
98	2.963,33	5.503,33	4.233,33
99	315,00	585,00	450,00
100	54,83	101,83	78,33
101	63,00	117,00	90,00
102	84,00	156,00	120,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

103	653,33	1.213,33	933,33
104	2.450,00	4.550,00	3.500,00
105	1.586,67	2.946,67	2.266,67
106	910,00	1.690,00	1.300,00
107	63,00	117,00	90,00
108	86,33	160,33	123,33
109	50,17	93,17	71,67
110	86,33	160,33	123,33
111	26,83	49,83	38,33
112	15,17	28,17	21,67
113	35,00	65,00	50,00
114	53,67	99,67	76,67
115	44,33	82,33	63,33
116	23,33	43,33	33,33
117	30,33	56,33	43,33
118	16,33	30,33	23,33
119	3,38	6,28	4,83
120	25,67	47,67	36,67
121	10,50	19,50	15,00
122	373,33	693,33	533,33
123	840,00	1.560,00	1.200,00
124	303,33	563,33	433,33
125	326,67	606,67	466,67
126	186,67	346,67	266,67
127	606,67	1.126,67	866,67
128	1.470,00	2.730,00	2.100,00
129	1.190,00	2.210,00	1.700,00
130	1.913,33	3.553,33	2.733,33
131	2.870,00	5.330,00	4.100,00
132	606,67	1.126,67	866,67
133	1.190,00	2.210,00	1.700,00
134	63,00	117,00	90,00
135	3.500,00	6.500,00	5.000,00
136	793,33	1.473,33	1.133,33
137	2.683,33	4.983,33	3.833,33
138	606,67	1.126,67	866,67
139	256,67	476,67	366,67
140	45.500,00	84.500,00	65.000,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

141	51,33	95,33	73,33
142	6.533,33	12.133,33	9.333,33
143	3.266,67	6.066,67	4.666,67
144	2.333,33	4.333,33	3.333,33
145	1.633,33	3.033,33	2.333,33
146	700,00	1.300,00	1.000,00
147	1.400,00	2.600,00	2.000,00
148	2.683,33	4.983,33	3.833,33
149	25.200,00	46.800,00	36.000,00
150	16.800,00	31.200,00	24.000,00
151	16.800,00	31.200,00	24.000,00
152	6.533,33	12.133,33	9.333,33
153	6.533,33	12.133,33	9.333,33
154	6.533,33	12.133,33	9.333,33
155	5.366,67	9.966,67	7.666,67
156	7.933,33	14.733,33	11.333,33
157	3.266,67	6.066,67	4.666,67
158	25.666,67	47.666,67	36.666,67
159	2.566,67	4.766,67	3.666,67
160	933,33	1.733,33	1.333,33
161	653,33	1.213,33	933,33
162	1.003,33	1.863,33	1.433,33
163	163,33	303,33	233,33
164	163,33	303,33	233,33
165	700,00	1.300,00	1.000,00
166	1.353,33	2.513,33	1.933,33
167	653,33	1.213,33	933,33
168	1.866,67	3.466,67	2.666,67
169	17.500,00	32.500,00	25.000,00
170	25.900,00	48.100,00	37.000,00
171	112.000,00	208.000,00	160.000,00
172	2.800,00	5.200,00	4.000,00
173	1.750,00	3.250,00	2.500,00
174	3.266,67	6.066,67	4.666,67
175	7.000,00	13.000,00	10.000,00
176	1.353,33	2.513,33	1.933,33
177	1.236,67	2.296,67	1.766,67
178	11.900,00	22.100,00	17.000,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery

179	3.266,67	6.066,67	4.666,67
180	1.933,33	3.683,33	2.833,33
181	7.933,33	14.733,33	11.333,33
182	11.900,00	22.100,00	17.000,00
183	560,00	1.040,00	800,00
184	520,33	966,33	743,33
185	39.200,00	72.800,00	56.000,00
186	61.600,00	114.400,00	88.000,00
187	54.600,00	101.400,00	78.000,00
188	8.400,00	15.600,00	12.000,00
189	33.600,00	62.400,00	48.000,00
190	5.600,00	10.400,00	8.000,00
191	303,33	563,33	433,33
192	31.500,00	58.500,00	45.000,00
193	39.200,00	72.800,00	56.000,00
194	2.450,00	4.550,00	3.500,00
195	1.050,00	1.950,00	1.500,00
196	816,67	1.516,67	1.166,67
197	233,33	433,33	333,33
198	7.700,00	14.300,00	11.000,00
199	119,00	221,00	170,00
200	82.600,00	153.400,00	118.000,00
201	77.000,00	143.000,00	110.000,00
202	102.200,00	189.800,00	146.000,00
203	56.000,00	104.000,00	80.000,00
204	77.000,00	143.000,00	110.000,00
205	189.000,00	351.000,00	270.000,00
206	10.500,00	19.500,00	15.000,00
207	101.500,00	188.500,00	145.000,00
208	63.000,00	117.000,00	90.000,00
209	66.500,00	123.500,00	95.000,00
210	80.500,00	149.500,00	115.000,00
211	219,33	407,33	313,33
212	466,67	866,67	666,67



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

Observando o resumo das opiniões apuradas, notamos que nenhuma delas extrapola os limites do intervalo. Portanto, o valor de mercado médio para os bens móveis avaliando é de:

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE	VALOR DE MERCADO (R\$/unld.)
1	60,00
2	76,67
3	110,00
4	140,00
5	36,67
6	133,33
7	866,67
8	133,33
9	76,67
10	153,33
11	133,33
12	150,00
13	85,00
14	290,00
15	133,33
16	116,67
17	210,00
18	15,00
19	35,00
20	850,00
21	70,00
22	216,67
23	45,00
24	76,67
25	266,67
26	233,33
27	100,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

28	131,33
29	120,00
30	170,00
31	276,67
32	200,00
33	166,67
34	173,33
35	66,67
36	113,33
37	123,33
38	166,67
39	50,00
40	21,67
41	223,33
42	120,00
43	160,00
44	210,00
45	223,33
46	343,33
47	133,33
48	150,00
49	96,67
50	100,00
51	86,67
52	170,00
53	96,67
54	2.000,00
55	156,67
56	36,67
57	120,00
58	196,67
59	110,00
60	666,67
61	200,00
62	583,33
63	423,33
64	110,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

65	28,33
66	226,67
67	453,33
68	866,67
69	133,33
70	53,33
71	93,33
72	523,33
73	90,00
74	180,00
75	110,00
76	103,33
77	106,67
78	113,33
79	160,00
80	223,33
81	163,33
82	113,33
83	136,67
84	126,67
85	370,00
86	110,00
87	60,00
88	166,67
89	316,67
90	143,33
91	10,00
92	483,33
93	130,00
94	170,00
95	120,00
96	116,67
97	283,33
98	4.233,33
99	450,00
100	78,33
101	90,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

102	120,00
103	933,33
104	3.500,00
105	2.266,67
106	1.300,00
107	90,00
108	123,33
109	71,67
110	123,33
111	38,33
112	21,67
113	50,00
114	76,67
115	63,33
116	33,33
117	43,33
118	23,33
119	4,83
120	36,67
121	15,00
122	533,33
123	1.200,00
124	433,33
125	466,67
126	266,67
127	866,67
128	2.100,00
129	1.700,00
130	2.733,33
131	4.100,00
132	866,67
133	1.700,00
134	90,00
135	5.000,00
136	1.133,33
137	3.833,33
138	866,67



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

139	366,67
140	65.000,00
141	73,33
142	9.333,33
143	4.666,67
144	3.333,33
145	2.333,33
146	1.000,00
147	2.000,00
148	3.833,33
149	36.000,00
150	24.000,00
151	24.000,00
152	9.333,33
153	9.333,33
154	9.333,33
155	7.666,67
156	11.333,33
157	4.666,67
158	36.666,67
159	3.666,67
160	1.333,33
161	933,33
162	1.433,33
163	233,33
164	233,33
165	1.000,00
166	1.933,33
167	933,33
168	2.666,67
169	25.000,00
170	37.000,00
171	160.000,00
172	4.000,00
173	2.500,00
174	4.666,67
175	10.000,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

176	1.933,33
177	1.766,67
178	17.000,00
179	4.666,67
180	2.833,33
181	11.333,33
182	17.000,00
183	800,00
184	743,33
185	56.000,00
186	88.000,00
187	78.000,00
188	12.000,00
189	48.000,00
190	8.000,00
191	433,33
192	45.000,00
193	56.000,00
194	3.500,00
195	3.500,00
196	1.166,67
197	333,33
198	11.000,00
199	170,00
200	118.000,00
201	110.000,00
202	146.000,00
203	80.000,00
204	110.000,00
205	270.000,00
206	15.000,00
207	145.000,00
208	90.000,00
209	95.000,00
210	115.000,00
211	313,33
212	666,67



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

Quanto à pesquisa mercadológica para proceder à avaliação dos bens móveis objetos da lide, a mesma foi realizada considerando-os na atual condição, isto é, o "quantum" foi apurado consoante termo adotado no mercado, qual seja, "no estado".

Será estabelecido um deságio de 10% (dez por cento) sobre o médio preço, para cobrir habitual superestimativa das ofertas, natural elasticidade dos negócios, assim como para levar em conta as eventuais trocas de peças e reparos que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos bens.

Conseqüentemente, resulta-se, deste modo, no **valor de liquidação**.

Para o cálculo do **valor de liquidação**, temos:

$$VL = VM \times 0,90;$$

Onde:

VL = valor de liquidação;

VM = valor de mercado;

0,90 = Fator depreciativo - 10% (dez por cento).

Substituindo e calculando, com arrendamento, obtêm-se:



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Miltonery Avaliações de Bens

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE	QUANTIDADE	VALOR DE MERCADO (R\$/unld.)	VALOR DO LOTE (R\$)
1	38	54,00	2.052,00
2	35	69,00	2.415,00
3	3	99,00	297,00
4	11	126,00	1.386,00
5	21	33,00	693,00
6	7	120,00	840,00
7	1	780,00	780,00
8	1	120,00	120,00
9	1	69,00	69,00
10	19	138,00	2.622,00
11	16	120,00	1.920,00
12	1	135,00	135,00
13	31	76,50	2.371,50
14	24	261,00	6.264,00
15	2	120,00	240,00
16	1	105,00	105,00
17	37	189,00	6.993,00
18	1	13,50	13,50
19	19	31,50	598,50
20	1	765,00	765,00
21	1	63,00	63,00
22	2	195,00	390,00
23	37	40,50	1.498,50
24	14	69,00	966,00
25	34	240,00	8.160,00
26	1	210,00	210,00
27	5	90,00	450,00
28	4	118,20	472,80
29	4	108,00	432,00
30	6	153,00	918,00
31	1	249,00	249,00
32	2	180,00	360,00
33	1	150,00	150,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

34	1	156,00	156,00
35	5	60,00	300,00
36	1	102,00	102,00
37	10	111,00	1.110,00
38	1	150,00	150,00
39	1	45,00	45,00
40	11	19,50	214,50
41	8	201,00	1.508,00
42	2	108,00	216,00
43	2	144,00	288,00
44	3	189,00	567,00
45	3	201,00	603,00
46	1	309,00	309,00
47	1	120,00	120,00
48	1	135,00	135,00
49	1	87,00	87,00
50	1	90,00	90,00
51	1	78,00	78,00
52	4	153,00	612,00
53	1	87,00	87,00
54	1	1.800,00	1.800,00
55	1	141,00	141,00
56	5	33,00	165,00
57	4	108,00	432,00
58	1	177,00	177,00
59	3	99,00	297,00
60	1	600,00	600,00
61	74	180,00	13.320,00
62	1	525,00	525,00
63	2	381,00	762,00
64	51	99,00	5.049,00
65	40	25,50	1.020,00
66	1	204,00	204,00
67	2	408,00	816,00
68	2	780,00	1.560,00
69	6	120,00	720,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes da Oliveira Nery

70	1	48,00	48,00
71	4	84,00	336,00
72	1	471,00	471,00
73	1	81,00	81,00
74	1	162,00	162,00
75	6	99,00	594,00
76	2	93,00	186,00
77	1	96,00	96,00
78	3	102,00	306,00
79	1	144,00	144,00
80	3	201,00	603,00
81	1	147,00	147,00
82	1	102,00	102,00
83	1	123,00	123,00
84	4	114,00	456,00
85	1	333,00	333,00
86	5	99,00	495,00
87	5	54,00	270,00
88	6	150,00	900,00
89	1	285,00	285,00
90	1	129,00	129,00
91	15	9,00	135,00
92	4	435,00	1.740,00
93	2	117,00	234,00
94	1	153,00	153,00
95	1	108,00	108,00
96	2	105,00	210,00
97	1	255,00	255,00
98	1	3.810,00	3.810,00
99	1	405,00	405,00
100	3	70,50	211,50
101	1	81,00	81,00
102	1	108,00	108,00
103	1	840,00	840,00
104	3	3.150,00	9.450,00
105	1	2.040,00	2.040,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

106	1	1.170,00	1.170,00
107	1	81,00	81,00
108	1	111,00	111,00
109	1	64,50	64,50
110	1	111,00	111,00
111	2	34,50	69,00
112	4	19,50	78,00
113	1	45,00	45,00
114	4	69,00	276,00
115	1	57,00	57,00
116	2	30,00	60,00
117	2	39,00	78,00
118	4	21,00	84,00
119	4	4,35	17,40
120	2	33,00	66,00
121	1	13,50	13,50
122	15	480,00	7.200,00
123	11	1.080,00	11.880,00
124	6	390,00	2.340,00
125	3	420,00	1.260,00
126	1	240,00	240,00
127	1	780,00	780,00
128	1	1.890,00	1.890,00
129	1	1.530,00	1.530,00
130	2	2.460,00	4.920,00
131	3	3.690,00	11.070,00
132	2	780,00	1.560,00
133	1	1.530,00	1.530,00
134	10	81,00	810,00
135	1	4.500,00	4.500,00
136	1	1.020,00	1.020,00
137	1	3.450,00	3.450,00
138	1	780,00	780,00
139	1	330,00	330,00
140	2	58.500,00	117.000,00
141	5	66,00	330,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery

142	1	8.400,00	8.400,00
143	1	4.200,00	4.200,00
144	1	3.000,00	3.000,00
145	1	2.100,00	2.100,00
146	1	900,00	900,00
147	4	1.800,00	7.200,00
148	1	3.450,00	3.450,00
149	1	32.400,00	32.400,00
150	3	21.600,00	64.800,00
151	1	21.600,00	21.600,00
152	1	8.400,00	8.400,00
153	1	8.400,00	8.400,00
154	1	8.400,00	8.400,00
155	1	6.900,00	6.900,00
156	1	10.200,00	10.200,00
157	1	4.200,00	4.200,00
158	1	33.000,00	33.000,00
159	1	3.300,00	3.300,00
160	1	1.200,00	1.200,00
161	1	840,00	840,00
162	1	1.290,00	1.290,00
163	1	210,00	210,00
164	1	210,00	210,00
165	1	900,00	900,00
166	1	1.740,00	1.740,00
167	1	840,00	840,00
168	2	2.400,00	4.800,00
169	1	22.500,00	22.500,00
170	1	33.300,00	33.300,00
171	2	144.000,00	288.000,00
172	2	3.600,00	7.200,00
173	1	2.250,00	2.250,00
174	1	4.200,00	4.200,00
175	1	9.000,00	9.000,00
176	1	1.740,00	1.740,00
177	1	1.590,00	1.590,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

178	1	15.300,00	15.300,00
179	1	4.200,00	4.200,00
180	1	2.550,00	2.550,00
181	1	10.200,00	10.200,00
182	1	15.300,00	15.300,00
183	1	720,00	720,00
184	1	669,00	669,00
185	1	50.400,00	50.400,00
186	1	79.200,00	79.200,00
187	1	70.200,00	70.200,00
188	1	10.800,00	10.800,00
189	1	43.200,00	43.200,00
190	1	7.200,00	7.200,00
191	1	390,00	390,00
192	1	40.500,00	40.500,00
193	1	50.400,00	50.400,00
194	1	3.150,00	3.150,00
195	1	1.350,00	1.350,00
196	1	1.050,00	1.050,00
197	1	300,00	300,00
198	1	9.900,00	9.900,00
199	1	153,00	153,00
200	1	106.200,00	106.200,00
201	1	99.000,00	99.000,00
202	1	131.400,00	131.400,00
203	2	72.000,00	144.000,00
204	1	99.000,00	99.000,00
205	1	243.000,00	243.000,00
206	1	13.500,00	13.500,00
207	1	130.500,00	130.500,00
208	3	81.000,00	243.000,00
209	1	85.500,00	85.500,00
210	1	103.500,00	103.500,00
211	280	282,00	78.960,00
212	2	600,00	1.200,00



5 - CONCLUSÃO:

Pelo que ficou exposto no presente laudo, o valor dos bens móveis descritos nos termos dos AUTOS DA FALÊNCIA, dos bens da massa falida da UNIPAC EMBALAGENS LTDA., Autos de n.º 0023672-52.2008.8.26.0068, corresponde a:

LOTE	QTDE.	DESCRIÇÃO DO BEM MÓVEL	VALOR (R\$)
1	38	CADEIRA ESTOFADA, DE COR VERMELHA, SEM BRAÇOS E COM RODAS	2.052,00
2	35	CADEIRA ESTOFADA, DE COR VERMELHA, COM BRAÇO E RODAS	2.415,00
3	3	MONITOR DE COMPUTADOR	297,00
4	11	APARELHO TELEFÔNICO, DE COR BRANCA, DO TIPO PABX, DA MARCA SIEMENS	1.386,00
5	21	APARELHO TELEFÔNICO, DE COR PRETA, DA MARCA SIEMENS	693,00
6	7	GAVETEIRO DE AÇO, DE COR PRETA, DO TIPO BAIXO, COM RODAS	840,00
7	1	BALCÃO DE MADEIRA DE COR BRANCA	780,00
8	1	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR E TAMPO DE VIDRO	120,00
9	1	MESA DE MADEIRA	69,00
10	19	MESA DE MADEIRA, DE COR BRANCA/CINZA, COM FORMATO DE "L"	2.622,00
11	16	ARMÁRIO DE MADEIRA, DE COR BRANCA, DO TIPO BAIXO, COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	1.920,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery

12	1	ARQUIVO DE MADEIRA, DE COR BEGE, COM 04 (QUATRO) GAVETAS	135,00
13	31	GAVETEIRO DE MADEIRA, DE COR BRANCA, DO TIPO BAIXO	2.371,50
14	24	MICRO COMPUTADOR (TECLADO, MONITOR, MOUSE E CPU)	6.264,00
15	2	MACA, DE FERRO PINTADO, COM ENCOSTO MÓVEL	240,00
16	1	MÓVEL DE MADEIRA, DE COR BRANCA, DO TIPO BAIXO E ESTREITO, COM 03 (TRÊS) PORTAS	105,00
17	37	ARMÁRIO DE MADEIRA, DE COR BRANCA, DO TIPO ALTO, COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	6.993,00
18	1	BEBEDOURO DE PLÁSTICO, COM GALÃO DE PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA	13,50
19	19	CADEIRA, DE COR PRETA, DO TIPO FIXA	598,50
20	1	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, COM MEDIDOR DE ALTURA, DA MARCA FILIZOLA, MODELO PERSONAL LINE	765,00
21	1	MESA DE FERRO PINTADO, DE COR BRANCA, DO TIPO BAIXA, COM TAMPO DE VIDRO	63,00
22	2	MESA DE MADEIRA, COM FORMATO OVAL	390,00
23	37	CADEIRA ESTOFADA, DE COR PRETA, DO TIPO FIXA	1.498,50
24	14	CADEIRA ESTOFADA, DE COR PRETA, SEM BRAÇOS E COM RODAS	966,00
25	34	ARQUIVO DE AÇO, COM 04 (QUATRO) GAVETAS	8.160,00
26	1	MESA DE MADEIRA, COM FORMATO DE "L", COM TAMPO DE VIDRO, 08 (OITO) GAVETAS E 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	210,00
27	5	BEBEDOURO DE PLÁSTICO, COM GALÃO DE PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA	450,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

28	4	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO COM 02 (DUAS) PORTAS DE CORRER	472,80
29	4	MESA DE MADEIRA, COM FORMATO REDONDO	432,00
30	6	MESA DE MADEIRA, COM TAMPO DE VIDRO E 03 (TRÊS) GAVETAS	918,00
31	1	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 06 (SEIS) PORTAS DE ABRIR	249,00
32	2	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO ALTO, COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR	360,00
33	1	ESTANTE DE MADEIRA, COM 02 (DUAS) GAVETAS E 01 (UMA) PRATELEIRA	150,00
34	1	MESA DE MADEIRA, COM FORMATO REDONDO E TAMPO DE VIDRO	156,00
35	5	CADEIRA ESTOFADA, DE COR AZUL, COM BRAÇOS E RODAS	300,00
36	1	ESTUFA DA MARCA MOCON	102,00
37	10	MESA DE MADEIRA COM 03 (TRÊS) GAVETAS	1.110,00
38	1	FOGÃO ELÉTRICO DA MARCA LAYR, MODELO TOPÁZIO 1	150,00
39	1	CIRCULADOR DE AR DA MARCA BRITÂNIA	45,00
40	11	CADEIRA ESCOLAR	214,50
41	8	MESA DE MADEIRA COM 06 (SEIS) GAVETAS	1.608,00
42	2	MESA DE MADEIRA, DE COR BRANCA, COM 02 (DUAS) GAVETAS	216,00
43	2	MESA DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) GAVETAS	288,00
44	3	CPU HORIZONTAL DA MARCA DELL	567,00
45	3	VENTILADOR DE COLUNA DA MARCA VENTISILVA	603,00
46	1	MESA DE MADEIRA COM FORMATO OVAL	309,00
47	1	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO ALTO, COM 03 (TRÊS) PRATELEIRAS E 02 (DUAS) GAVETAS	120,00
48	1	MESA DE MADEIRA COM 05 (CINCO) GAVETAS	135,00
49	1	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	87,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

50	1	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	90,00
51	1	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	78,00
52	4	CARRINHO DE AÇO, PARA GUARDA DE FERRAMENTAS, COM 02 (DUAS) GAVETAS E 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	612,00
53	1	MESA DE AÇO	87,00
54	1	IMPRESSORA DA MARCA HP, MODELO DESIGNJET 100 PLUS	1.800,00
55	1	BALÇÃO DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR	141,00
56	5	MESA DE MADEIRA PARA TELEFONE	165,00
57	4	ESTANTE DE AÇO COM 05 (CINCO) PRATELEIRAS	432,00
58	1	ARMÁRIO DE AÇO COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS DE ABRIR	177,00
59	3	ESTANTE DE MADEIRA COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS	297,00
60	1	RELÓGIO DIGITAL DE PONTO DA MARCA DIMEP	600,00
61	74	FUNIL DE ALIMENTAÇÃO EM INOX PARA MÁQUINAS EXTRUSORAS	13.320,00
62	1	SECADORA DE ROUPAS DA MARCA BRSTEMP, MODELO INTELIGENT	525,00
63	2	BEBEDOURO DE COLUNA DA MARCA LIBELL	762,00
64	51	ARMÁRIO DE AÇO, DO TIPO GAIOLA, COM 08 (OITO) PORTAS DE ABRIR	5.049,00
65	40	CADEIRA DE FERRO PINTADO DO TIPO FIXA	1.020,00
66	1	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 10 (DEZ) PORTAS DE ABRIR	204,00
67	2	BALÇÃO DE MADEIRA COM FORMATO DE "L"	816,00
68	2	IMPRESSORA DA MARCA KYOCERA, MODELO KM 2820	1.560,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

69	6	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR	720,00
70	1	GAVETEIRO DE MADEIRA E COR CINZA	48,00
71	4	MESA DE MADEIRA	336,00
72	1	FRIGOBAR DA MARCA CONSUL, MODELO COMPACTO 80	471,00
73	1	MESA DE MADEIRA	81,00
74	1	ESTANTE DE MADEIRA, COM 03 (TRÊS) PRATELEIRAS E 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	162,00
75	6	POLTRONA DE COR PRETA	594,00
76	2	PRATELEIRA DE MADEIRA COM FORMATO DE "L"	186,00
77	1	ARMÁRIO DE MADEIRA COM CABIDEIRO E 02 (DUAS) PRATELEIRAS	96,00
78	3	MESA DE MADEIRA COM FORMATO OVAL	306,00
79	1	MICROONDAS DA MARCA SANYO	144,00
80	3	MESA DE MADEIRA, COM TAMPO DE VIDRO, COM FORMATO OVAL E DE CANTO	603,00
81	1	ARMÁRIO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 02 (DUAS) PRATELEIRAS E 04 {QUATRO} PORTAS DE ABRIR	147,00
82	1	MESA DE MADEIRA E COR BRANCA	102,00
83	1	MESA DE MADEIRA	123,00
84	4	MESA DE MADEIRA E COR CINZA	456,00
85	1	NOTEBOOK DA MARCA DELL, MODELO ATITUDE D520	333,00
86	5	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	495,00
87	5	EXTENSOR DE REDE SEM FIO DA MARCA ENCORE, MODELO ENRXWI-G	270,00
88	6	IMPRESSORA MATRICIAL DE NOTA FISCAL DA MARCA ARGOX	900,00
89	1	IMPRESSORA MATRICIAL DA MARCA EPSON, MODELO FX-2190	285,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

90	1	RETROPROJETOR	129,00
91	15	TECLADO DE COMPUTADOR	135,00
92	4	COFRE ELETRÔNICO	1.740,00
93	2	ESTANTE DE MADEIRA, COM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS E 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	234,00
94	1	ESTANTE DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 03 (TRÊS) PRATELEIRAS E 06 (SEIS) PORTAS DE ABRIR	153,00
95	1	VIDECASSETTE DA MARCA SONY	108,00
96	2	ARQUIVO DE MADEIRA, DO TIPO BAIXO, COM 04 (QUATRO) GAVETAS	210,00
97	1	MINIFRIGOBAR DA MARCA CONSUL, MODELO TOP 05	255,00
98	1	MAQUINA DE CAFÉ DA MARCA SAECO PHEDRA, COM MOEDEIRO	3.810,00
99	1	IMPRESSORA DA MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZNUB C35P	405,00
100	3	MÁQUINA ELÉTRICA DE ESCREVER	211,50
101	1	MESA DE MADEIRA	81,00
102	1	MESA DE MADEIRA, DE COR CINZA, COM FORMATO DE "L"	108,00
103	1	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL DA MARCA MOVEMENT	840,00
104	3	ESTEIRA ERGOMÉTRICA DA MARCA MOVEMENT, MODELO LX 150	9.450,00
105	1	ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO DA MARCA KENKORP, MODELO EMK 1500R	2.040,00
106	1	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL MAGNÉTICA DA MARCA MOVEMENT	1.170,00
107	1	MINI-CAMA ELÁSTICA – JUMP TRAMPOLIM	81,00
108	1	SUPORTE CAVALETE PARA SUPINO, COM REGULAGEM DE ALTURA	111,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Neto

109	1	BARRA MACIÇA DE 1,80 M PARA ANILHA DE MUSCULAÇÃO	64,50
110	1	BANCO LIVRE PARA MUSCULAÇÃO, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO	111,00
111	2	ANILHA DE 10 KG	69,00
112	4	ANILHA DE 5 KG	78,00
113	1	BARRA MACIÇA DE 1,50 M PARA ANILHAS DE MUSCULAÇÃO	45,00
114	4	BARRA MACIÇA DE 1,20 M PARA ANILHAS DE MUSCULAÇÃO	276,00
115	1	BARRA "W" MACIÇA DE 1,20 M PARA ANILHAS DE MUSCULAÇÃO	57,00
116	2	HALTER DE 7 KG	60,00
117	2	HALTER DE 10 KG	78,00
118	4	HALTER DE 5 KG	84,00
119	4	HALTER DE 1 KG	17,40
120	2	HALTER DE 8 KG	66,00
121	1	HALTER DE 3 KG	13,50
122	15	AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER, DE COR CINZA, MODELO 18000 BTU	7.200,00
123	11	AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER, COR BRANCA, MODELO 22000 BTU	11.880,00
124	6	AR CONDICIONADO DA MARCA CARRIER, COR BRANCA, MODELO 12000 BTU	2.340,00
125	3	AR CONDICIONADO DA MARCA CARRIER, COR BRANCA, MODELO INOVARE	1.260,00
126	1	FOGÃO INDUSTRIAL EM INOX COM 04 (QUATRO) BOCAS	240,00
127	1	FORNO DUPLO INDUSTRIAL EM INOX	780,00
128	1	FOGÃO INDUSTRIAL EM INOX COM 10 (DEZ) BOCAS	1.890,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Nery
Milton Nery Avaliações de Bens

129	1	COIFA INDUSTRIAL EM INOX	1.530,00
130	2	GELADEIRA INDUSTRIAL EM INOX	4.920,00
131	3	GELADEIRA INDUSTRIAL EM INOX COM 04 (QUATRO) PORTAS	11.070,00
132	2	FREEZER HORIZONTAL COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR	1.560,00
133	1	GELADEIRA INDUSTRIAL EM INOX COM 06 (SEIS) PORTAS	1.530,00
134	10	MESA DE MADEIRA	810,00
135	1	DOBRADEIRA DE CHAPA DA MARCA ALWEMA	4.500,00
136	1	FURADEIRA DE BANCADA DA MARCA CIOL	1.020,00
137	1	MÁQUINA ELÉTRICA DE SOLDA DA MARCA TIG, MODELO 300 DC	3.450,00
138	1	PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA DA MARCA BOZZA	780,00
139	1	SERRA ELÉTRICA DE DISCO E DO TIPO BANCADA	330,00
140	2	COMPRESSOR ESTACIONÁRIO DE AR DA MARCA ATLAS COPCO, MODELO GA 75FF	117.000,00
141	5	ESMERIL DE BANCADA	330,00
142	1	TORNO MECÂNICO DA MARCA IMOR, MODELO MAXI-520	8.400,00
143	1	TANQUE METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO DE ACETATO, COM CAPACIDADE PARA 11.500 LITROS, DO TIPO VERTICAL, DE COR BRANCA	4.200,00
144	1	TANQUE METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO DE ACETATO, COM CAPACIDADE PARA 9.500 LITROS, DO TIPO VERTICAL, DE COR BRANCA	3.000,00
145	1	TANQUE METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO DE ACETATO, COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, DO TIPO HORIZONTAL, DE COR BRANCA	2.100,00
146	1	TANQUE METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO	900,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milten Nery

147	4	DE ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE PARA 4.000 LITROS, DE COR BRANCA	7.200,00
148	1	PRENSADEIRA ELÉTRICA	3.450,00
149	1	COMPRESSOR DE AR DA MARCA WAYNE	32.400,00
150	3	COMPRESSOR ESTACIONÁRIO DE AR COMPRIMIDO DA MARCA ATLAS COPCO, MODELO GA 45 FF	64.800,00
151	1	COMPRESSOR ESTACIONÁRIO DE AR COMPRIMIDO DA MARCA ATLAS COPCO, MODELO GA 37	21.600,00
152	1	TORNO MECÂNICO DA MARCA ROMI, MODELO HMOR-III-520	8.400,00
153	1	FRESA DA MARCA ZÓCCA, MODELO FFZ 2	8.400,00
154	1	FRESA DA MARCA FALCON, MODELO FM - 3VS	8.400,00
155	1	FRESA DA MARCA LENZI, MODELO FU-2	6.900,00
156	1	TORNO MECÂNICO DA MARCA ROMI, MODELO TORMAX 30 A	10.200,00
157	1	TORNO MECÂNICO DA MARCA INTERMAC, MODELO S-400	4.200,00
158	1	TORNO MECÂNICO DA MARCA SULMECÂNICA, MODELO RCUAP.1550.H.	33.000,00
159	1	SERRA DE FITA DA MARCA FRANHO, MODELO FM 335	3.300,00
160	1	CARRINHO DE ELEVAÇÃO DE CARGA	1.200,00
161	1	MÁQUINA ELÉTRICA DE SOLDA DA MARCA PICCOLA, MODELO 400 T BAMBOZZI	840,00
162	1	TALHA ELÉTRICA DA MARCA DEMAG, MODELO 0,63T	1.290,00
163	1	TALHA MANUAL DA MARCA BERG-STEEL, COM CAPACIDADE DE CARGA PARA ATÉ 02 (DUAS) TONELADAS	210,00
164	1	FORNO PORTÁTIL COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA	210,00



Avaliações de Bens

FERRAMENTAS DIVERSAS

MOBÍLIAS E MOVÉIS

165	1		900,00
166	1	EMPILHADEIRA MECÂNICA MANUAL	1.740,00
167	1	FURADEIRA DA MARCA MARINARO, DO TIPO BANCADA, COM CAPACIDADE DE 1/4"	840,00
168	2	AQUECEDOR DE ÓLEO DA MARCA SPALTECH, MODELO HC-5618-3X	4.800,00
169	1	PONTE ROLANTE DA MARCA FEBA, COM CAPACIDADE DE CARGA PARA ATÉ 05 (CINCO) TONELADAS	22.500,00
170	1	GRUPO GERADOR DA MARCA STEMAC, COM MOTOR MWM, GERADOR DA MARCA WEB E TANQUE DE 250 LITROS	33.300,00
171	2	GERADOR DA MARCA CATERPILLAR, MODELO 3412	288.000,00
172	2	MISTURADOR DE MATÉRIA PRIMA DA MARCA UNIPAC	7.200,00
173	1	MISTURADOR DE MATÉRIA PRIMA DA MARCA BARMAG	2.250,00
174	1	EMPILHADEIRA ELÉTRICA DA MARCA PALETRANS, MODELO LE - 1016	4.200,00
175	1	SECADOR DE AR COMPRIMIDO POR REFRIGERAÇÃO DA MARCA HB, MODELO DPR 0500	9.000,00
176	1	EMPILHADEIRA HIDRÁULICA-MANUAL, MODELO UM 1016	1.740,00
177	1	GUILHOTINA SEM MARCA APARENTE	1.590,00
178	1	EMPILHADEIRA ELÉTRICA DA MARCA JUNGHEINRICH FULMEN	15.300,00
179	1	EMPILHADEIRA ELÉTRICA DA MARCA FORTIM EXIDE	4.200,00
180	1	EMPILHADERA ELÉTRICA DA MARCA	2.550,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lerner & Associados
S.L.NI.ELSL, MODELO C0BT1000

181	1	PALETIZADORA DA MARCA SGINODE-SPIRALGRIP, MODELO SPIRAL GRIP 310	10.200,00
182	1	EMPIILHADEIRA DA MARCA HYSTER, MODELO 50 FORTIS	15.300,00
183	1	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DA MARCA FANEM, MODELO 315 SE	720,00
184	1	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DA MARCA ÉTICA, MODELO 4001E	669,00
185	1	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE PERMEABILIDADE DE ÁGUA DA MARCA MOCON, MODELO 3/33 PERMATRAN - W	50.400,00
186	1	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE PERMEABILIDADE DE OXIGÊNIO DA MARCA MOCON, MODELO 2/21 OX-TRAN	79.200,00
187	1	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE PERMEABILIDADE DE OXIGÊNIO DA MARCA MOCON, MODELO 2/20 OX-TRAN	70.200,00
188	1	EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE PERMEABILIDADE DE ÁGUA DA MARCA MOCON, MODELO OX-TRAN 100	10.800,00
189	1	EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE PERMEABILIDADE DE ÁGUA DA MARCA MOCON, MODELO PERMATRAN W-TWIN	43.200,00
190	1	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE UMIDADE DA MARCA COMPUTRAC, MODELO MAX 2000	7.200,00
191	1	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO CRONATÓGRAFO DA MARCA ANTEK,	390,00
192	1	MODELO 3041	40.500,00
193	1	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE DENSIDADE DA MARCA TA INSTRUMENTS, MODELO TMA 2940	50.400,00
194	1	SELADORA DE EMBALAGEM DA	3.150,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

MARCA MICAL, MODELO SE450

195	1	BALANÇA DE PRECISÃO DA MARCA AND, MODELO HR - 200	1.350,00
196	1	BALANÇA SEMIANALÍTICA DA MARCA GEHAKA, MODELO BG 400	1.050,00
197	1	CHUVEIRO E LAVADOR DE OLHOS EMERGENCIAL DA MARCA QUIMIS	300,00
198	1	EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE ÂNGULO DE CONTATO DA MARCA TANTEC, MODELO CAM-MICRO	9.900,00
199	1	MICROONDAS DA MARCA CONSUL, MODELO PRATICE	153,00
200	1	DINÂMOMETRO UNIVERSAL PARA TESTE DE TRAÇÃO, FADIGA, FORÇA DE SELAGEM, COM DISPOSITIVO PARA TESTES EM CONDIÇÕES TÉRMICAS, DA MARCA INSTRON, MODELO RD 1.3 LN2 5564	106.200,00
201	1	MÁQUINA DE MONTAGEM DE CLICHÉ DA MARCA J. M. HEAFORD LIMITED, MODELO WW COBRA 2305	99.000,00
202	1	MÁQUINA DE MONTAGEM DE CLICHÉ DA MARCA CYREL MICROFLEX, MODELO MS 1700	131.400,00
203	2	MÁQUINA EXPOSITORA DE CLICHÉ FOTOPOLÍMERO DA MARCA DUPONT, MODELO 1000 EC/LF	144.000,00
204	1	MÁQUINA PROCESSADORA DE CLICHÉ FOTOPOLÍMERO DA MARCA DUPONT, MODELO 1000 TD, TIPO CYREL	99.000,00
205	1	MÁQUINA DE GRAVAÇÃO A LASER DE CLICHÉ DO TIPO FOTOPOLÍMERO, DA MARCA DUPONT, MODELO CDI SPARK 4835	243.000,00
206	1	PLOTER DA MARCA HP, MODELO DESINGJET 755 CN	13.500,00
207	1	CHILLER DA MARCA SABROE,	130.500,00



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Leora de Oliveira Nery

208	3	MODELO PLC1104 DXD, PRESSÃO: 13,90 BAR CHILLER DA MARCA SABROE, MODELO PLC118T, PRESSÃO: 14,66 BAR CHILLER DA MARCA SABROE,	243.000,00
209	1	MODELO SMC108, PRESSÃO: 18,00 BAR CHILLER DA MARCA SABROE,	85.500,00
210	1	MODELO PLC116 DXD, PRESSÃO: 13,90 BAR	103.500,00
211	280	GAIOLA DE FERRO DO TIPO PORTA PALLET	78.960,00
212	2	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PALLET	1.200,00

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO

R\$ 2.790.865,20

**(dois milhões, setecentos e noventa mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais e
vinte centavos)**

- válido para Maio de 2015 -



Avaliações de Bens

MÓVEIS E IMÓVEIS

Milton Lopes de Oliveira Nery

6 - ENCERRAMENTO:

Dando por terminado o seu trabalho, mandou digitar o presente laudo, que se compõe de 259 (duzentos e cinquenta e nove) folhas impressas de um só lado, vindo as demais rubricadas e a última, datada e assinada pelo Perito Judicial.

São Paulo, 22 de Maio de 2015.

MILTON LOPES DE OLIVEIRA NERY
PERITO JUDICIAL