

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1345
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

**EXCELENTESSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 41^a VARA CÍVEL DO
FORUM CENTRAL DE SÃO PAULO – SP**

Ação: **Execução de Título Extrajudicial - Mútuo**
Processo: **nº 1002345-88.2015.8.26.0100**
Requerente: **Roberto Miguel Postel**
Requerida: **SFD S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

Fernando Rosolia Dabdab, perito judicial nomeado e compromissado nos autos em referência, tendo realizado pesquisas necessárias vem, mui respeitosamente, apresentar o resultado de seu trabalho consubstanciado no seguinte

LAUDO DE AVALIAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente Laudo a avaliação do seguinte imóvel, objetos de Ação Execução de Título Extrajudicial proferida nos Autos: imóvel industrial localizado na Av. David Kasitzki, 135 –Nova Caieiras - Caieiras – SP.

2. DOCUMENTAÇÃO

Matrícula nº 34 do Cartório de Registro de Imóveis de Franco da Rocha – SP, nos Autos às fls. 1258.

3. VISTORIA

Não foi possível realizar a vistoria presencial no imóvel, foi feita à distância.

4. MELHORAMENTOS PÚBLICO

O imóvel está desocupado.

5. AVALIAÇÃO

5.1 – Critério

A investigação do valor de mercado é realizada através de extensas pesquisas na região com o objetivo de obter elementos comparativos, ou seja, imóveis similares (dentro do possível) à venda ou negociados na mesma região geo-econômica em que se localiza o imóvel objeto da presente avaliação. Esses elementos estarão devidamente caracterizados a seguir.

Para a avaliação do imóvel objeto do presente Laudo, diante do campo amostral satisfatório obtido na pesquisa de mercado, foi utilizada a Estatística Inferencial, instrumento que permitiu obter a equação que determina o quanto e de que forma as características dos elementos se relacionam entre si e contribuem para a avaliação do valor de venda.

Várias hipóteses são testadas com o objetivo de identificar, através de procedimentos estatísticos, qual a influência no valor unitário do imóvel (variável dependente) as das chamadas variáveis independentes: área do terreno e pecuária como atividade principal.

Considerando a elasticidade das ofertas, foram abatidos em 10% (dez por cento) dos valores unitários (por m² de área do terreno) solicitados pelos elementos comparativos, compensando dessa maneira a superestimativa das mesmas antes dos cálculos estatísticos.

Após a identificação das variáveis que inferem de maneira significativa no valor unitário e a relação entre elas, são efetuados vários testes estatísticos, nos quais são formuladas hipóteses regidas pela teoria das probabilidades, obtendo assim o modelo matemático que melhor explica a variação do valor de imóveis como o avaliado na região em que este se localiza.

O modelo matemático permite a simples substituição das variáveis independentes pelos respectivos valores referentes ao imóvel avaliado, realizando-se os cálculos e encontrando assim o seu mais provável valor de mercado para venda à vista.

6. Normas

Serão seguidas para a avaliação as Normas Brasileiras NBR-14653-2 - "Normas de Avaliações de Imóveis Urbanos" e a "Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos IBAPE/SP – 2011".

7. Avaliação do Imóvel

7.1 Desconto das benfeitorias dos elementos comparativos

N	PREÇO R\$	Ff	ÁREA DE TERRENO m ²	PADRÃO ACABAMENTO	IDADE APARENTE (anos)	VIDA ÚTIL (anos)	ÁREA CONSTRUÍDA m ²	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO	Foc	Cc	BENFEITORIAS R\$	VT R\$	Vut R\$/m ²
1	3.263.000,00	0,90	2.000,00	galpão médio	30	60	1.613,00	e	18,10	0,6095	1,326	1.875.481,52	1.061.218,48	530,61
2	2.000.000,00	0,90	1.600,00	galpão médio	30	60	1.600,00	g	52,60	0,4370	1,326	1.333.847,35	466.152,65	291,35
3	7.500.000,00	0,90	8.484,00	galpão médio	30	60	2.740,00	e	18,10	0,6095	1,326	3.185.876,85	3.584.123,15	420,10
4	2.500.000,00	0,90	1.700,00	galpão médio	30	60	1.500,00	e	18,10	0,6095	1,326	1.744.093,17	505.906,83	297,59
5	15.000.000,00	0,90	15.000,00	galpão médio	40	60	15.000,00	g	52,60	0,3685	1,326	10.545.635,25	2.954.364,75	196,96
6	4.200.000,00	0,90	2.600,00	galpão médio	30	60	2.505,00	e	18,10	0,6095	1,326	2.912.635,59	867.364,41	333,60
7	6.900.000,00	0,90	2.500,00	galpão médio	20	60	1.850,00	e	18,10	0,7096	1,326	2.504.321,30	3.705.678,70	1.482,27
8	3.900.000,00	0,90	1.450,00	galpão médio	30	60	1.700,00	e	18,10	0,6095	1,326	1.976.638,92	1.533.361,08	1.057,49

Ref.	ESTADO DA EDIFICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO (%)	
		(%)	
a	Nova	-	
b	Entre nova e regular	0,32	
c	Regular	2,52	
d	Entre regular e necessitando reparos simples	8,09	
e	Necessitando de reparos simples	18,10	
f	Necessitando de reparos de simples a importantes	33,20	
g	Necessitando de reparos importantes	52,60	
h	Necessitando de reparos importantes a edificação sem valor	75,20	
i	Sem valor	100,00	

Custo Básico de Construção R&N Sinduscon SP março 2020 R\$ 1.438,67

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1349
 Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

7.2 Dados dos elementos comparativos

Dado	Bairro	Informante	Telefone	Área do Terreno	Distância da Estrada	Valor Unitário
1	Serpá	65 Imóveis	(11) 95000.0061	2.000,00	850	530,61
2	Parque Industrial	Ozeael Gonçalves	(11) 4750.7314	1.600,00	750	291,35
3	Laranjeiras	Galpões Almeida	(11) 94766.0370	8.484,00	750	410,10
4	Jardim Vitoria	Solutions Imóveis	(11) 9930.5136	1.700,00	1.000	297,59
5	Cresciúma	Contente Imóveis	(11) 3589.7300	15.000,00	650	196,96
6	Laranjeiras	Hosana Imóveis	(11) 4445.1865	2.600,00	750	333,60
7	Laranjeiras	ARC Consultoria	(11) 3931.4296	2.500,00	2.000	1.482,27
8	Laranjeiras	ARC Consultoria	(11) 3931.4296	1.450,00	1.500	1.057,49

7.3. Resultados da Inferência Estatística

Realizados os diversos testes estatísticos, foi constatado que as variáveis que mais contribuem para a variação do valor unitário (por m² de área de terreno), considerando o campo amostral obtido na pesquisa são:

- Área do Terreno em m²
- Distância da Estrada

A aplicação da inferência estatística sobre o campo amostral (elementos comparativos), consideradas as variáveis acima, revelou que o modelo matemático que melhor explica a variação do valor é:

Valor Unitário = +159,3538408 -138150,8924 / Área do Terreno

+0,9498971226 * Distância da Estrada

Após a realização dos testes, essa equação apresentou as seguintes características:

Coeficiente de Correlação = 0,9705

Coeficiente de Determinação = 94,18

(Correlação Fortíssima)

Isso significa que a equação retro explica a 82,00% da variação do valor, ficando o percentual restante (não explicado) atribuído a eventuais erros de informação, medidas e a variáveis que, embora influenciando nesta variação de valor, não se destacaram suficientemente. A significância do modelo (1,82%) revelou-se menor que 5,00%, atendendo, portanto, as prescrições constantes da NBR-14653 da ABNT. Não foi detectada a presença de “outliers”.

Todos os regressores foram aceitos, isto é, a hipótese de serem nulos foi rejeitada, apresentaram significância inferior a 5% em cada ramo do teste bicaudal, considerando o “t” crítico da tabela de “Student”. Os regressores são importantes na formação do valor.


Analizados os gráficos de resíduos, não se verificou a existência de qualquer tendência de alinhamento, o que afasta a possibilidade de alguma variável suficientemente importante na formação do valor não ter sido considerada no modelo.

Fernando Rosolia Dabdab


Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1351
 Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com


53

Dac	Preço Observado	Valor Estimado	Resíduo	Resíduo Relativo	Resíduo/DP Estimativa	Resíduo/DP Regressão	Variação Inicial	Variação Residual	Variação Explicada
1	530,61	391,98	138,62	26,12%	1,07	1,07	0,13%	22,90%	-1,26%
2	291,35	279,72	11,62	3,99%	0,08	0,08	5,57%	0,16%	5,90%
3	410,10	349,78	60,31	14,70%	0,46	0,46	1,88%	4,33%	1,73%
4	297,59	522,27	-224,68	-75,50%	-1,73	-1,73	5,33%	60,18%	1,94%
5	196,96	261,86	-64,90	-32,95%	-0,50	-0,50	9,89%	5,02%	10,19%
6	333,60	312,93	20,66	6,19%	0,15	0,15	4,03%	0,50%	4,25%
7	1.482,27	1.498,18	-15,91	-1,07%	-0,12	-0,12	57,01%	0,30%	60,51%
8	1.057,49	983,21	74,27	7,02%	0,57	0,57	16,12%	6,57%	16,71%

Resíduos Regressão

Não há elemento “outlier”





7.4 Cálculo do Terreno:

O imóvel objeto do presente estudo apresenta as seguintes características:

- Área do Terreno= 55.823,00m²
- Distância da Estrada = 100

Substituindo os valores dessas variáveis na equação que explica o comportamento do valor (no item anterior), temos:

$$\begin{aligned} \text{Valor Unitário} &= +159,3538408 - 138150,8924 / 55.823,00 \\ &\quad + 0,9498971226 * 100 \end{aligned}$$

$$\text{Valor unitário (m}^2\text{ por Área de Terreno)} = \text{R\$ } 251,86$$

Com base em pesquisa efetuada junto ao mercado imobiliário local, cotejando-se imóveis em oferta para venda na circunvizinhança, após estudos e cálculos, conclui-se que o valor unitário é de R\$ 251,86 / m².

$$Vt = 251,86 \times 55.823,00 = \text{R\$ } 14.059.580,78$$

8. BENFEITORIAS:

Há um conjunto de edificações industriais, com 03 edifícios principais. Galpões com área construída total de aproximadamente 18.750,19m²

Toda a construção foi executada com alvenaria de blocos de cimento; estrutura de concreto convencional e cobertura de telhas metálicas. Piso em cimentado industrial.

A construção aparenta idade de 30 anos e estado de conservação “necessitando de reparos importantes”, consoante classificação de Heidecke.

O padrão da edificação é médio de acordo com o Estudo de Valores de Edificações de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE.

As fotografias ora anexadas, ilustram o imóvel.

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1354
 Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

9 – Valor das benfeitorias:

N	ÁREA DE TERRENO m²	PADRÃO ACABAMENTO	IDADE APARENTE (anos)	VIDA ÚTIL (anos)	ÁREA CONSTRUÍDA m²	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO	F _{oc}	C _c	BENFEITORIAS R\$
		Galpões Médios	30	70	10.824,00	g	53,60	0,4576	1,326	9.448.166,10
Avaliado	55.823,00									
1										

Ref.	ESTADO DA EDIFICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO (%)
a	Nova	-
b	Entre nova e regular	0,32
c	Regular	2,52
d	Entre regular e necessitando reparos simples	8,09
e	Necessitando de reparos simples	18,10
f	Necessitando de reparos de simples a importantes	33,20
g	Necessitando de reparos importantes	52,60
h	Necessitando de reparos importantes a edificação sem valor	75,20
i	Sem valor	100,00
Custo Básico de Construção R\$N Sindiuscon		Marco 2020 R\$ 1.438,67

10 – Valor de venda:

O valor de mercado para venda é calculado através da somatória de terreno e construção, computando-se o fator de comercialização, sendo:

Cálculo do Valor de Venda do Terreno (Vt):		
	Vt	+ Vb
Vi = R\$ 14.059.580,78	+ R\$ 9.448.166,10	
Vi = R\$ 23.507.746,88		
Vi = R\$ 23.508.000,00	(vinte e três milhões e quinhentos e oito mil reais)	(arredondados)

11. CONCLUSÃO:


Conforme exposto no presente Laudo, é estimado o valor, correspondente ao imóvel industrial localizado na Av. David Kasitzki, 135 –Nova Caieiras - Caieiras – SP, calculado para o mês de abril de 2020.

Valor do Imóvel = R\$ 23.508.000,00
(vinte e três milhões e quinhentos e oito mil reais)
arredondados

12. ENCERRAMENTO

Permanecendo ao dispor de V.Ex^a, é encerrado o presente Laudo, composto por 11 (onze) folhas. Acompanham 4 (quatro) anexos.

São Paulo, 15 de abril de 2020.



Fernando Rosolia Dabdab
perito judicial

13. ANEXOS:

- I – Mapa de localização – 01 fl.
- II – Fotos do imóvel avaliando – 05 fls.
- III - Fotos dos elementos comparativos - 04 fls.

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1356
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

ANEXO I – MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO ROSOLIA DABDAB e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2020 às 15:06 , sob o número WJMJ20404855520
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002345-88.2015.8.26.0100 e código 8E6445B.

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1357
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1358
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

ANEXO II – FOTOS DO IMÓVEL AVALIANDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO ROSOLIA DABDAB e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2020 às 15:06 , sob o número WJMJ20404855520 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002345-88.2015.8.26.0100 e código 8E6445B.

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1359
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 01 – Vista da entrada principal - Av. David Kasitzki, 135



Foto 02 – Vista aérea, anterior à vistoria

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1360
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 03 – Vista externa dos galpões




Foto 04 – Vista externa dos galpões

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1361
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 05 – Vista externa dos galpões



Foto 06 – Vista da loja



Foto 07 – Vista externa dos galpões

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1362
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 08 – Av. David Kasitzki



Foto 09 – Vista externa dos galpões




Foto 10 – Galpões

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1363
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53




Foto 11 – Vista aérea do imóvel

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1364
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

ANEXO III - FOTOS DOS ELEMENTOS COMPARATIVOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO ROSOLIA DABDAB e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2020 às 15:06 , sob o número WJMJ20404855520
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002345-88.2015.8.26.0100 e código 8E6445B.

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1365
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 12 – Elemento Comparativo 01



Foto 13 – Elemento Comparativo 02

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1366
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 14 – Elemento Comparativo 03



Foto 15 – Elemento Comparativo 04



Foto 16 – Elemento Comparativo 05



Foto 17 – Elemento Comparativo 06

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1368
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 18 – Elemento Comparativo 07



Foto 19 – Elemento Comparativo 08

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1400
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

**EXCELENTEÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 41^a VARA CÍVEL DO
FORUM CENTRAL DE SÃO PAULO – SP**

Ação: **Execução de Título Extrajudicial - Mútuo**
Processo: **nº 1002345-88.2015.8.26.0100**
Requerente: **Roberto Miguel Postel**
Requerida: **SFD S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

Fernando Rosolia Dabdab, perito judicial nomeado e compromissado nos autos em referência, tendo realizado pesquisas necessárias vem, mui respeitosamente, apresentar o resultado de seu trabalho consubstanciado no seguinte

**RETIFICAÇÃO DO
LAUDO DE AVALIAÇÃO**

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente Laudo a avaliação do seguinte imóvel, objetos de Ação Execução de Título Extrajudicial proferida nos Autos: imóvel industrial localizado na Av. David Kasitzki, 135 – Nova Caieiras - Caieiras – SP.

2. DOCUMENTAÇÃO

Matrícula nº 34 do Cartório de Registro de Imóveis de Franco da Rocha – SP, nos Autos às fls. 1258.

3. VISTORIA

A vistoria foi realizada no dia 02/07/2020, de acordo com o agendamento nos Autos.

Foi constatado que a área construída é maior e o estado de conservação é melhor do que o considerado anteriormente.

O imóvel está ocupado por empresas inquilinas.

4. MELHORAMENTOS PÚBLICO

Trata-se de local com ocupação predominante de edifícios industriais, de padrão médio, servido dos principais melhoramentos públicos: pavimentação asfáltica, passeio, redes de água, esgoto, telefone e energia elétrica, iluminação, serviços de correio, coleta de lixo e limpeza urbana. Nas proximidades verificam-se estabelecimentos comerciais de produtos e serviços de primeiras necessidades, assim como disponibilidade de transportes coletivos (ônibus).

5. AVALIAÇÃO

5.1 – Critério

A investigação do valor de mercado é realizada através de extensas pesquisas na região com o objetivo de obter elementos comparativos, ou seja, imóveis similares (dentro do possível) à venda ou negociados na mesma região geo-econômica em que se localiza o imóvel objeto da presente avaliação. Esses elementos estarão devidamente caracterizados a seguir.

Para a avaliação do imóvel objeto do presente Laudo, diante do campo amostral satisfatório obtido na pesquisa de mercado, foi utilizada a Estatística Inferencial, instrumento que permitiu obter a equação que determina o quanto e de que forma as características dos elementos se relacionam entre si e contribuem para a avaliação do valor de venda.

Várias hipóteses são testadas com o objetivo de identificar, através de procedimentos estatísticos, qual a influência no valor unitário do imóvel (variável dependente) as das chamadas variáveis independentes: área do terreno e pecuária como atividade principal.

Considerando a elasticidade das ofertas, foram abatidos em 10% (dez por cento) dos valores unitários (por m² de área do terreno) solicitados pelos elementos comparativos, compensando dessa maneira a superestimativa das mesmas antes dos cálculos estatísticos.

Após a identificação das variáveis que inferem de maneira significativa no valor unitário e a relação entre elas, são efetuados vários testes estatísticos, nos quais são formuladas hipóteses regidas pela teoria das probabilidades, obtendo assim o modelo matemático que melhor explica a variação do valor de imóveis como o avaliado na região em que este se localiza.

O modelo matemático permite a simples substituição das variáveis independentes pelos respectivos valores referentes ao imóvel avaliado, realizando-se os cálculos e encontrando assim o seu mais provável valor de mercado para venda à vista.

6. Normas

Serão seguidas para a avaliação as Normas Brasileiras NBR-14653-2 - "Normas de Avaliações de Imóveis Urbanos" e a "Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos IBAPE/SP – 2011".

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1403
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

7. Avaliação do Imóvel

7.1 Desconto das benfeitorias dos elementos comparativos

N	PREÇO R\$	Ff	ÁREA DE TERRENO m ²	PADRÃO ACABAMENTO	IDADE APARENTE (anos)	VIDA ÚTIL (anos)	ÁREA CONSTRUÍDA m ²	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO	Foc	Cc	BENFEITORIAS	VT R\$	Vut R\$/m ²
1	3.263.000,00	0,90	2.000,00	galpão médio	30	60	1.613,00	e	18,10	0,6095	1,326	1.875.481,52	1.061.218,48	530,61
2	2.000.000,00	0,90	1.600,00	galpão médio	30	60	1.600,00	g	52,60	0,4370	1,326	1.333.847,35	466.152,65	291,35
3	7.500.000,00	0,90	8.484,00	galpão médio	30	60	2.740,00	e	18,10	0,6095	1,326	3.185.876,85	3.584.123,15	420,10
4	2.500.000,00	0,90	1.700,00	galpão médio	30	60	1.500,00	e	18,10	0,6095	1,326	1.744.093,17	505.906,83	297,59
5	15.000.000,00	0,90	15.000,00	galpão médio	40	60	15.000,00	g	52,60	0,3685	1,326	10.545.635,25	2.954.364,75	196,96
6	4.200.000,00	0,90	2.600,00	galpão médio	30	60	2.505,00	e	18,10	0,6095	1,326	2.912.635,59	867.364,41	333,60
7	6.900.000,00	0,90	2.500,00	galpão médio	20	60	1.850,00	e	18,10	0,7096	1,326	2.504.321,30	3.705.678,70	1.482,27
8	3.900.000,00	0,90	1.450,00	galpão médio	30	60	1.700,00	e	18,10	0,6095	1,326	1.976.638,92	1.533.361,08	1.057,49

Ref.	ESTADO DA EDIFICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO (%)	
		(%)	
a	Nova	-	
b	Entre nova e regular	0,32	
c	Regular	2,52	
d	Entre regular e necessitando reparos simples	8,09	
e	Necessitando de reparos simples	18,10	
f	Necessitando de reparos de simples a importantes	33,20	
g	Necessitando de reparos importantes	52,60	
h	Necessitando de reparos importantes a edificação sem valor	75,20	
i	Sem valor	100,00	

Custo Básico de Construção R&N Sinduscon SP março 2020 R\$ 1.438,67

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1404
 Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

7.2 Dados dos elementos comparativos

Dado	Bairro	Informante	Telefone	Área do Terreno	Distância da Estrada	Valor Unitário
1	Serpá	65 Imóveis	(11) 95000.0061	2.000,00	850	530,61
2	Parque Industrial	Ozeael Gonçalves	(11) 4750.7314	1.600,00	750	291,35
3	Laranjeiras	Galpões Almeida	(11) 94766.0370	8.484,00	750	410,10
4	Jardim Vitoria	Solutions Imóveis	(11) 9930.5136	1.700,00	1.000	297,59
5	Cresciúma	Contente Imóveis	(11) 3589.7300	15.000,00	650	196,96
6	Laranjeiras	Hosana Imóveis	(11) 4445.1865	2.600,00	750	333,60
7	Laranjeiras	ARC Consultoria	(11) 3931.4296	2.500,00	2.000	1.482,27
8	Laranjeiras	ARC Consultoria	(11) 3931.4296	1.450,00	1.500	1.057,49

7.3. Resultados da Inferência Estatística

Realizados os diversos testes estatísticos, foi constatado que as variáveis que mais contribuem para a variação do valor unitário (por m² de área de terreno), considerando o campo amostral obtido na pesquisa são:

- Área do Terreno em m²
- Distância da Estrada

A aplicação da inferência estatística sobre o campo amostral (elementos comparativos), consideradas as variáveis acima, revelou que o modelo matemático que melhor explica a variação do valor é:

$$\text{Valor Unitário} = +159,3538408 -138150,8924 / \text{Área do Terreno}$$
$$+0,9498971226 * \text{Distância da Estrada}$$

Após a realização dos testes, essa equação apresentou as seguintes características:

Coeficiente de Correlação = 0,9705

Coeficiente de Determinação = 94,18

(Correlação Fortíssima)

Isso significa que a equação retro explica a 82,00% da variação do valor, ficando o percentual restante (não explicado) atribuído a eventuais erros de informação, medidas e a variáveis que, embora influenciando nesta variação de valor, não se destacaram suficientemente. A significância do modelo (1,82%) revelou-se menor que 5,00%, atendendo, portanto, as prescrições constantes da NBR-14653 da ABNT. Não foi detectada a presença de “outliers”.

Todos os regressores foram aceitos, isto é, a hipótese de serem nulos foi rejeitada, apresentaram significância inferior a 5% em cada ramo do teste bicaudal, considerando o “t” crítico da tabela de “Student”. Os regressores são importantes na formação do valor.

Analizados os gráficos de resíduos, não se verificou a existência de qualquer tendência de alinhamento, o que afasta a possibilidade de alguma variável suficientemente importante na formação do valor não ter sido considerada no modelo.


Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1406
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com


53


Dac	Preço Observado	Valor Estimado	Resíduo	Resíduo Relativo	Resíduo/DP Estimativa	Resíduo/DP Regressão	Variação Inicial	Variação Residual	Variação Explicada
1	530,61	391,98	138,62	26,12%	1,07	1,07	0,13%	22,90%	-1,26%
2	291,35	279,72	11,62	3,99%	0,08	0,08	5,57%	0,16%	5,90%
3	410,10	349,78	60,31	14,70%	0,46	0,46	1,88%	4,33%	1,73%
4	297,59	522,27	-224,68	-75,50%	-1,73	-1,73	5,33%	60,18%	1,94%
5	196,96	261,86	-64,90	-32,95%	-0,50	-0,50	9,89%	5,02%	10,19%
6	333,60	312,93	20,66	6,19%	0,15	0,15	4,03%	0,50%	4,25%
7	1.482,27	1.498,18	-15,91	-1,07%	-0,12	-0,12	57,01%	0,30%	60,51%
8	1.057,49	983,21	74,27	7,02%	0,57	0,57	16,12%	6,57%	16,71%

Resíduos Regressão



Não há elemento “outlier”





7.4 Cálculo do Terreno:

O imóvel objeto do presente estudo apresenta as seguintes características:

- Área do Terreno= 55.823,00m²
- Distância da Estrada = 100

Substituindo os valores dessas variáveis na equação que explica o comportamento do valor (no item anterior), temos:

$$\begin{aligned} \text{Valor Unitário} &= +159,3538408 - 138150,8924 / 55.823,00 \\ &\quad + 0,9498971226 * 100 \end{aligned}$$

$$\text{Valor unitário (m}^2\text{ por Área de Terreno)} = \text{R\$ } 251,86$$

Com base em pesquisa efetuada junto ao mercado imobiliário local, cotejando-se imóveis em oferta para venda na circunvizinhança, após estudos e cálculos, conclui-se que o valor unitário é de R\\$ 251,86 / m².

$$V_t = 251,86 \times 55.823,00 = \text{R\$ } 14.059.580,78$$

8. BENFEITORIAS:

Há um conjunto de edificações industriais, com 03 edifícios principais. Galpões com área construída total de 14.123,13m²

Toda a construção foi executada com alvenaria de blocos de cimento; estrutura de concreto convencional e cobertura de telhas metálicas. Piso em cimentado industrial.

A construção aparenta idade de 30 anos e estado de conservação “necessitando de reparos simples a importantes”, consoante classificação de Heidecke.

O padrão da edificação é médio de acordo com o Estudo de Valores de Edificações de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE.

As fotografias ora anexadas, ilustram o imóvel.

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1409
 Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

9 – Valor das benfeitorias:

N	ÁREA DE TERRENO	PADRÃO ACABAMENTO	IDADE APARENTE (anos)	VIDA ÚTIL (anos)	ÁREA CONSTRUÍDA m²	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO	F _c	C _c	BENFEITORIAS R\$
	m²									
Avaliado 1	55.823,00	Galpões Médios	30	70	14.123,13	f	33,20	0,5708	1,326	15.378.920,21

Ref.	ESTADO DA EDIFICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO (%)
a	Nova	-
b	Entre nova e regular	0,32
c	Regular	2,52
d	Entre regular e necessitando reparos simples	8,09
e	Necessitando de reparos simples	18,10
f	Necessitando de reparos de simples a importantes	33,20
g	Necessitando de reparos importantes	52,60
h	Necessitando de reparos importantes a edificação sem valor	75,20
i	Sem valor	100,00

Custo Básico de Construção R\$N Sindicuscon	Março	2020 R\$	1.438,67
---	-------	----------	----------

10 – Valor de venda:

O valor de mercado para venda é calculado através da somatória de terreno e construção, computando-se o fator de comercialização, sendo:

Cálculo do Valor de Venda do Terreno (Vt):		
	Vt	+ Vb
Vi = R\$ 14.059.580,78	+ R\$ 15.378.920,21	
Vi = R\$ 29.438.500,99		(vinte e nove milhões e quatrocentos e trinta e oito mil reais)
Vi = R\$ 29.438.000,00		(arredondados)

11. CONCLUSÃO:


Conforme exposto no presente Laudo, é estimado o valor, correspondente ao imóvel industrial localizado na Av. David Kasitzki, 135 – Nova Caieiras - Caieiras – SP, calculado para o mês de abril de 2020.

Valor do Imóvel = R\$ 29.438.000,00
(vinte e nove milhões e quatrocentos e trinta e oito mil reais)
arredondados

12. ENCERRAMENTO

Permanecendo ao dispor de V.Ex^a, é encerrado o presente Laudo, composto por 11 (onze) folhas. Acompanham 4 (quatro) anexos.

São Paulo, 02 de julho de 2020.



Fernando Rosolia Dabdab
perito judicial

13. ANEXOS:

- I – Mapa de localização – 01 fl.
- II – Fotos do imóvel avaliando – 05 fls.
- III - Fotos dos elementos comparativos - 04 fls.


Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1411
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

ANEXO I – MAPA DE LOCALIZAÇÃO

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1413
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

ANEXO II – FOTOS DO IMÓVEL AVALIANDO

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1414
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 01 – Vista da entrada principal - Av. David Kasitzki, 135



Foto 02 – Vista aérea, anterior à vistoria

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1415
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 03 – Vista externa dos galpões




Foto 04 – Vista externa dos galpões

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1416
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 05 – Vista externa dos galpões



Foto 06 – Vista da loja



Foto 07 – Vista externa dos galpões

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1417
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 08 – Av. David Kasitzki



Foto 09 – Vista externa dos galpões




Foto 10 – Galpões

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1418
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 11 – Vista aérea do imóvel

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1419
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 12 – Recepção e apoio



Foto 13 – Galpão A1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1420
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 14 – Identificação do Galpão – A1




Foto 15 – Galpão – A1




Foto 16 – Galpão – A1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1421
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 17 – Galpão – A1




Foto 18 – Galpão – A1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1422
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53




Foto 19 – Galpão – A1




Foto 20 – Galpão – A1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1423
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 21 – Bloco Administrativo




Foto 22 – Identificação do Galpão – C1




Foto 23 – Galpão – C1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1424
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 24 – Galpão – C1



Foto 25 – Galpão – C1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1425
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 26 – Identificação do Galpão – C2




Foto 27 – Galpão – C2



Foto 28 – Galpão – C2

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1426
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 29 – Identificação do Galpão – D1



Foto 30 – Galpão – D1



Foto 31 – Galpão – D1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1427
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 32 – Galpão – D1




Foto 33 – Galpão – D1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1428
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 34 – Bloco Refeitório



Foto 35 – Bloco Refeitório

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1429
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 36 – Bloco Ferramentaria



Foto 37 – Identificação do Galpão – F1



Foto 38 – Via interna

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1430
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 39 – Área verde



Foto 40 – Identificação da empresa

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1431
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 41 – Área verde



Foto 42 – Fundos do Galpão A1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1432
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 43 – Galpão Apoio

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1433
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

ANEXO III - FOTOS DOS ELEMENTOS COMPARATIVOS

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1434
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 44 – Elemento Comparativo 01



Foto 45 – Elemento Comparativo 02

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1435
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 46 – Elemento Comparativo 03



Foto 47 – Elemento Comparativo 04

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1436
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 48 – Elemento Comparativo 05



Foto 49 – Elemento Comparativo 06



Foto 50 – Elemento Comparativo 07



Foto 51 – Elemento Comparativo 08

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1453
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

**EXCELENTESSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 41^a VARA CÍVEL DO
FORUM CENTRAL DE SÃO PAULO – SP**

Ação: **Execução de Título Extrajudicial - Mútuo**
Processo: **nº 1002345-88.2015.8.26.0100**
Requerente: **Roberto Miguel Postel**
Requerida: **SFD S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

Fernando Rosolia Dabdab, perito judicial nomeado e compromissado nos autos em referência, tendo realizado pesquisas necessárias vem, mui respeitosamente, apresentar o resultado de seu trabalho consubstanciado no seguinte

**NOVA RETIFICAÇÃO DO
LAUDO DE AVALIAÇÃO**

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente Laudo a avaliação do seguinte imóvel, objetos de Ação Execução de Título Extrajudicial proferida nos Autos: imóvel industrial localizado na Av. David Kasitzki, 135 – Nova Caieiras - Caieiras – SP.

2. DOCUMENTAÇÃO

Matrícula nº 34 do Cartório de Registro de Imóveis de Franco da Rocha – SP, nos Autos às fls. 1258.

3. VISTORIA

A nova vistoria foi realizada no dia 26/08/2020, de acordo com o agendamento nos Autos.

Estavam presentes os representantes de ambas as partes: Dr. Antônio Carlos Magro Júnior (por parte do Requerente) e o Sr. Evandro de Castro Ávila (por parte da Requerida).

Em análise conjunta da matrícula do imóvel número 34 do CRI de Franco da Rocha – SP e do IPTU, foi constatado de comum acordo que a **área construída é de 13.059,88m²** e o **terreno possui área atual de 27.707,87m²**.

4. MELHORAMENTOS PÚBLICO

Trata-se de local com ocupação predominante de edifícios industriais, de padrão médio, servido dos principais melhoramentos públicos: pavimentação asfáltica, passeio, redes de água, esgoto, telefone e energia elétrica, iluminação, serviços de correio, coleta de lixo e limpeza urbana. Nas proximidades verificam-se estabelecimentos comerciais de produtos e serviços de primeiras necessidades, assim como disponibilidade de transportes coletivos (ônibus).

5. AVALIAÇÃO

5.1 – Critério

A investigação do valor de mercado é realizada através de extensas pesquisas na região com o objetivo de obter elementos comparativos, ou seja, imóveis similares (dentro do possível) à venda ou negociados na mesma região geo-econômica em que

se localiza o imóvel objeto da presente avaliação. Esses elementos estarão devidamente caracterizados a seguir.

Para a avaliação do imóvel objeto do presente Laudo, diante do campo amostral satisfatório obtido na pesquisa de mercado, foi utilizada a Estatística Inferencial, instrumento que permitiu obter a equação que determina o quanto e de que forma as características dos elementos se relacionam entre si e contribuem para a avaliação do valor de venda.

Várias hipóteses são testadas com o objetivo de identificar, através de procedimentos estatísticos, qual a influência no valor unitário do imóvel (variável dependente) as das chamadas variáveis independentes: área do terreno e pecuária como atividade principal.

Considerando a elasticidade das ofertas, foram abatidos em 10% (dez por cento) dos valores unitários (por m² de área do terreno) solicitados pelos elementos comparativos, compensando dessa maneira a superestimativa das mesmas antes dos cálculos estatísticos.

Após a identificação das variáveis que inferem de maneira significativa no valor unitário e a relação entre elas, são efetuados vários testes estatísticos, nos quais são formuladas hipóteses regidas pela teoria das probabilidades, obtendo assim o modelo matemático que melhor explica a variação do valor de imóveis como o avaliando na região em que este se localiza.

O modelo matemático permite a simples substituição das variáveis independentes pelos respectivos valores referentes ao imóvel avaliado, realizando-se os cálculos e encontrando assim o seu mais provável valor de mercado para venda à vista.

6. Normas

Serão seguidas para a avaliação as Normas Brasileiras NBR-14653-2 - "Normas de Avaliações de Imóveis Urbanos" e a "Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos IBAPE/SP – 2011".

7. Avaliação do Imóvel

7.1 Desconto das benfeitorias dos elementos comparativos

N	PREÇO R\$	ÁREA DE TERRENO m²	PADRÃO ACABAMENTO	IDADE APARENTE (anos)	VIDA ÚTIL (anos)	ÁREA CONSTRUÍDA m²	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO	FOC	Cc	BENFEITORIAS R\$	VT R\$	Vut R\$/m²
1	3.263.000,00	0,90	2.000,00	galpão médio	30	60	1.613,00	e	18,10	0,6095	1.326	1.875.481,52	1.061.218,48
2	2.000.000,00	0,90	1.600,00	galpão médio	30	60	1.600,00	g	52,60	0,4370	1,326	1.333.847,35	466.152,65
3	7.500.000,00	0,90	8.484,00	galpão médio	30	60	2.740,00	e	18,10	0,6095	1,326	3.185.876,85	530,61
4	2.500.000,00	0,90	1.700,00	galpão médio	30	60	1.500,00	e	18,10	0,6095	1,326	1.744.093,17	291,35
5	15.000.000,00	0,90	15.000,00	galpão médio	40	60	15.000,00	g	52,60	0,3685	1,326	10.545.635,25	2.954.364,75
6	4.200.000,00	0,90	2.600,00	galpão médio	30	60	2.505,00	e	18,10	0,6095	1,326	2.912.635,59	196,96
7	6.900.000,00	0,90	2.500,00	galpão médio	20	60	1.850,00	e	18,10	0,7096	1,326	2.504.321,30	333,60
8	3.900.000,00	0,90	1.450,00	galpão médio	30	60	1.700,00	e	18,10	0,6095	1,326	1.976.638,92	1.482,27
													1.533.361,08
													1.057,49

Ref.	ESTADO DA EDIFICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO (%)	
a	Nova	-	
b	Entre nova e regular	0,32	
c	Regular	2,52	
d	Entre regular e necessitando reparos simples		
e	Necessitando de reparos simples	8,09	
f	Necessitando de reparos de simples a importantes	18,10	
g	Necessitando de reparos importantes	33,20	
h	Necessitando de reparos importantes a edificação sem valor	52,60	
i	Sem valor	75,20	
		100,00	

Custo Básico de Construção R&N Sinduscon SP

março 2020 R\$ 1.438,67

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1457
 Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

7.2 Dados dos elementos comparativos

Dado	Bairro	Informante	Telefone	Área do Terreno	Distância da Estrada	Valor Unitário
1	Serpá	65 Imóveis	(11) 95000.0061	2.000,00	850	530,61
2	Parque Industrial	Ozeael Gonçalves	(11) 4750.7314	1.600,00	750	291,35
3	Laranjeiras	Galpões Almeida	(11) 94766.0370	8.484,00	750	410,10
4	Jardim Vitoria	Solutions Imóveis	(11) 9930.5136	1.700,00	1.000	297,59
5	Cresciúma	Contente Imóveis	(11) 3589.7300	15.000,00	650	196,96
6	Laranjeiras	Hosana Imóveis	(11) 4445.1865	2.600,00	750	333,60
7	Laranjeiras	ARC Consultoria	(11) 3931.4296	2.500,00	2.000	1.482,27
8	Laranjeiras	ARC Consultoria	(11) 3931.4296	1.450,00	1.500	1.057,49

7.3. Resultados da Inferência Estatística

Realizados os diversos testes estatísticos, foi constatado que as variáveis que mais contribuem para a variação do valor unitário (por m² de área de terreno), considerando o campo amostral obtido na pesquisa são:

- Área do Terreno em m²
- Distância da Estrada

A aplicação da inferência estatística sobre o campo amostral (elementos comparativos), consideradas as variáveis acima, revelou que o modelo matemático que melhor explica a variação do valor é:

$$\text{Valor Unitário} = +159,3538408 -138150,8924 / \text{Área do Terreno}$$
$$+0,9498971226 * \text{Distância da Estrada}$$

Após a realização dos testes, essa equação apresentou as seguintes características:

Coeficiente de Correlação = 0,9705

Coeficiente de Determinação = 94,18


(Correlação Fortíssima)

Isso significa que a equação retro explica a 82,00% da variação do valor, ficando o percentual restante (não explicado) atribuído a eventuais erros de informação, medidas e a variáveis que, embora influenciando nesta variação de valor, não se destacaram suficientemente. A significância do modelo (1,82%) revelou-se menor que 5,00%, atendendo, portanto, as prescrições constantes da NBR-14653 da ABNT. Não foi detectada a presença de “outliers”.


Todos os regressores foram aceitos, isto é, a hipótese de serem nulos foi rejeitada, apresentaram significância inferior a 5% em cada ramo do teste bicaudal, considerando o “t” crítico da tabela de “Student”. Os regressores são importantes na formação do valor.


Analizados os gráficos de resíduos, não se verificou a existência de qualquer tendência de alinhamento, o que afasta a possibilidade de alguma variável suficientemente importante na formação do valor não ter sido considerada no modelo.

Dac	Preço Observado	Valor Estimado	Resíduo	Resíduo Relativo	Resíduo/DP Estimativa	Resíduo/DP Regressão	Variação Inicial	Variação Residual	Variação Explicada
1	530,61	391,98	138,62	26,12%	1,07	1,07	0,13%	22,90%	-1,26%
2	291,35	279,72	11,62	3,99%	0,08	0,08	5,57%	0,16%	5,90%
3	410,10	349,78	60,31	14,70%	0,46	0,46	1,88%	4,33%	1,73%
4	297,59	522,27	-224,68	-75,50%	-1,73	-1,73	5,33%	60,18%	1,94%
5	196,96	261,86	-64,90	-32,95%	-0,50	-0,50	9,89%	5,02%	10,19%
6	333,60	312,93	20,66	6,19%	0,15	0,15	4,03%	0,50%	4,25%
7	1.482,27	1.498,18	-15,91	-1,07%	-0,12	-0,12	57,01%	0,30%	60,51%
8	1.057,49	983,21	74,27	7,02%	0,57	0,57	16,12%	6,57%	16,71%

Resíduos Regressão

Não há elemento “outlier”





7.4 Cálculo do Terreno:

O imóvel objeto do presente estudo apresenta as seguintes características:

- Área do Terreno = 27.707,87m²
- Distância da Estrada = 100

Substituindo os valores dessas variáveis na equação que explica o comportamento do valor (no item anterior), temos:

$$\begin{aligned} \text{Valor Unitário} &= +159,3538408 - 138150,8924 / 27.707,87 \\ &\quad + 0,9498971226 * 100 \end{aligned}$$

$$\text{Valor unitário (m}^2\text{ por Área de Terreno)} = \text{R\$ } 251,86$$

Com base em pesquisa efetuada junto ao mercado imobiliário local, cotejando-se imóveis em oferta para venda na circunvizinhança, após estudos e cálculos, conclui-se que o valor unitário é de R\$ 251,86 / m².

$$Vt = 251,86 \times 27.707,87 = \text{R\$ } 6.978.504,13$$

8. BENFEITORIAS:

Há um conjunto de edificações industriais, com 03 edifícios principais. Galpões com área construída total de 13.059,88m²

Toda a construção foi executada com alvenaria de blocos de cimento; estrutura de concreto convencional e cobertura de telhas metálicas. Piso em cimentado industrial.

A construção aparenta idade de 30 anos e estado de conservação “necessitando de reparos simples a importantes”, consoante classificação de Heidecke.

O padrão da edificação é médio de acordo com o Estudo de Valores de Edificações de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE.

As fotografias ora anexadas, ilustram o imóvel.

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1462
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

9 – Valor das benfeitorias:

N	ÁREA DE TERRENO	PADRÃO ACABAMENTO	IDADE APARENTE	VIDA ÚTIL	ÁREA CONSTRUÍDA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO	F _c	C _c	BENFEITORIAS R\$
	m ²		(anos)	(anos)	m ²					
Avaliado	27.707,87	Galpões	30	70	13.059,88	f	33,20	0,5708	1.326	14.221.128,92
1		Médios								

Ref.	ESTADO DA EDIFICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO (%)
a	Nova	-
b	Entre nova e regular	0,32
c	Regular	2,52
d	Entre regular e necessitando reparos simples	8,09
e	Necessitando de reparos simples	18,10
f	Necessitando de reparos de simples a importantes	33,20
g	Necessitando de reparos importantes	52,60
h	Necessitando de reparos importantes a edificação sem valor	75,20
i	Sem valor	100,00
Custo Básico de Construção R\$N Sinduscon		2020 R\$ 1.438,67
Marco		

10 – Valor de venda:

O valor de mercado para venda é calculado através da somatória de terreno e construção, computando-se o fator de comercialização, sendo:

Cálculo do Valor de Venda do Terreno (Vt):		
	Vt	+ Vb
Vi =	R\$ 6.978.504,13	+ R\$ 14.221.128,92
Vi =	R\$ 21.199.633,05	
Vi =	R\$ 21.200.000,00	(vinte e um milhões e duzentos mil reais) (arredondados)

11. CONCLUSÃO:


Conforme exposto no presente Laudo, é estimado o valor, correspondente ao imóvel industrial localizado na Av. David Kasitzki, 135 – Nova Caieiras - Caieiras – SP, calculado para o mês de abril de 2020.

Valor do Imóvel = R\$ 21.200.000,00
(vinte e um milhões e duzentos mil reais)
arredondados

12. ENCERRAMENTO

Permanecendo ao dispor de V.Ex^a, é encerrado o presente Laudo, composto por 11 (onze) folhas. Acompanham 4 (quatro) anexos.

São Paulo, 26 de agosto de 2020.



Fernando Rosolia Dabdab
perito judicial

13. ANEXOS:

- I – Mapa de localização – 01 fl.
- II – Fotos do imóvel avaliando – 05 fls.
- III - Fotos dos elementos comparativos - 04 fls.
- IV – IPTU do Imóvel avaliando – 01 fl.

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1464
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

ANEXO I – MAPA DE LOCALIZAÇÃO

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1466
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

ANEXO II – FOTOS DO IMÓVEL AVALIANDO

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1467
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 01 – Vista da entrada principal - Av. David Kasitzki, 135



Foto 02 – Vista aérea, anterior à vistoria

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1468
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 03 – Vista externa dos galpões




Foto 04 – Vista externa dos galpões

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1469
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 05 – Vista externa dos galpões



Foto 06 – Vista da loja



Foto 07 – Vista externa dos galpões

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1470
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 08 – Av. David Kasitzki



Foto 09 – Vista externa dos galpões



Foto 10 – Galpões

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1471
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 11 – Vista aérea do imóvel

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1472
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 12 – Recepção e apoio



Foto 13 – Galpão A1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1473
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 14 – Identificação do Galpão – A1




Foto 15 – Galpão – A1



Foto 16 – Galpão – A1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1474
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 17 – Galpão – A1




Foto 18 – Galpão – A1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1475
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53




Foto 19 – Galpão – A1




Foto 20 – Galpão – A1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1476
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 21 – Bloco Administrativo




Foto 22 – Identificação do Galpão – C1




Foto 23 – Galpão – C1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1477
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 24 – Galpão – C1




Foto 25 – Galpão – C1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1478
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 26 – Identificação do Galpão – C2



Foto 27 – Galpão – C2



Foto 28 – Galpão – C2

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1479
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 29 – Identificação do Galpão – D1



Foto 30 – Galpão – D1




Foto 31 – Galpão – D1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1480
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 32 – Galpão – D1




Foto 33 – Galpão – D1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1481
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 34 – Bloco Refeitório



Foto 35 – Bloco Refeitório

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1482
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 36 – Bloco Ferramentaria



Foto 37 – Identificação do Galpão – F1



Foto 38 – Via interna

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1483
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 39 – Área verde



Foto 40 – Identificação da empresa

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1484
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 41 – Área verde




Foto 42 – Fundos do Galpão A1

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1485
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 43 – Galpão Apoio

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1486
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

ANEXO III - FOTOS DOS ELEMENTOS COMPARATIVOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO ROSOLIA DABDAB e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/08/2020 às 16:41, sob o número WJMJ20413123367. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002345-88.2015.8.26.0100 e código 99E8E4C.

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1487
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 44 – Elemento Comparativo 01



Foto 45 – Elemento Comparativo 02

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1488
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 46 – Elemento Comparativo 03



Foto 47 – Elemento Comparativo 04



Foto 48 – Elemento Comparativo 05



Foto 49 – Elemento Comparativo 06

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1490
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53



Foto 50 – Elemento Comparativo 07



Foto 51 – Elemento Comparativo 08

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1491
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO ROSOLIA DABDAB e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/08/2020 às 16:41, sob o número WJMJ20413123367.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002345-88.2015.8.26.0100 e código 99E8E4C.

ANEXO IV – IPTU DO IMÓVEL AVALIANDO



Prefeitura Municipal de Caieiras
ESTADO DE SÃO PAULO
Divisão de Cadastro Imobiliário



CERTIDÃO DE VALOR VENAL Nro: 5611/2020

A Divisão de Cadastro Imobiliário, certifica o (s) valor (es) venal (is), da unidade imobiliária abaixo identificada, conforme dados constantes em nossos assentamentos.

Exercício : 2020

Identificação/ BC 343111486000100000

Proprietário : SFD S/A INDUSTRIA E COMERCIO

Compromissário : JOSE CLAUDEMIR BELLUCC/OUTROS

Fiduciário :

Local Imóvel : DAVID KASITZKY/AV 00135 VL ROSINA 07749-505

Lote : AREA B

Quadra :

Loteamento : GLEBA

Área terreno : 27.707,87

Área Construída: 13.059,88

Valor Venal do terreno: R\$ 436.676,02

Valor Venal da construção R\$ 3.290.567,36

Valor Venal imóvel: R\$ 3.727.243,38

Total do Valor Venal para efeito do Imposto predial e territorial urbano, 3.727.243,38

(três milhões, setecentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos)

Total do Valor Venal para efeito do ITBI, 7.454.486,78

(sete milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos)

Caieiras 26/08/2020 às 10:36:24

Certidão emitida em conformidade com Lei Complementar número 4313 / 2009, de 24/08/2009 e, sua validade é de 90 (noventa) dias.

A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na Internet, no endereço <http://www.prefeituradecaieiras.com.br/>.

Número de controle : 07171a2c73813936c6eebe699124fe77

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1558
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

**EXCELENTESSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 41^a VARA CÍVEL DO
FORUM CENTRAL DE SÃO PAULO – SP**

Ação: **Execução de Título Extrajudicial - Mútuo**
Processo: **nº 1002345-88.2015.8.26.0100**
Requerente: **Roberto Miguel Postel**
Requerida: **SFD S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

Fernando Rosolia Dabdab, perito judicial nomeado e compromissado nos autos em referência, tendo recebido críticas sobre seu Laudo vem, mui respeitosamente, apresentar o resultado de seu trabalho consubstanciado nos seguintes

ESCLARECIMENTOS

1. INTRODUÇÃO

Tratam os presentes Esclarecimentos sobre o Laudo a avaliação do seguinte imóvel, objetos de Ação Execução de Título Extrajudicial proferida nos Autos: imóvel industrial localizado na Av. David Kasitzki, 135 – Nova Caieiras - Caieiras – SP.

2. DOCUMENTAÇÃO

Matrícula nº 34 do Cartório de Registro de Imóveis de Franco da Rocha – SP, nos Autos às fls. 1258.

3. CRÍTICAS POR PARTE DO REQUERENTE , nos Autos às fls. 1495/1501

3.1. O Requerente alega que a área do terreno considerada no Laudo não é a existente no local.

Esclarecimentos: Após análise das matrículas por todas as partes in loco, foi constado de comum acordo que a área do terreno atual é 27.707,87m².

O Requerente demonstra agora todas as alienações ocorridas e averbadas na Matrícula que somadas chegam a 38.907,08m².

Ao subtrair esta área do total original de 55.823,00m², obtém-se o resultado de **16.915,92m²**.

O presente signatário concorda que a área do terreno que deve ser considerada é **16.915,92m²**.

4. CRÍTICAS POR PARTE DA REQUERIDA, nos Autos às fls. 1518/1520

4.1. O Requerida alega que o valor do metro quadrado apresentado no Laudo não representa a realidade do mercado local. Apresenta Parecer Técnico Divergente.

Esclarecimentos: O trabalho apresentado não pode ser considerado porque não demonstra os cálculos de homogeneização e a necessária aplicação dos fatores ou variáveis.

5. AVALIAÇÃO

5.1 – Critério

A investigação do valor de mercado é realizada através de extensas pesquisas na região com o objetivo de obter elementos comparativos, ou seja, imóveis similares (dentro do possível) à venda ou negociados na mesma região geo-econômica em que se localiza o imóvel objeto da presente avaliação. Esses elementos estarão devidamente caracterizados a seguir.

Para a avaliação do imóvel objeto do presente Laudo, diante do campo amostral satisfatório obtido na pesquisa de mercado, foi utilizada a Estatística Inferencial, instrumento que permitiu obter a equação que determina o quanto e de que forma as características dos elementos se relacionam entre si e contribuem para a avaliação do valor de venda.

Várias hipóteses são testadas com o objetivo de identificar, através de procedimentos estatísticos, qual a influência no valor unitário do imóvel (variável dependente) as das chamadas variáveis independentes: área do terreno e pecuária como atividade principal.

Considerando a elasticidade das ofertas, foram abatidos em 10% (dez por cento) dos valores unitários (por m² de área do terreno) solicitados pelos elementos comparativos, compensando dessa maneira a superestimativa das mesmas antes dos cálculos estatísticos.

Após a identificação das variáveis que inferem de maneira significativa no valor unitário e a relação entre elas, são efetuados vários testes estatísticos, nos quais são formuladas hipóteses regidas pela teoria das probabilidades, obtendo assim o modelo matemático que melhor explica a variação do valor de imóveis como o avaliado na região em que este se localiza.

O modelo matemático permite a simples substituição das variáveis independentes pelos respectivos valores referentes ao imóvel avaliado, realizando-se os cálculos e encontrando assim o seu mais provável valor de mercado para venda à vista.

6. Normas

Serão seguidas para a avaliação as Normas Brasileiras NBR-14653-2 - "Normas de Avaliações de Imóveis Urbanos" e a "Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos IBAPE/SP – 2011".

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1562
Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

7. Avaliação do Imóvel

7.1 Desconto das benfeitorias dos elementos comparativos

N	PREÇO R\$	Ff	ÁREA DE TERRENO m²	PADRÃO ACABAMENTO	IDADE APARENTE (anos)	VIDA ÓTIL (anos)	ÁREA CONSTRUÍDA m²	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO	Foc	Cc	BENFEITORIAS R\$	VT R\$/m²	Vut R\$/m²
1	3.263.000,00	0,90	2.000,00	galpão médio	30	60	1.613,00	e	18,10	0,6095	1,326	1.875.481,52	1.061.218,48	530,61
2	2.000.000,00	0,90	1.600,00	galpão médio	30	60	1.600,00	g	52,60	0,4370	1,326	1.333.847,35	466.152,65	291,35
3	7.500.000,00	0,90	8.484,00	galpão médio	30	60	2.740,00	e	18,10	0,6095	1,326	3.185.876,85	3.564.123,15	420,10
4	2.500.000,00	0,90	1.700,00	galpão médio	30	60	1.500,00	e	18,10	0,6095	1,326	1.744.093,17	505.906,83	297,59
5	15.000.000,00	0,90	15.000,00	galpão médio	40	60	15.000,00	g	52,60	0,3685	1,326	10.545.635,25	2.954.364,75	196,96
6	4.200.000,00	0,90	2.600,00	galpão médio	30	60	2.505,00	e	18,10	0,6095	1,326	2.912.635,59	867.364,41	333,60
7	6.900.000,00	0,90	2.500,00	galpão médio	20	60	1.850,00	e	18,10	0,7096	1,326	2.504.321,30	3.705.678,70	1.482,27
8	3.900.000,00	0,90	1.450,00	galpão médio	30	60	1.700,00	e	18,10	0,6095	1,326	1.976.638,92	1.533.361,08	1.057,49

Ref.	ESTADO DA EDIFICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO (%)
a	Nova	-
b	Entre nova e regular	0,32
c	Regular	2,52
d	Entre regular e necessitando reparos simples	8,09
e	Necessitando de reparos simples	18,10
f	Necessitando de reparos de simples a importantes	33,20
g	Necessitando de reparos importantes	52,60
h	Necessitando de reparos importantes a edificação sem valor	75,20
i	Sem valor	100,00

Custo Básico de Construção R&N Sinduscon SP

março 2020 R\$ 1.438,67

Fernando Rosolia Dabdab

Membro Titular nº 1496 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE SP fls. 1563
 Av. Paulista, 2.444 cj. 153 São Paulo SP Tel: (11) 3258.8125 mantovanidabdab@gmail.com

53

7.2 Dados dos elementos comparativos

Dado	Bairro	Informante	Telefone	Área do Terreno	Distância da Estrada	Valor Unitário
1	Serpa	G5 Imóveis	(11) 95000.0061	2.000,00	850	530,61
2	Parque Industrial	Ozeael Gonçalves	(11) 4750.7314	1.600,00	750	291,35
3	Laranjeiras	Galpões Almeida	(11) 94766.0370	8.484,00	750	410,10
4	Jardim Vitoria	Solutions Imóveis	(11) 9930.5136	1.700,00	1.000	297,59
5	Cresciúma	Contente Imóveis	(11) 3589.7300	15.000,00	650	196,96
6	Laranjeiras	Hosana Imóveis	(11) 4445.1865	2.600,00	750	333,60
7	Laranjeiras	ARC Consultoria	(11) 3931.4296	2.500,00	2.000	1.482,27
8	Laranjeiras	ARC Consultoria	(11) 3931.4296	1.450,00	1.500	1.057,49

7.3. Resultados da Inferência Estatística

Realizados os diversos testes estatísticos, foi constatado que as variáveis que mais contribuem para a variação do valor unitário (por m² de área de terreno), considerando o campo amostral obtido na pesquisa são:

- Área do Terreno em m²
- Distância da Estrada

A aplicação da inferência estatística sobre o campo amostral (elementos comparativos), consideradas as variáveis acima, revelou que o modelo matemático que melhor explica a variação do valor é:

$$\text{Valor Unitário} = +159,3538408 - 138150,8924 / \text{Área do Terreno}$$
$$+0,9498971226 * \text{Distância da Estrada}$$

Após a realização dos testes, essa equação apresentou as seguintes características:

Coeficiente de Correlação = 0,9705

Coeficiente de Determinação = 94,18

(Correlação Fortíssima)


Isso significa que a equação retro explica a 82,00% da variação do valor, ficando o percentual restante (não explicado) atribuído a eventuais erros de informação, medidas e a variáveis que, embora influenciando nesta variação de valor, não se destacaram suficientemente. A significância do modelo (1,82%) revelou-se menor que 5,00%, atendendo, portanto, as prescrições constantes da NBR-14653 da ABNT. Não foi detectada a presença de “outliers”.

Todos os regressores foram aceitos, isto é, a hipótese de serem nulos foi rejeitada, apresentaram significância inferior a 5% em cada ramo do teste bicaudal, considerando o “t” crítico da tabela de “Student”. Os regressores são importantes na formação do valor.


Analizados os gráficos de resíduos, não se verificou a existência de qualquer tendência de alinhamento, o que afasta a possibilidade de alguma variável


suficientemente importante na formação do valor não ter sido considerada no modelo.

Dac	Preço Observado	Valor Estimado	Resíduo	Resíduo Relativo	Resíduo/DP Estimativa	Resíduo/DP Regressão	Variação Inicial	Variação Residual	Variação Explicada
1	530,61	391,98	138,62	26,12%	1,07	1,07	0,13%	22,90%	-1,26%
2	291,35	279,72	11,62	3,99%	0,08	0,08	5,57%	0,16%	5,90%
3	410,10	349,78	60,31	14,70%	0,46	0,46	1,88%	4,33%	1,73%
4	297,59	522,27	-224,68	-75,50%	-1,73	-1,73	5,33%	60,18%	1,94%
5	196,96	261,86	-64,90	-32,95%	-0,50	-0,50	9,89%	5,02%	10,19%
6	333,60	312,93	20,66	6,19%	0,15	0,15	4,03%	0,50%	4,25%
7	1.482,27	1.498,18	-15,91	-1,07%	-0,12	-0,12	57,01%	0,30%	60,51%
8	1.057,49	983,21	74,27	7,02%	0,57	0,57	16,12%	6,57%	16,71%



Não há elemento “outlier”





7.4 Cálculo do Terreno:

O imóvel objeto do presente estudo apresenta as seguintes características:

- Área do Terreno= 16.915,92m²
- Distância da Estrada = 100

Substituindo os valores dessas variáveis na equação que explica o comportamento do valor (no item anterior), temos:

$$\begin{aligned} \text{Valor Unitário} &= +159,3538408 - 138150,8924 / 16.915,92 \\ &\quad + 0,9498971226 * 100 \end{aligned}$$

$$\text{Valor unitário (m}^2 \text{ por Área de Terreno)} = \text{R\$ } 246,17$$

Com base em pesquisa efetuada junto ao mercado imobiliário local, cotejando-se imóveis em oferta para venda na circunvizinhança, após estudos e cálculos, conclui-se que o valor unitário é de R\$ 246,17 / m².

$$Vt = 246,17 \times 16.915,92 = \text{R\$ } 4.164.192,02$$

8. BENFEITORIAS:

Há um conjunto de edificações industriais, com 03 edifícios principais. Galpões com área construída total de 13.059,88m²

Toda a construção foi executada com alvenaria de blocos de cimento; estrutura de concreto convencional e cobertura de telhas metálicas. Piso em cimentado industrial.

A construção aparenta idade de 30 anos e estado de conservação “necessitando de reparos simples a importantes”, consoante classificação de Heidecke.

O padrão da edificação é médio de acordo com o Estudo de Valores de Edificações de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE.

As fotografias ora anexadas, ilustram o imóvel.

9 – Valor das benfeitorias:

N	ÁREA DE TERRENO	PADRÃO ACABAMENTO	IDADE APARENTE	VIDA ÚTIL	ÁREA CONSTRUÍDA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO	Foc	Cc	BENFEITORIAS R\$
	m²		(anos)	(anos)	m²					
Avaliando	27.707,87	Galpões Médios	30	70	13.059,88	f	33,20	0,5708	1.326	14.221.128,92
1										

Ref.	ESTADO DA EDIFICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO (%)
a	Nova	-
b	Entre nova e regular	0,32
c	Regular	2,52
d	Entre regular e necessitando reparos simples	8,09
e	Necessitando de reparos simples	18,10
f	Necessitando de reparos de simples a importantes	33,20
g	Necessitando de reparos importantes	52,60
h	Necessitando de reparos importantes a edificação sem valor	75,20
i	Sem valor	100,00
Custo Básico de Construção R\$N Sinduscon		
Marco 2020		1.438,67

10 – Valor de venda:

O valor de mercado para venda é calculado através da somatória de terreno e construção, computando-se o fator de comercialização, sendo:

Cálculo do Valor de Venda do Terreno (Vt):			
	Vt	+	Vb
Vi =	R\$ 4.164.192,02	+	R\$ 14.221.128,92
Vi =	R\$ 18.385.320,94		
Vi =	R\$ 18.385.000,00	(dezento milhões e trezentos e oitenta e cinco mil reais)	
		(arredondados)	

11. CONCLUSÃO:

Conforme exposto no presente Laudo, é estimado o valor, correspondente ao imóvel industrial localizado na Av. David Kasitzki, 135 – Nova Caieiras - Caieiras – SP, calculado para o mês de abril de 2020.

Valor do Imóvel = R\$ 18.385.000,00
(dezento milhões e trezentos e oitenta e cinco mil reais)
arredondados

12. ENCERRAMENTO

Permanecendo ao dispor de V.Ex^a, é encerrado o presente Laudo, composto por 12 (doze) folhas.

São Paulo, 01 de outubro de 2020.



Fernando Rosolia Dabdab
perito judicial