



AUTO DE Avaliação

Aos 16 dias do mês de 02 de 2021.
a Rua Cecília Reizen, nº 55, Lidade Industrial São
Luiz

nesta cidade e Comarca de Guarulhos, para onde me (nos) dirigi (mos) a fim de cumprir (mos) o(s) mandado(s) anexo, expedido pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível Comarca Guarulhos extraído dos autos da Cumprimento de Sentença processo nº 000202819020178260224 requerida por JC de Souza V. L. Lidade Doméstica - ME em face de Felias Vidios Indústria e Comércio Lda e aí, após as formalidades legais e cautelas de estilo, realizei a avaliação do veículo Ford Cango 712 SP, placa EDD 7572, estando com dois veículos, o 1º estando o veículo com dois pneus dianteiros, em seu estado de conservação, pneus fracos e estepe em seu estado de conservação, passando pelo curso de manutenção, com peças em regular estado de conservação. O 2º com fitado rasgado, custos de desmontagem e montagem, para as partes danificadas um guarda-lua, dois retrovisores de traseira, choque de traseira danificado, para e contrapesos respectivos, o qual se encontra, não se encontra em condições de uso. Sem teste mecânico realizado por falta de profissional. Consultando a tabela Fipe de 16.02.2021 no valor de R\$ 61.486,00 (sessenta e um mil e quarenta e oito reais). Vidios em seu estado de conservação.

Nada mais para constar, lavrei (amos) o presente auto que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Sandro Marcos A. Diniz
Oficial de Justiça

Márcia Ferreira de Melo
RG. 28973126-4.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRO MARCOS ANACLETO ONORIO, liberado nos autos em 09/03/2021 às 11:02. Para conferir o original, acesse o site <http://pje.trf4.jus.br/proc/1373337-2017-8-26-000202819020178260224>, informe o número do processo e a página. Documento assinado digitalmente.