

PROCESSO Nº 1001686-69.2021.8.26.0100
TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS (MASSA FALIDA)
3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

I- METODOLOGIA

ESCOPO DO TRABALHO: Identificação, descrição e valoração dos veículos arrecadados pela Administradora Judicial.

OBJETO DA ANÁLISE: 01 (um) cofre vertical de cor cinza trancado; 01 (um) Veículo Kombi, branca, com placa de São Paulo, CSL 0263, nº de série 430; 01 (um) Veículo Kombi, branca, com placa de São Paulo, CBI 7577, nº de série 521 e 01 (um) Veículo Kombi, branca, com placa de São Paulo, BNM 6615, nº de série 470.

ESTADO DOS BENS: Os bens estão em péssimo estado de conservação.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Vistoria dos bens, constatação de seu estado e estudo comparativo para o cenário de venda judicial em processo de falência.

Os trabalhos avaliatórios basear-se-ão nas normas da A.B.N.T .- Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nesse sentido, em razão das peculiaridades inerentes aos bens objeto da presente avaliação, ressalta-se que foi utilizado o **Método Comparativo**, no qual o valor do bem, ou das partes que o constituem, é obtido através da comparação de dados de mercado relativos a outros de características similares.

DA ARRECAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS: Ademais, visando conceder a devida transparência ao procedimento, a Administradora Judicial anexou ao presente laudo as fotos dos respectivos bens arrecadados.

II - DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS

1. Nesse ínterim, inicialmente, visando conceder a devida transparência ao procedimento, colaciona-se a seguir a relação dos itens ora indicados pela Concessionária que encontram-se depositados no Edifício Central do Almojarifado do Riogaleão, situado na Av. Vinte de Janeiro, s/n, área de apoio, Ilha do Governador, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21941-570, os quais foram arrecadados às fls. 203/204:

Item	Quantidade	Descrição do Bem	Estado de Conservação
01	01	Cofre no estado com medida em torno de 1,20 em por 50 cm com número de série 23281.	Péssimo
02	01	Veículo Kombi, branca, com placa de São Paulo, CSL 0263, nº de série 430	Péssimo
	01	Veículo Kombi, branca, com placa de São Paulo, CBI 7577, nº de série 521	Péssimo
	01	Veículo Kombi, branca, com placa de São Paulo, BNM 6615, nº de série 470	Péssimo

2. Os veículos acima descritos estão em péssimo estado de conservação e ostentam uma série de avarias em diversos pontos da lataria, tais como ferrugem, riscos, amassados e pintura queimada devido à exposição às intempéries climáticas.

3. Visando demonstrar o estado dos bens em questão, a Administradora Judicial apresenta abaixo as imagens encaminhadas pelo funcionário responsável da Concessionária Riogaleão, Sr. Elmo Costa de Souza Rocha:





4. Nesse sentido, ao realizar a busca por bens semelhantes usados, a Administradora Judicial identificou que os itens paradigmas, em regular estado de conservação, possuem um reduzido valor de comercialização, ao passo que os bens objeto da presente avaliação se encontram em péssimo estado de conservação, o que, por si só, suprime grande parte do seu valor de comercialização.

ITEM 1	Cofre		
Descrição	Valor	Valor Médio	
Cofre	R\$ 608,99		
Cofre	R\$ 350,00	R\$ 488,99	
Cofre	R\$ 507,99		





cofre de aço standard
standart | seguir marca

R\$ 608,99
10x R\$ 60,90 sem juros
VISA | M | B | D

peça única

eu quero

fazer oferta

tamanho

marca	condição	código
standart	usado	#55692048

descrição
cofre standard aço
altura 80cm
largura 34cm
profundidade 32cm

lojinha da desaccumulo com
São Paulo, SP | seguir

avaliação	últimas entregas	tempo médio de envio
★★★★★	★★★★★	2 dias

à venda	vendidas	sem seguir desde
291	168	nov/2015



clássico / vintage e raro

cofre antigo a base de concreto
cofre antigo | seguir marca

R\$ 507,99
10x R\$ 50,80 sem juros
VISA | M | B | D

peça única

eu quero

adicionar à sacolinha

fazer oferta

tamanho

marca	condição	código
cofre antigo	usado	#56361939

descrição
cofre antigo a base de concreto, está fechado e sem chaves nem segredo.

ITEM 02		Veículo Kombi	
Descrição	Valor	Valor Médio	
Kombi	R\$ 4.000,00		
Kombi	R\$ 3.500,00	R\$ 4.000,00	
Kombi	R\$ 4.500,00		

The screenshot displays two vehicle listings on the OLX platform. The first listing is for a 'Kombi 79' priced at R\$ 4.000, sold by Flavio.ff87. The second listing is for a 'Kombi 1976 Baixada' priced at R\$ 3.500, sold by Antonio. Both listings feature a main image of the vehicle, a 'Chat' button, and a 'Dicas de segurança' (Safety Tips) section. The safety tips include a warning not to make payments before verifying the vehicle and seller.



1988 | 1.950 km - Anunciado há 2 anos

**Volkswagen Kombi 1988 P/
Reformar Vendida No Estado
Que Está**

Vendedor com identidade verificada

R\$ 4.500

Perguntar

Reservar

Você ganha 33 Mercado Pontos com a sua reserva.

Informações da loja

5. Nesse sentido, identificada a média dos mencionados bens, a Administradora Judicial realizou a aplicação de deságio de 40% (quarenta por cento) sobre o valor dos bens, em razão do seu avançado estado de depreciação, no qual resultou na avaliação abaixo relacionada:

Item	Quantidade	Descrição do Bem	Estado de Conservação	Média	Valor Avaliação
01	01	Cofre no estado com medida em torno de 1,20 cm por 50 cm com número de série 23281.	Péssimo	R\$ 488,99	R\$ 293,40
02	01	Veículo Kombi, branca, com placa de São Paulo, CSL 0263, nº de série 430	Péssimo	R\$ 4.000,00	R\$ 2.400,00
	01	Veículo Kombi, branca, com placa de São Paulo, CBI 7577, nº de série 521	Péssimo	R\$ 4.000,00	R\$ 2.400,00
	01	Veículo Kombi, branca, com placa de São Paulo, BNM 6615, nº de série 470	Péssimo	R\$ 4.000,00	R\$ 2.400,00
Total dos Bens Avaliados					R\$ 7.493,40

VI – ENCERRAMENTO

6. Nada mais havendo a considerar, é dado como encerrado o presente trabalho.

ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Síndica