



LAUDO DE PRECIFICAÇÃO PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102
Data Vistoria: 28/03/2023

fls. 371



CLIENTE

Cliente
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ
01.149.953/0001-89

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	CÓDIGO MOLICAR	STATUS
EQB6827	3CZRE1830BG502550	3CZRE1830BG502550	01905210-8	BOM
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2011	2011	R20A11405843	R20A11405843	PRATA
COMBUSTÍVEL	MOTORIZAÇÃO		KILOMETRAGEM	RENAVAM
GASOLINA	2.0		82771	00329337874
MARCA	MODELO	VERSÃO VEÍCULO	QUANTIDADE DE PORTAS	
HONDA	CR-V	LX	5	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CURITIBA	PR	PR	VARDANA LEILÕES - PR	

Acessórios:

4 OU 5 PORTAS, 5 LUGARES, AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, ALARME, AR CONDICIONADO, AR QUENTE, BANCOS DE COURO, CÂMBIO AUTOMÁTICO, CÂMERA DE RÉ, CENTRAL MULTIMÍDIA, COMPUTADOR DE BORDO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RODAS DE LIGA LEVE

Observações:

ASSOALHO DO PORTA MALAS LEVE AVARIA

ESTADO: PARANÁ CÓDIGO MOLICAR: 01905210-8 HONDA CR-V LX 2.0 16V AT 4P GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2011 ANO MODELO: 2011
PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 1529 POTÊNCIA MÁXIMA: 150 CV

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA		DANIFICADA
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA MOTOR		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA ASSOALHO		DANIFICADA

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUNAS

COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA		
COLUNA CENTRAL MOTORISTA		
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA		
COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO		
COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO		



LAUDO DE PRECIFICAÇÃO PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52

(11) 5031- 4102

Data Vistoria: 28/03/2023

fls. 372



VALOR AVARIAS

Peça	Descrição Avaria	Valor Reparo	Valor Troca	Valor Total Peça
Inspeção Mecânica		R\$ 600,00		R\$ 600,00
Inspeção Elétrica		R\$ 400,00		R\$ 400,00
Assoalho do porta Malas	Danificado Reparável	R\$ 500,00		R\$ 500,00
Chave reserva	Não Possui	R\$ 100,00	R\$ 120,00	R\$ 220,00
Para-choque Dianteiro	Danificado Reparável	R\$ 500,00		R\$ 500,00
Para-choque Traseiro	Danificado Reparável	R\$ 500,00		R\$ 500,00
Placa Dianteira	Danificada		R\$ 210,00	R\$ 210,00
Pneu Dianteiro Direito	Meia-Vida		R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
Pneu Dianteiro Esquerdo	Meia-Vida		R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
Pneu Traseiro Direito	Meia-Vida		R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
Pneu Traseiro Esquerdo	Meia-Vida		R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
Porta Dianteira Esquerda	Danificado Reparável	R\$ 500,00		R\$ 500,00
Porta Traseira Direita	Sem Danos	R\$ 500,00		R\$ 500,00
Porta Traseira Esquerda	Danificado Reparável	R\$ 500,00		R\$ 500,00
Higienização	Banco Motorista Manchado, Banco Passageiro Manchado, Banco Traseiro Manchado	R\$ 700,00		R\$ 700,00
Total Reparo:				R\$ 9.690,00

VALOR SUGESTÃO

Valor de Mercado	Depreciação (16,46%)	Valor Reparo (17,68%)	Sugestão (65,84%)
R\$ 54.780,00	R\$ 9.018,00	R\$ 9.690,00	R\$ 36.072,00

FOTOS

DIANTEIRA PASSAGEIRO 45



DIANTEIRA MOTORISTA 45



ESTOFAMENTO DIANTEIRO



TRASEIRA PASSAGEIRO 45



TRASEIRA MOTORISTA 45



ESTOFAMENTO TRASEIRO



PANORAMICA MOTOR



PAINEL INTERNO



HODOMETRO



NUMERO DO CHASSI



NUMERO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA



FOTOS

PNEU TRASEIRO MOTORISTA



PNEU TRASEIRO PASSAGEIRO



PARACHOQUE TRASEIRO



TAMPA PORTA MALAS



ESTEPE PNEU



RODA ESTEPE




MACACO



TRIANGULO



CHAVE DE RODA



CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA



LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO



FOTOS

LATERAL TRASEIRA MOTORISTA



PORTA TRASEIRA MOTORISTA



COLUNA TRASEIRA MOTORISTA



PORTA DIANTEIRA MOTORISTA



COLUNA CENTRAL MOTORISTA



COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA



PARALAMA DIANTEIRO MOTORISTA



REVESTIMENTO DA PORTA



CHAVES



MANUAL DE INTRUÇÃO



REVESTIMENTO DO TETO



PARA SOL



FOTOS

PNEU DIANTEIRO MOTORISTA



CAPO



PARACHOQUE DIANTEIRO



PLACA DIANTEIRA



ETIQUETA ETA MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO



LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA



PNEU DIANTEIRO PASSAGEIRO



PARALAMA DIANTEIRO PASSAGEIRO



PORTA DIANTEIRA PASSAGEIRO



COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO



COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO



FOTOS

PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO



PORTA TRASEIRA PASSAGEIRO



LATERAL TRASEIRO PASSAGEIRO



TETO



ASSOALHO CENTRAL



VISTORIADOR (ADEMIR DOS SANTOS DE PAULA)

PESQUISA MEGALAUDO

Histórico Veicular
MEGALAUDO
Sistema Cautelar

SEGURANÇA WS
Código da Consulta: **16801255**



SEGURANÇAS16801255PLENAVEREQB6827;SEGURANÇAS16801255PLENAVEREQB6827;SEGURANÇAS16801255PLENAVEREQB6827;SEGURANÇAS16801255PLENAVEREQB6827;SEGURANÇAS16801255PLENAVEREQB6827;SEGURANÇAS16801255PLENAVEREQB6827;SEGURANÇAS16801255PLENAVEREQB6827;SEGURANÇAS16801255PLENAVEREQB6827;SEGURANÇAS16801255PLENAVEREQB6827;SEGURANÇAS16801255PLENAVEREQB6827

INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: EQB6827

Data da Pesquisa: **terça-feira, 28 de março de 2023 - 10:30:35**

Data da Impressão: **terça-feira, 28 de março de 2023 - 10:30:54**

DADOS DO VEÍCULO

HONDA CR-V LX
MARCA/MODELO: HONDA CR-V LX
ANO FAB/MODELO: 2011 / 2011
RENAVAM: 00329337874

COMBUSTIVEL: GASOLINA
CHASSI: 3CZRE1830BG502550
PLACA: EQB6827
COR: PRATA
CILINDRADAS: 1997

MEGA BASE ESPECIAL

SINISTRO ESPECIAL	PARECER TÉCNICO	LEILÃO	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	BASE HISTÓRICA SINISTRO / ACIDENTE	REMARKETING	SEGURADORA / FINANCEIRA

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

	ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL		ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES NACIONAL
	ATENTE-SE PARA MULTAS E DÉBITOS		LEILÃO
	SINISTRO		HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR		ATENTE-SE PARA HISTÓRICO DE CONSULTAS
			HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

DESCRIÇÃO			
ANO FABRICAÇÃO:	2011	ANO MODELO:	2011
MARCA MODELO:	HONDA CR-V LX	COR:	PRATA
COMBUSTIVEL:	GASOLINA	ESPÉCIE VEICULO:	MISTO
TIPO VEICULO:	CAMIONETA	CATEGORIA VEICULO:	PARTICULAR
FICHA TÉCNICA			
PASSEGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA VEICULO:	IMPORTADA
CILINDRADAS:	1997	POTÊNCIA:	150
CAPACIDADE DE CARGA:	0,43	CMT/PBT VEÍCULO:	1 / 199
QUANTIDADE DE EIXOS:	0		
FICHA CADASTRAL			
DATA EMISSÃO CRV:	31/05/2011	DATA LICENCIAMENTO:	20/03/2019
EXER. LICENCIAMENTO:	2019	RENAVAM:	00329337874
PLACA ATUAL:	EQB6827	MUN. EMPLACAMENTO:	SAO PAULO SP
UF PLACA:	SP	UF JURISDIÇÃO:	SP

PESQUISA MEGALAUDO

CHASSI: 3CZRE1830BG502550

SITUAÇÃO VEÍCULO: CIRCULACAO
TIPO CHASSI: NORMAL

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO INFORMADO PELO ORGÃO Nº MOTOR (ESTADUAL): R20A11405843

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO: NADA CONSTA JUDICIAL: NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO: NADA CONSTA TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA FINANCEIRA: ALIENACAO FIDUCIARIA
DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: NÃO EXISTE DÉBITOS MUNICIPAIS: NÃO EXISTE DÉBITOS
DER: NÃO EXISTE DÉBITOS POL. RODO. FEDERAL: NÃO EXISTE DÉBITOS
DERSA: NÃO EXISTE DÉBITOS RENAINF: NÃO EXISTE DÉBITOS
CETESB: NÃO EXISTE DÉBITOS IPVA: NÃO EXISTE DÉBITOS
LICENCIAMENTO: 615,12 DPVAT: NÃO EXISTE DÉBITOS
DIVIDA ATIVA: NÃO EXISTE DÉBITOS

RESTRIÇÃO (RENAJUD)

CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD

PROPRIETÁRIO(S) (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL: CARLOS YUJI SAKURAMOTO
NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR: WAVE CAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

INTENÇÃO DE GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL CGC FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL
NÚMERO DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL VIGÊNCIA DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL
ARRENDATÁRIO FINANC.: ROBSON GOMES DA SILVA/216.539.748-00 INFORMANTE FINANC.: NÃO DISPONÍVEL
DT. INCLUSÃO FINANC.: 24/07/2019
NOME DO AGENTE: BV FINANC SA C F I

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO: 2011 ANO MODELO: 2011
MARCA MODELO: HONDAI/HONDA CR-V LX/ COR: PRATA
COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPÉCIE VEICULO: MISTO
TIPO VEICULO: AUTO CATEGORIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL
TIPO MONTAGEM: NÃO DISPONÍVEL

FICHA TÉCNICA

CMT/PBT VEÍCULO: NÃO DISPONÍVEL/ / 199 PROCEDÊNCIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL
PASSAGEIROS: NÃO DISPONÍVEL QUANTIDADE DE EIXOS: 0
CAPACIDADE DE CARGA: 43 CILINDRADAS: 1997
POTÊNCIA: 150 TIPO CARROCERIA: AU - SUVs

FICHA CADASTRAL

PLACA ATUAL: EQB6827 MUN. EMPLACAMENTO: SAO PAULO
UF JURISDIÇÃO: SP UF PLACA: SP
RENAVAM: NÃO DISPONÍVEL
CHASSI: 3CZRE1830BG502550

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO DISPONÍVEL Nº MOTOR: R20A11405843
CARROCERIA: NÃO DISPONÍVEL

PESQUISA MEGALAUDO

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO:
ADMINISTRATIVA:
JUDICIAL:

NADA CONSTA
NADA CONSTA
NADA CONSTA

BLOQUEIO DE GUINCHO:
TRIBUTÁRIA:
FINANCEIRA:

NADA CONSTA
NADA CONSTA
ALIENACAO FIDUCIARIA

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO:

SETEMBRO

UF EMPLACAMENTO:

SP

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 4 VEZ(ES)

DATA/HORA DA CONSULTA:
DATA/HORA DA CONSULTA:
DATA/HORA DA CONSULTA:
DATA/HORA DA CONSULTA:

TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2023 - 10:30:35
QUINTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2022 - 17:45:56
SEGUNDA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2021 - 16:13:00
QUARTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 2021 - 13:16:06

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

CONSTA 1 REGISTRO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA: EQB6827. OBSERVAÇÃO: - N/C

VISTORIA DE TRANSFERÊNCIA - DETRAN

VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NA BASE

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

INDICIO DE SINISTRO/LEILÃO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:

CARLOS YUJI SAKURAMOTO

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

WAVE CAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

2023

CARLOS YUJI SAKURAMOTO

2019

CARLOS YUJI SAKURAMOTO

2018

CARLOS YUJI SAKURAMOTO

2017

CARLOS YUJI SAKURAMOTO

2015

CARLOS YUJI SAKURAMOTO

2014

CARLOS YUJI SAKURAMOTO

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

PROPRIETÁRIO:

CARLOS YUJI SAKURAMOTO

ANO:

2011 - 2020

HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

BANCO DE COMPARAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CHASSI E MOTOR

CHASSI



3CZRE1830BG500023
I/HONDA CR-V LX



3CZRE1830BG500116
I/HONDA CR-V LX



3CZRE1830BG500279
I/HONDA CR-V LX



3CZRE1830BG500352
I/HONDA CR-V LX

MOTOR



R20A11405074
I/HONDA CR-V EXL



R20A11405164
I/HONDA CR-V EXL



R20A11405172
I/HONDA CR-V EXL



R20A11405172
I/HONDA CR-V EXL

Fim da Pesquisa

MEGA LAUDO TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RISCOS E VISTORIAS LTDA

ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Eu, contratante desta pesquisa, declaro ter lido e compreendido as informações abaixo descritas, tendo ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa visam exclusivamente COLABORAR com o processo de vistoria do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de alerta para análise mais acurada pelo vistoriador.

Essa consulta **JAMAIS** deve ser utilizada como elemento de decisão da vistoria e muito menos fator de decisão para comercialização ou depreciação do veículo especialmente porque possui informações que podem ser alteradas online por seus fornecedores ou pelos órgãos públicos. Declaro estar ciente que não posso vender ou repassar essa consulta a terceiros, vendo infração ao contrato a transferência/cessão/venda. As informações exibidas nesta pesquisa são as que se encontravam disponíveis na data e hora da consulta às bases, sites e pacotes de dados ora contratados.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS BASES CONSULTADAS

Declaro ter ciência que as informações veiculares são extraídas de diversas bases privadas ou públicas (quando disponíveis) e que cada empresa privadas detém seus próprios critérios e meios de registros, sistemas e atualizações, podendo os registros serem apagados ou apresentarem divergências ou ainda possuírem informações incompletas ou excluídas, como por exemplo apontamentos de registros de leilão, sinistro e demais informações históricas, que podem ser alteradas, baixadas, excluídas e/ou não informadas por Seguradoras, Leiloeiros, Associações, Órgãos de Trânsito, Boletim de Ocorrência, entre outros, principalmente quando se tratar de evento ou registro recente.

Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de RESTRIÇÃO ou Observado no CRLV (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o B.O ou transferido para uma Seguradora) até o que veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRVL ou CRV, portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores).

Lembramos ainda que existe a base de veículo sinistrados das seguradoras que também possuem seus próprios critérios e meios de registros e divulgações entre o mercado securitário, podendo tais registros serem públicos ou não entre as seguradoras, segundo acordo ou conveniência deste setor. Observamos que que há casos de sinistros que podem não deixar sequelas ou vestígios no veículo, como por exemplo: alagamento, roubo localizado após o período de indenização, acordos entre segurado e seguradora, custo elevado de reparação de peças removíveis, falta de peças de reposição e/ou de outra natureza que muitas vezes tais eventos não são lançados ou divulgados para o mercado por decisão exclusiva da seguradora. Podem ocorrer situações onde as seguradoras registram em suas bases dois ou mais eventos no decorrer da vigência da apólice. **Cabe também destacar que algumas seguradoras e leiloeiros e fornecedores guardam/divulgam seus registros apenas um curto espaço de tempo.**

Recomendamos atenção redobrada a todas as informações impressas na Pesquisa, no CRLV e no CRV, especialmente quanto a descrição das características do veículo, existência de regularizações ou siglas "REM", "DA", "DJ" e demais informações constantes no "Campo das Observações" da documentação física do veículo, bem como quando registrado em nome de Seguradora, Locadora, Entidade Financeira, Espólio, Indício ou Sinistro e Recuperado de Sinistro, Leilão, Evento Corporativo (quando constatado avarias/repares no veículo), com Multa, Benefício Tributário, Restrição, Bloqueio, Queixa ou Histórico de Roubo/Furto, Gravame e/ou quando o veículo for registrado em outro Estado, devendo neste caso o contratante abranger a consulta aos sites do Denatran e Detran de Origem e de Registro, pois divergências ocorrem!

A consultas terão mais assertividade se buscadas através da numeração do chassi! Por isso preferencialmente consulta com a numeração do chassi. Eventuais buscas pela numeração do motor serve apenas como parâmetro inicial e/ou complementar, pois somente o Órgão de Trânsito detém "recurso eficiente" para apontar existência de registro, duplicidade e/ou restrição da numeração consultada.

Lembramos ainda que a MegaLaudo disponibiliza outros tipos de pesquisas com muito mais bases de dados, fornecedores e diferenciais que poderão aumentar suas chances de encontrar informações sobre o Histórico do Veículo ou de Crédito. As bases descritas como "não tarifada/cortesia" somente serão disponibilizados se houver comunicação com as respectivas bases de dados no ato da consulta. As bases descritas como "histórica" são diferenciadas e somente serão disponibilizadas se constarem em nossos bancos de dados ou de empresas parceiras.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas nesta pesquisa podem apresentar divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos dos Trânsitos, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro. Por se tratar de pesquisa por meio eletrônico, toda e qualquer falha de informação que julgar importante para sua análise ou prestação de serviço, deve ser imediatamente comunicada ao nosso departamento de suporte, através da ABERTURA DE UM TICKET (pelo próprio Sistema de Laudo), pelo email: suporte@megalau.com.br ou ainda pelo telefone (11) 4118 3377, para que, sendo possível, a pesquisa possa ser atualizada.

Após ter lido e compreendido todos os termos acima, declaro ter entendido que a MegaLaudo não insere e nem retira informações, mas apenas as apresenta da forma que se encontravam no momento da consulta pelos fornecedores e sites disponíveis naquele exato momento, assim sei que a MegaLaudo **NÃO GARANTE** o conteúdo das informações da consulta e **ISENTO** a MegaLaudo de toda e qualquer responsabilidade caso haja divergência de informação. Por fim autorizo a utilização das informações ora consultadas para fins estatísticos, de vistoria e/ou de alimentação dos bancos de dados.