

Solicitante: Mega Leilões

Empresa de Arrecadação: Irmãos Panegossi

Tipo: Avaliação dos Bens e Ativos do Imobilizado

Laudo de Avaliação Nº 23 8090

Endereço: Av. Siqueira Campos, 409- Matão - SP.

Rua Cipriano Ferreira, nº 4539 - Matão – SP.



ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES GERAIS	3
1.1. OBJETIVO	4
2. INFORMAÇÕES DO AVALIADOR	5
3. ESCOPO DE VERIFICAÇÃO	6
3.1. PRELIMINARES.....	6
3.2. LEVANTAMENTO DE CAMPO	6
3.3. DADOS OPERACIONAIS	6
3.4. DEPRECIAÇÃO	7
3.5. LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS	7
4. AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....	8
4.1. METODOLOGIA.....	8
4.2. DETERMINAÇÃO DOS VALORES	9
4.3. VALORES ESTABELECIDOS NO LAUDO.....	9
4.4. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO	10
4.5. DEPRECIAÇÃO E VIDA ÚTIL	11
5. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO DO LAUDO	12
6. PREMISSAS E LIMITES DO ESCOPO.....	14
7. RESULTADO DA AVALIAÇÃO	15
8. ENCERRAMENTO	16

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Solicitante:	Mega Leilões
---------------------	--------------

OBJETO DA AVALIAÇÃO

Endereço:	Av. Siqueira Campos, 409- Matão - SP. Rua Cipriano Ferreira, nº 4539 - Matão – SP.
Tipo:	Bens e Ativos do Imobilizado
Arrecadação:	Irmãos Panegossi
Objetivo:	Valor de Mercado
Finalidade	Leilão
Data base:	Outubro de 2023

RESUMO DOS VALORES TOTAIS

<p style="text-align: center;">VALOR DE MERCADO (VM) Endereço: Siqueira Campos: R\$ 4.347.065,00 Endereço Cipriano Ferreira: R\$ 302.200,00 VM – R\$ 4.649.265,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais)</p>
--

Este Relatório e seus anexos contém o detalhamento do serviço executado, bem como a metodologia, premissas adotadas, ressalvas e relação dos bens com seus respectivos valores de mercado.

1.1. OBJETIVO

De acordo com a solicitação de V.Sas. e como resultado do serviço prestado, apresentamos a seguir o Laudo de Avaliação de determinados bens do ativo imobilizado para a data-base de, **Outubro de 2023**, da empresa de arrecadação, **Irmãos Panegossi**.

Entendemos que o propósito deste trabalho é fornecer o valor de liquidação forçada dos referidos ativos à **CONTRATANTE**, para fins de Leilão. Nenhum outro objetivo pode ser subentendido ou inferido, bem como, este documento é para uso restrito da finalidade descrita acima. Os valores estão submetidos às condições do mercado específico de cada bem ou grupo de bens, sendo, portanto, válidos enquanto perdurarem as condições existentes à época da avaliação.

Na estimativa do valor dos ativos, nos baseamos no conceito de valor de mercado que, conforme definido pela norma brasileira, é a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado vigentes, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.

Declaramos que a **ACTUAL INTELIGÊNCIA** e os profissionais responsáveis por esta avaliação não têm nenhum vínculo com os proprietários dos bens avaliando, quer através de seus sócios ou empregados, não tendo, portanto, quaisquer interesses pessoal ou financeiro nos ativos em análise.

Os veículos hora listados, foram analisados fisicamente, não foram analisados dívidas, débitos ou irregularidades referentes a documentação dos mesmos.

Existem itens não identificados, que podem fazer parte das sucatas encontradas, mais não forma encontrados como descrito na relação.

2. INFORMAÇÕES DO AVALIADOR

Sediada em São José dos Campos/SP, a **ACTUAL INTELIGÊNCIA** reúne uma equipe multidisciplinar de especialistas, com mais de 20 anos de experiência na área de engenharia de avaliações, destaca-se no trabalho de engenharia consultiva, atendendo conceituadas companhias em todo território nacional.

Desenvolve trabalhos atendendo a todas as necessidades do Mercado de avaliações e gestão de ativos, com diligência e foco no cliente, visando sempre fornecer dados e ferramentas para a tomada de decisões, de modo preciso, com alto nível técnico e agilidade nas informações apresentadas.

De acordo com as exigências normativas e legislação vigente, a **ACTUAL INTELIGÊNCIA** atende as qualificações vinculadas as atividades de engenharia de avaliações, realizadas por profissionais habilitados e capacitados, com observância de suas atribuições e competências profissionais legalmente definidas, onde para as diversas finalidades de avaliação, possui considerável acervo técnico junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Nossos clientes atendidos mais recentemente são:

- **IOCHPE-MAXION**
- **VOITH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
- **FRAPORT BRASIL**
- **UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
- **GRUPO NAGUMO SUPERMERCADOS**
- **GJP HOTEIS E RESORTS**
- **SAFRAN CABIN BRAZIL**
- **MELHORAMENTOS FLORESTAL**
- **LAVORO AGROCOMERCIAL**
- **FUJI FILM**

3. ESCOPO DE VERIFICAÇÃO

Para o desenvolvimento dos estudos a **CONTRATANTE** disponibilizou os arquivos e documentos necessários para coleta de informações e análise dos dados. A caracterização destes bens para avaliação exigiu um minucioso levantamento técnico, para uma apreciação crítica de seus elementos conforme roteiro abaixo:

3.1. PRELIMINARES

- Identificação dos bens a serem avaliados, listados pela solicitante;
- Familiarização da equipe avaliadora com os bens, verificando sua natureza, operacionalidade geral das unidades componentes e eficiência operacional do conjunto, ainda estado e conservação na presente data.

3.2. LEVANTAMENTO DE CAMPO

Para coleta de informações, foram feitas consultas nas áreas de interesse pela **Contratante**, onde foram tratadas questões de ordem técnica tais como:

- Antecedentes internos: investimentos em substituições dos bens, informações relacionadas à sobrevivência dos ativos, informações contábeis, especificações técnicas e inventários físicos existentes;
- Antecedentes externos: informações referentes ao ambiente econômico onde a entidade opera, novas tecnologias, benchmarking, recomendações e manuais de fabricantes e taxas de vivência dos bens;
- Estado de conservação dos bens: informações referentes a manutenção, falhas e eficiência dos bens; e outros dados que servem de padrão de comparação, todos suportados, dentro do possível, pelos documentos relativos aos bens avaliados.

3.3. DADOS OPERACIONAIS

Levantamento das características originais e individuais de cada equipamento, tais como; Designação, Fabricante, Modelo e tipo, Data da aquisição, Capacidade e potência, Produção nominal, Características especiais dentre outros.

3.4. DEPRECIAÇÃO

Analisamos os fatores de depreciação sob dois prismas, a depreciação de ordem física, provinda das avarias bruscas, acidentais e desgaste constante. A depreciação de ordem funcional, é advinda da inadequação, superação e anulação.

3.5. LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS

Os Bens listados estão localizados nos seguintes endereços:

- Av. Siqueira Campos, 409 - Matão – SP.
- Rua Cipriano Ferreira, nº 4539 - Matão – SP.

4. AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

4.1. METODOLOGIA

O presente laudo de avaliação foi executado segundo as diretrizes da norma NBR 14653-5 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e estudos publicados pelo IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, assim como as demais determinações contidas na legislação vigente.

Os objetos da avaliação são assim definidos pela ABNT através da NBR 14653-5:

Máquina	<i>“Todo e qualquer aparelho, composto por um ou mais equipamentos, destinado a executar uma ou mais funções específicas a um trabalho ou à produção industrial.”</i>
Equipamento	<i>“Qualquer unidade auxiliar de máquina.”</i>
Instalação	<i>“Conjunto de materiais, sistemas, redes, equipamentos e serviços, para apoio operacional a uma máquina isolada, linha de produção ou unidade industrial, conforme grau de agregação.”</i>

Durante a vistoria física dos bens, os mesmos foram caracterizados com informações referentes ao fabricante, modelo, tipo, capacidade de produção, equipamentos periféricos, número de série, ano de fabricação, características especiais, operacionalidade, obsolescência, condições de manutenção corretiva, preventiva e estado de conservação. Em equipamentos fabricados ou projetados pelo cliente, essas informações foram coletadas junto ao departamento técnico da empresa.

4.2. DETERMINAÇÃO DOS VALORES

Para os bens produzidos e comercializados normalmente no mercado, os valores e custos foram calculados pelo Método Comparativo direto de dados de mercado, conforme:

Comparativo direto de mercado	<i>“Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.”</i>
--------------------------------------	---

No método comparativo direto de dados de mercado, as características diferentes foram tratadas por critérios fundamentados, contempladas as diferentes funções, desempenhos operacionais, estruturas construtivas e itens opcionais.

Por sua vez, para os demais casos e as máquinas e equipamentos projetados internamente (pela empresa avaliando) e construídos sob encomenda, os valores e custos foram calculados pelo método do custo (comparativo direto ou quantificação), conforme:

Comparativo de custo direto	<i>“Identifica o custo do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.”</i>
------------------------------------	--

Quantificação do custo	<i>“Identifica o custo do bem ou de suas partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos, a partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos.”</i>
-------------------------------	--

4.3. VALORES ESTABELECIDOS NO LAUDO

O **Valor de reprodução ou reposição** foi determinado através de pesquisa efetuada junto a fornecedores nacionais e estrangeiros, representantes comerciais, fabricantes e revendedores ou ainda através de consultas ao nosso banco de dados e itens específicos valorados pelo valor de aquisição, conforme contabilidade apresentada.

A pesquisa visa determinar o custo para se repor o bem avaliando por outro novo, ou por seu similar de mercado, caso o mesmo tenha a produção descontinuada à época da execução da avaliação.

Para bens, objeto da avaliação, descontinuados ou fora de linha, foi empregada analogia por um bem de mercado, dotado de especificações técnicas, funcionais, capacidade de produção e outras características similares ao mesmo.

O **Valor de reprodução ou reposição** é o máximo valor que um bem poderá ter, quando adquirido diretamente do fabricante, revendedor, representante comercial ou ainda quando projetado e fabricado para uma finalidade específica. É o referencial inicial para determinar todo e qualquer valor para o qual se proponha a avaliação.

4.4. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO

O **Valor de Mercado** é representado pelo custo de reprodução, menos a depreciação física decorrente do desgaste relativo ao uso, idade, quebra, regime de trabalho, manutenção, vida útil ou quaisquer agentes externos, bem como a obsolescência tecnológica.

Valor de mercado *“Custo de reprodução, descontada a depreciação do bem, tendo em vista o estado em que se encontra”*

A fórmula empregada para o cálculo de depreciação que gera o fator de depreciação é:

$$FD = \{(VU - I) / VU\} \times 1,0$$

Onde:

FD = fator de depreciação

VU = Vida Útil física inicial em quantidade de anos (diferenciada por classe e família de bem)

I = Idade do bem

O estado de conservação do bem afeta o resultado da avaliação, para estes casos o Fator de depreciação (FD) foi ajustado em função do estado operacional.

Valor de Liquidação Forçada *“Condição relativa à hipótese de uma venda compulsória ou em prazo menor que o médio de absorção pelo mercado. Salienta-se que o valor de liquidação forçada é o valor utilizado como valor mínimo praticado em leilões”.*

Para a obtenção de valores foram consultados profissionais do mercado, discutindo-se parâmetros de preços e elementos de comparação que permitam consolidar a avaliação a níveis de mercado.

O valor de liquidação forçada será determinado através da aplicação de um deságio adicional sobre o valor de mercado considerando o prazo para comercialização dos itens e estado físico em que se encontram, bem como suas depreciações e dificuldades de transporte. Esse Valor será calculado pela solicitante.

4.5. DEPRECIAÇÃO E VIDA ÚTIL

Para o cálculo de depreciação utilizamos o Método Linear, que é o mais utilizado no Brasil. Este método distribui o custo de depreciação dos bens exclusivamente em função do tempo, considerando o desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência normal.

Podem ser depreciados todos os bens físicos sujeitos a desgaste pelo uso ou por causas naturais ou obsolescência normal, tais como máquinas, equipamentos e instalações. O critério usual de cálculo das cotas de depreciação pelo método linear é o mais aceito pela legislação vigente.

5. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO DO LAUDO

Para a realização deste trabalho foram seguidos os critérios e diretrizes da NBR 14653-5 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, atendendo o **Grau I de Fundamentação**.

Tabela 1 - Graus de Fundamentação para avaliação de máquinas, equipamentos ou instalações isoladas

Item	Pontuação	Descrição	Grau		
			III	II	I
1	1	Vistoria	Caracterização completa e identificação do bem, incluindo seus componentes, acessórios, painéis e acionamentos	Caracterização sintética do bem e seus principais complementos, com fotografias	Caracterização sintética do bem, com fotografia
2	2	Funcionamento	O funcionamento foi observado pelo engenheiro de avaliações e as condições de produção, eficiência e manutenção estão relatadas no laudo	O Funcionamento foi observado pelo engenheiro de avaliações	Não foi possível observar o funcionamento
3	1	Fontes de informação e dados de mercado	Para custo de reedição: cotação direta do bem novo no fabricante, para a mesma especificação ou pelo menos três cotações de bens novos similares Para valor de mercado: no mínimo três dados de mercado de bens similares no estado do avaliando As informações e condições de fornecimento devem estar documentadas no laudo	Para custo de reedição: cotação direta do bem novo no fabricante, para a mesma especificação ou pelo menos duas cotações de bens novos similares Para valor de mercado: no mínimo dois dados de mercado de bens similares no estado do avaliando As informações e condições de fornecimento devem estar documentadas no laudo	Para custo de reedição: uma cotação direta para bem novo similar Para valor de mercado: um dado de mercado de bem similar no estado do avaliando Citada a fonte da informação
4	2	Depreciação	Implícita no valor de mercado do bem	Calculada por metodologia consagrada	Arbitrada
Total	6	Laudo enquadrado no Grau 1			

Conforme as especificações observadas na tabela 1, de acordo com os pontos mínimos e os itens obrigatórios atingidos, o presente laudo, alcança um mínimo de **6 pontos**.

Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, conforme a norma NBR 15.653-5, foram considerados os seguintes critérios:

- O atendimento a cada exigência do grau I terá 1 ponto; do grau II, 2 pontos; e do grau III, 3 pontos.
- O enquadramento global do laudo considerou a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo a tabela 2.

Tabela 2 – Enquadramento segundo seu grau de fundamentação, para avaliação de máquinas, equipamentos ou instalações isoladas

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	10	6	4
Restrições	Todos os itens no mínimo no grau II	Itens 2 e 4 no mínimo no grau II e os demais no mínimo no grau I	Todos os itens no mínimo no grau I

O grau de agregação do presente laudo considerou as máquinas, equipamentos e instalações isoladas para avaliação. Foram coletadas informações relativas aos itens principais e secundários, bem como suas condições de manutenção e suas principais características.

6. PREMISSAS E LIMITES DO ESCOPO

A metodologia de avaliação patrimonial empregada neste trabalho é amparada nas mais recentes normas e diretrizes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e ASA – American Society of Appraisers, que disciplinam conceitos, estabelecem os critérios a serem empregados em trabalhos de avaliação patrimonial, definem os métodos para determinação dos valores e visam os graus de fundamentação das avaliações, entre outras prescrições.

Ressaltamos, ainda, que todas as atividades relacionadas à avaliação patrimonial foram desenvolvidas por profissionais tecnicamente habilitados nas respectivas modalidades de engenharia, atendendo ao disposto nas Leis 5.194 (24/12/1966) e 8.708 (set/1990) e nas Resoluções 218 (29/06/1973) e 345 (jul/1990) do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA.

Não foram avaliados e analisados neste trabalho, os seguintes ativos:

- Ativos sem substância física, como Marcas, Patentes, Carteira de Clientes, dentre outros de acordo com Pronunciamento Técnico CPC 4 – Ativo Intangível;
- Itens de almoxarifado classificados como Estoques de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 16 - Estoques;
- Benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros;
- Serviços, fretes e trabalhos de terceiros;
- Softwares e Licenças de Uso.

A documentação fornecida pela contratante utilizada na elaboração do presente Laudo, relação de ativos do imobilizado, é considerada por nós como fidedigna, muitos itens se encontram em estado de sucata por desmontagens, desgastes, ferrugens ou falta de manutenção.

7. RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Os bens do ativo imobilizado de propriedade das empresas citadas foram avaliados conforme objetivo, premissas e ressalvas descritos anteriormente e apresentam, na data base de, **Outubro de 2023**, Valores de Mercado, conforme quadro abaixo, considerando-os livres de quaisquer ônus ou outros gravames.

VALORES TOTAIS APURADOS

VALOR DE MERCADO (VM)

VM – R\$ 4.649.265,00

(quatro milhões, seiscentos e quarenta e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais)

A **ACTUAL INTELIGÊNCIA** se responsabiliza pela manutenção do mais absoluto sigilo com relação às informações que venha a conhecer por ocasião da execução dos serviços.

Salienta-se que os valores e resultados desta avaliação devem ser perfeitamente compreendidos e utilizados para a finalidade à que se propõem.

8. ENCERRAMENTO

Este Laudo que consta de 16 (dezesesseis) folhas foi redigido impresso e rubricado, sendo que esta última folha está datada e assinada.

O presente laudo apresenta as reais condições dos bens, conforme vistoria efetuada.

Em anexo:

I - Listagem dos Bens.


II – Documentação

III- Documentação Fotográfica

No anseio de termos atingido as expectativas de V.Sas., colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2023.



ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
ALEXANDRE BESSA FERNANDES
CREA-SP 5069652859



ACTUAL INTELIGÊNCIA
CREA-SP 2048780



ENGENHEIRO MECÂNICO
GUSTAVO MARTINS CARDOZO DOS ANJOS
CREA-SP 5071201022

I – LISTAGEM DOS BENS

Quantidade	EXISTE NA TABELA FORNECIDA	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Identificados	Lista	Local	Valor de Mercado	
1	Arquivo de ferro	item em bom estado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 553,00	
1	Astra Preto – DWJ-5057	carro em muito bom estado. 2008/2009	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 29.970,00	
1	Atego 2425 – branco com muck – EKW-5306		sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 207.187,00	
3	Cadeiras	encontrado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 450,00	
1	Cargo 713 – Prata – EPQ-6864	encontrado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 123.500,00	
1	Centro de usinagem D1250	equipamento tem uma parte faltando do lado esquerdo	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 580.000,00	
1	CG vermelha – DEO-2008	moto em bom estado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 5.500,00	
1	CG vermelha – EWF-1728	moto em bom estado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 7.500,00	
1	Compressor de ar com gerador	equipamento desgastado e deteriorado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 14.000,00	
1	Computador	encontrado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 1.000,00	
1	Courier branca – EPQ-6863	carro muito danificado sem faróis dianteiros e com lataria	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 30.000,00	
2	Empilhadeiras desmontadas	desmontada e bastante deterioradas	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Esmeril de bancada	equipamento em estado ok.	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 1.500,00	
3	Fornos	equipamentos muito deteriorados e enferrujados	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Fresa Fuz 5	equipamento muito deteriorado e corroído	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Fresadora (desmontada)	equipamento em estado deteriorado por uso e tempo	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Frigobar	item em bom estado e funcionando	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 1.150,00	
1	Furadeira e Rosqueadeira de Bancada	equipamentos em médio estado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 22.000,00	
1	Furadeira vertical sem marca	equipamento em bom estado.	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 7.000,00	
1	Furadeiras Vertical	equipamento muito desgastado porém em bom estado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Girafa Hidráulica	equipamento desgastado e deteriorado.	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 3.600,00	
1	Gol prata – DWJ-4035	carro em bom estado. não ligou provavelmente por falta de chave	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 27.220,00	
1	Gol prata – EKW-5055	carro em bom estado. não achamos a chave e por isso não consegui abrir.	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 27.080,00	
1	Lote de ferramentas gerais		sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Lote de pelotas para esteira de trator diversas		sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Lote de pelotas sucatas para colheitadeira de cana		sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Lote de Produtos Elétricos Diversos		sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Lote de rolamentos, parafusos e peças diversas	itens desgastados	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Lote de sucata diversas (Pateo lateral)	itens em péssimo estado. enferrujados, deteriorados	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Lote de sucatas de ferro diversas (Pateo central)		sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Mesa de reunião com 6 cadeiras	mesas e cadeiras em bom estado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 1.500,00	
1	Pensa Hidráulica Elétrica com motor	equipamento médio conservação.	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 30.000,00	
6	Prateleiras	equipamentos enferrujados e desgastados	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 600,00	
1	Retífica Torno CNC G-280	equipamento estado médio	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 450.000,00	
8	Rodas guia para trator/colheitadeira de cana	itens desgastados e enferrujados.	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Saveiro Verde – EVB-4023	carro está ok. um pouco sujo e danificado. batida na traseira	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 37.135,00	
1	Strada branca – OSD-8426	carro desgastado porém em estado ok. traseira faltando	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 26.620,00	
1	Torno 650	equipamento em estado bastante deteriorado.	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 79.000,00	
1	Torno CNC Centur 300	equipamento desgastado, mas em estado ok.	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 150.000,00	
1	Torno CNC G-280	equipamento estado médio	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 450.000,00	
1	Torno CNC GL 240	equipamento com lado direito uma peça está desmontada	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 450.000,00	
1	Torno CNC Multiplic 40	equipamento em bom estado. um pouco desgastado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 300.000,00	
1	Torno CNC Tamek 35-A	equipamento bastante desgastado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Torno ES-40	equipamento algumas partes enferrujadas e deteriorado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 350.000,00	
1	Torno ES-40 (inscrição ilegível)	equipamento e um pouco deteriorado	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 350.000,00	
1	Torno I40	equipamento algumas partes enferrujadas.	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 65.000,00	
1	Torno IH-40	equipamento e partes deteriorada	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 80.000,00	
1	Torno Polaris H400	equipamento funcionando estado. um pouco sujo	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 295.000,00	
1	Torno S-30	equipamento funcionando um pouco deteriorado.	sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	R\$ 120.000,00	
1	Caixa de Banho de óleo		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Compressor de ar		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Empilhadeira Hyundai		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
2	Exaustores desmontados		sim	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Forno de tempera a gás		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Fresadora GR – Spel		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Furadeira kf45		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Furadeira Multifuso		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Furadeira Radial		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
2	Furadeiras Vertical		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Injetora FKA		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
2	Lavadoras de alta pressão		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Lote de sucata de trator		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Lote de sucatas de esteira para trator		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Máquina AFM - 7		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Máquina de corte MCP 1000		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Máquina de solda		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Máquina de solda Lincoln		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
3	Máquinas de solda		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
3	Máquinas de solda MIG		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
3	Máquinas elétricas		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Motor diesel desmontado		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Pressa excêntrica		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Pressa saca pino		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Rebarbadores TLC 3000		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
14	Roletes superior para trator/colheitadeira de cana		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Serra de fita		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Serra policorte com motor		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Torno (desmontado)		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Torno CNC ECN-40 II		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Torno Imor		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
1	Torno vertical I – 300 plano		não	sim	Av. Siqueira Campos, nº 499	sucata	
						Valor Sucatas	R\$ 23.000,00
						Valor Total	R\$ 4.347.065,00

Quantidade	EXISTE NA TABELA FORNECIDA	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Identificados	Lista	Local	Valor de Mercado
1	Bancada de Trabalho com compressor		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 100,00
3	Bancadas com parafusadeira para desmontar esteira de trator		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 300,00
2	Bancadas com parafusadeira para desmontar esteira de trator		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 300,00
1	Lixadeira		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 700,00
1	Computador	encontrado	sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 1.000,00
1	Mesa com 6 cadeiras		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 1.000,00
1	Balança analógica		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 1.400,00
1	Balança analógica		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 1.400,00
7	Mesas de escritório	encontrado	sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 1.500,00
2	Tanque de pintura		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 1.500,00
2	Esmerilhadeiras	na lista eram 4 encontrado 2	sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 2.000,00
1	Conjunto de moldador de areia para injeção de ferro		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 3.000,00
1	Máquina de solda		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 3.500,00
1	Máquina de solda		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 3.500,00
1	Compressor de ar		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 5.000,00
1	Serra de madeira		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 5.000,00
1	Durômetro de aço 8TCL		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 10.000,00
1	Durômetro de ferro		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 10.000,00
2	Exaustores / aspiradores de partículas sem motor e parte elétrica		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 10.000,00
1	Serra de fita AH-350 H		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 10.000,00
1	Jato de areia	equipamento deteriorado . com ferrugens.	sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 11.000,00
1	Refrigerador de água Alpina		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 14.000,00
2	Refrigeradores de água		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 14.000,00
1	Conjunto de dois fornos elétricos/Indução, com painel elétrico	2 fornos valor individual 8000	sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 16.000,00
6	Esteiras	valor multiplicado por 6 esteiras	sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 30.000,00
1	Destorreador vibratório		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 40.000,00
1	Caminhão MB – 914 C, branco, DCK-1417	encontrado	sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	R\$ 99.000,00
1	Cabine secundária elétrica com painel.		não	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Compressor		não	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Compressor de ar desmontado		não	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
28	Contrapesos		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Desempenadeira		não	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Espectrômetro		não	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Furadeira vertical		não	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Jato de granelha BST-350		não	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Lixadeira e polidora PLF		não	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Lote de macho para fundição		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Lote de motores elétricos		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Lote de pré-forma em madeira		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Lote de produtos elétricos diversos		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Lote de sucata		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Lote de sucata – área externa		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
2	Máquina de solda		não	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
4	Máquinas de solda quebradas		não	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
2	Prensa hidráulica		não	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Platina de madeira		não	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Prensa hidráulica		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Prensa hidráulica com motor		sim	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
1	Serra fita		não	sim	Rua Cipriano Ferreira, nº 4539	sucata
					Valor sucata	R\$ 7.000,00
					Valor Total	R\$ 302.200,00

II – DOCUMENTAÇÃO

AUTO DE CONSTATAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE BENS

Processo nº 1004380-51.2018.8.26.0347

2ª Vara Cível da Comarca de Matão

LASPRO CONSULTORES, Administradora Judicial do processo de falência do **GRUPO IRMÃOS PANEGOSSO**, informa que procedeu a constatação e arrecadação dos bens móveis da Massa Falida, localizados Av. Siqueira Campos, nº 499, conforme relação abaixo:

Quantidade	Descrição	Marca
	OFICINA / FÁBRICA	
1	Lote de Produtos Elétricos Diversos	
1	Torno Polaris H400	Romi
1	Torno I40	Romi
1	Torno S-30	Romi
1	Torno IH-40	Romi
1	Torno ES-40	Romi
1	Torno ES-40 (inscrição ilegível)	Romi
1	Prensa Hidráulica Elétrica com motor	
1	Bancada de Trabalho com compressor	
1	Jato de areia	
	Furadeira vertical sem marca	
2	Esmeril de bancada	
1	Torno 650	Zocca
1	Fresadora (desmontada)	Zema
1	Torno vertical I – 300 plano	
1	Compressor de ar	Wayne
1	Centro de usinagem D1250	Romi
1	Furadeira e Rosqueadeira de Bancada	
1	Torno (desmontado)	Index
1	FresaFuz 5	Zocca
1	Torno CNC ECN-40 II	Romi
1	Furadeira Radial	Rocco
1	Furadeira Vertical	Kone

1	Rebarbadores TLC 3000	
2	Bancadas com parafusadeira para desmontar esteira de trator	
1	Forno de tempera a gás	
1	Prensa hidráulica	
1	Compressor de ar	
1	Torno Imor	
1	Máquina de solda	
3	Máquinas de solda	Bambozzi
1	Máquina de solda	
1	Compressor de ar com gerador	Fiac
1	Empilhadeira Hyundai	
6	Prateleiras	
1	Lote de ferramentas gerais	
VEÍCULOS		
1	Strada branca – DSD-8426	Fiat
1	Courier branca – EPQ-6863	Ford
1	Cargo 713 – Prata – EPQ-6864	Ford
1	Saveiro Verde – EVB-4023	VW
1	Ateco 2425 – branco com muck – EKW-5306	MB
1	Gol prata – EKW-5055	VW
1	Astra Preto – DWJ-5057	GM
1	Gol prata – DWJ-4035	VW
1	CG vermelha – EWF-1728	HONDA
1	CG vermelha – DEO-2008	HONDA
ESCRITÓRIO		
1	Frigobar	Consul
1	Mesa de reunião com 6 cadeiras	
1	Arquivo de ferro	
7	Mesas de escritório	
1	Computador	
3	Cadeiras	
PEÇAS E SUCATAS		
8	Rodas guia para trator/colheitadeira de cana	
14	Roletes superior para trator/colheitadeira de cana	

gk

1	Lote de sucatas de ferro diversas (Pateo central)	
1	Lote de sucatas de esteira para trator	
1	Lote de pelas para esteira de trator diversas	
1	Lote de pelas sucatas para colheitadeira de cana	
1	Lote de sucata diversas (Pateo lateral)	
1	Lote de sucata de trator	
	ALMOXARIFADO	
1	Lote de rolamentos, parafusos e peças diversas.	

Matão, _____ de setembro de 2023.

Laspro Consultores

Administradora Judicial


Depositário Fiel
CPF: 173.030.548-60

AUTO DE CONSTATAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE BENS

Processo nº 1004380-51.2018.8.26.0347

2ª Vara Cível da Comarca de Matão

LASPRO CONSULTORES, Administradora Judicial do processo de falência do **GRUPO IRMAÕS PANEGOSSO**, informa que procedeu a constatação e arrecadação dos bens móveis da fundição, localizados na Rua Cipriano Ferreira, nº 4539, conforme relação abaixo:

Quantidade	Descrição	Marca
2	Refrigeradores de água	Korper
2	Exaustores / aspiradores de partículas sem motor e parte elétrica	
1	Compressor	Atlas Copo
1	Caminhão MB – 914 C, branco, DCK-1417	MB
1	Compressor de ar desmontado	
4	Máquinas de solda quebradas	
1	Lote de sucata – área externa	
1	Balança analógica	Welmy
2	Máquina de solda	Bambozzi
1	Furadeira vertical	
1	Serra de madeira	Fobasa
1	Plaina de madeira	Invista
1	Serra fita	Alje
1	Desempenadeira	
1	Lixadeira	
1	Conjunto de dois fornos elétricos/indução, com painel elétrico	Inductotherm
1	Cabine secundária elétrica com painel.	
1	Conjunto de moldador de areia para injeção de ferro	Eco Sand

of

1	Destorroador vibratório	
1	Jato de granalha BST-350	Power Jato
2	Pensa hidráulica	
1	Esmeril de bancada	
2	Exaustores desmontados	
6	Esteiras	
1	Espectrômetro	Spectolab
1	Durômetro de ferro	Reichert
1	Durômetro de aço 81CL	Microteste
1	Computador	
1	Lixadeira e polidora PLF	
1	Mesa com 6 cadeiras	
1	Lote de pré-forma em madeira	
1	Lote de motores elétricos	
1	Lote de produtos elétricos diversos	
28	Contrapesos	
1	Lote de macho para fundição	
1	Lote de sucata	

Matão, _____ de setembro de 2023.

Laspro Consultores

Adminsitadora Judicial


Depositário Fiel

CPF 173.030.548.20

III – DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA















IRMÃOS
panegossi

- SP
(16) 3383-2100

TROCA DE ÓLEO

Lubripar































CSEPEL MACHINE TOOL FACTORY BUDAPEST

TYPE	V F 23.1A	No.	62014
CURRENT	3 ~	~	88
NOMINAL VOLTAGE	220 V	CONTROL VOLTAGE	36 V
SERVICE AMPERAGE		20/35 A	
TO BE INSTALLED BEFORE MACHINE:			
QUICK ACTING MAIN FUSE		A	
OR		25/50 A	
TIME LAG MAIN FUSE		265/37	
WIRING DIAGRAM No.		265/37	



BREVET

MAQUINAS DE PRECISÃO LTDA.
01051 - SÃO PAULO - CAIXA POSTAL 3200

Modelo	HBGZ 310
Pedido nº	42072700
Data	09/88
Esq. Elétrico	0618570043-3
Esq. Hidráulico	0013820023-2

INSCR. 105.488.892. C.G.C. 61.806.386/0001
INDUSTRIA BRASILEIRA

RETIH
Maq nº 199















































































































































































































































Fotos

Rua Cipriano Ferreira, nº 4539



- Caminhão -



- Caminhão-



- mesas -



- refrigeradores de água



- refrigeradores de água -



- prensas sucata



- bancada com compressor -



- destorrador



- esteiras -



- mesas e cadeiras




- mesa e cadeiras -



- esteiras



- sucata -



- serra de madeira



- lixadeira -



- balança



- durometro -



- exaustores

IV – COMPARATIVOS

Centro Usinagem D1250 Romi | x | Busca Placas | Resultado | x | frigobar usado - Pesquisa Google | x | +

9690&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR8108R811&srfr=AM9HkKmZpHrWVWVWUj2vccVp4XPb0nQ%3A169886836598&ei=6vCZdxW39q50UPh-u3wAYBoq=frigobar&gcar

Modelo de uma usi... | Minicurso - Progra... | Como criar calendá... | AGROLINK - Cotaç... | Carilha do Código... | Imóveis à venda em... | Como faz

astra preto diy 5057 - Pesquisa | x | Busca Placas | Resultado | x | +

4035&rlz=6d6a08143e322k547ae25cd3ce06f06

Modelo de uma usi... | Minicurso - Progra... | Como criar calendá... | AGROLINK - Cotaç... | Carilha do Código... | Imóveis à venda em... | Como faz

Placa	DW04035
Placa Alternativa	DW04A35
Segmento	Auto
Situação (Roubo/Furto)	Info. Bloqueada!
Sub_segmento	AU - ENTRADA
Renavam	Info. Bloqueada!
Nome do Proprietário	Info. Bloqueada!
Tipo doc proprietário	Info. Bloqueada!
DOC Parcial do Proprietário	Info. Bloqueada!

Tabela Fipe

Go! 1.6 Mi Power Total Flex BV 4p

R\$ 27.223,00

Código Fipe: 00990-0
Combustível: Gasolina
Marca: VW - VolksWagen
Modelo: Go! 1.6 Mi Power Total Flex BV 4p
Tipo: Carro

Centro Usinagem D1250 Romi | x | Busca Placas | Resultado | x | Romi D800 | MercadoLivre | x | img_169869911950.jpg (4032) | x | img_169869911950.jpg (4032) | x | +

astria/cnc/maquinas-cnc/centro-usinagem-cnc/romi-d800_OrderId_PRICE_DESC_NoIndex_True

Modelo de uma usi... | Minicurso - Progra... | Como criar calendá... | AGROLINK - Cotaç... | Carilha do Código... | Imóveis à venda em... | Como faz

Centro De Usinagem Romi D-800 - 4 Eixo - 1000Orpm - Ano2013

R\$ 455.000

Frete grátis Usado

Centro De Usinagem Romi D800 2011 Vsb Usinagem

R\$ 450.000

Frete grátis Usado

Centro De Usinagem Marca Romi Modelo D 800

R\$ 385.000

Frete grátis Usado

Centro Usinagem D1250 Romi | x | Busca Placas | Resultado | x | esmeril de bancada profissional | x | img_1698700742089.jpg (4032) | x | +

alíscas_essv=578579690&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR8108R811&srfr=AM9HkMmZpHrWVWVWUj2vccVp4XPb0nQ%3A169886836598&ei=6vCZdxW39q50UPh-u3wAYBoq=esmeril

Modelo de uma usi... | Minicurso - Progra... | Como criar calendá... | AGROLINK - Cotaç... | Carilha do Código... | Imóveis à venda em... | Como faz

Centro Usinagem D1250 Romi | x | Busca Placas | Resultado | x | girafa hidraulica usada - Pesquisa Google | x | img_1698769333558.jpg (4032) | x | +

v=578579690&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR8108R811&srfr=AM9HkMmZpHrWVWVWUj2vccVp4XPb0nQ%3A169886836598&ei=6vCZdxW39q50UPh-u3wAYBoq=girafa

Modelo de uma usi... | Minicurso - Progra... | Como criar calendá... | AGROLINK - Cotaç... | Carilha do Código... | Imóveis à venda em... | Como faz

Centro Usinagem D1250 Romi | x | Busca Placas | Resultado | x | Prensa hidraulica eletrica | x | +46 | x | +

Modelo de uma usi... | Minicurso - Progra... | Como criar calendá... | AGROLINK - Cotaç... | Carilha do Código... | Imóveis à venda em... | Como faz

SEM CUSTO ADICIONAL ASSINE AGORA! ECONOMIZE 5 MESES COM O PLANO ANUAL

Prensa Eleto Hidráulica

R\$ 30000

27 out. 12:19

Prensa Eleto Hidráulica 100 toneladas, motor 220 trifásico 4CV, super conservada

DDD 91 - Região de Belém

Prensa para reciclagem de latinhãs

R\$ 15000

27 set. 10:17

DDD 31 - Belo Horizonte e região

astra preto diy 5057 - Pesquisa | x | Busca Placas | Resultado | x | +

q6863&rlz=0c7c97e714afe89112831f6773d0f

Modelo de uma usi... | Minicurso - Progra... | Como criar calendá... | AGROLINK - Cotaç... | Carilha do Código... | Imóveis à venda em... | Como faz

Placa	EPQ6863
Placa Alternativa	EPQ6/G3
Segmento	Comercial Leve
Situação (Roubo/Furto)	Info. Bloqueada!
Sub_segmento	CL - PICK-UP PEQUENA
Renavam	Info. Bloqueada!
Nome do Proprietário	Info. Bloqueada!
Tipo doc proprietário	Info. Bloqueada!
DOC Parcial do Proprietário	Info. Bloqueada!

Tabela Fipe

Courier 1.6 L/ 1.6 Flex

R\$ 29.988,00

Código Fipe: 00319-9
Combustível: Gasolina
Marca: Ford
Modelo: Courier 1.6 L/1.6 Flex
Tipo: Carro

Centro Usinagem D1250 Romi | x | Busca Placas | Resultado | x | Furadeira e Rosqueadora de Bancada | x | +

Bancada&srz=578579690&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR8108R811&srfr=AM9HkMmZpHrWVWVWUj2vccVp4XPb0nQ%3A169886836598&ei=6vCZdxW39q50UPh-u3wAYBoq=furadeira

Modelo de uma usi... | Minicurso - Progra... | Como criar calendá... | AGROLINK - Cotaç... | Carilha do Código... | Imóveis à venda em... | Como faz

astra preto diy 5057 - Pesquisa | x | Busca Placas | Resultado | x | +

45055&rlz=9c7dcb263209c3ceedb91938ae29998

Modelo de uma usi... | Minicurso - Progra... | Como criar calendá... | AGROLINK - Cotaç... | Carilha do Código... | Imóveis à venda em... | Como faz

Origem	NACIONAL
Placa	EKW5055
Placa Alternativa	EKW5A55
Situação (Roubo/Furto)	Info. Bloqueada!
Fetado (IUP)	Info. Bloqueada!
Renavam	Info. Bloqueada!
Nome do Proprietário	Info. Bloqueada!
Tipo doc proprietário	Info. Bloqueada!
DOC Parcial do Proprietário	Info. Bloqueada!

Tabela Fipe

Go! (novo) 1.6 Mi Total Flex BV 4p

R\$ 27.077,00

Código Fipe: 00276-0
Combustível: Gasolina
Marca: VW - VolksWagen
Modelo: Go! (novo) 1.6 Mi Total Flex BV 4p
Tipo: Carro

Centro Usinagem D1250 Romi | Busca Placas | Resultado | Prensa hidráulica elétrica | +46 | Torno Cnc Romi Gi 240m | Merc...

strid_PRICE*DESC_Noindex_True

Modelo de uma usi... Minicurso - Progra... Como criar calendá... AGROLINK - Cotaç... Carilha do Código... Imóveis à venda em... Como faz

Usado

Ustriais (48)

io e Vídeo (2)

em juros (12)

Torno Cnc Romi Gi 280 Ano 2012 250mm Fanuc

R\$ 480.000

Frete grátis Usado

Torno Cnc Romi Gi 240 - Ano 2019 - Centro De Torneamento

R\$ 450.000

Frete grátis Usado

Torno Cnc Gi 280 Ano 2012 210mm Comando Fanuc

R\$ 450.000

Frete grátis Usado

Centro Usinagem D1250 Romi | Busca Placas | Resultado | Torno Ih40 | MercadoLivre | Torno Romi Es 40 Completo | M...

strais/usinagem-acabamento/tornos-mecanicos/torno-romi-es-40-completo_OrderId_PRICE*DESC_Noindex_True

Modelo de uma usi... Minicurso - Progra... Como criar calendá... AGROLINK - Cotaç... Carilha do Código... Imóveis à venda em... Como faz

Usado

Torno Mecânico Romi Es-40a 650 X 5000 Mm

R\$ 372.900

Usado

Torno Mecânico Romi Es-40a X 5000 Mm

R\$ 330.000

Frete grátis Usado

Torno Mecânico Romi Modelo Es40 A

R\$ 330.000

Frete grátis Usado

Centro Usinagem D1250 Romi | Busca Placas | Resultado | Prensa hidráulica elétrica | +46 | Torno Cnc Multiplo 40 | Merc...

PRICE*DESC_Noindex_True

Modelo de uma usi... Minicurso - Progra... Como criar calendá... AGROLINK - Cotaç... Carilha do Código... Imóveis à venda em... Como faz

Usado

Torno Cnc Multiplo 40

R\$ 390.000

Frete grátis Usado

Torno Cnc Romi Multiplo 40a Perfeito Estado

R\$ 250.000

Frete grátis Usado

Vdi Centur 35d P/ Tmax

R\$ 1.990

em 10x R\$ 199 sem juros

astra preto day 5057 - Pesquisa | Busca Placas | Resultado | img_169870014074.jpg (4032... | +

942368t+68b5b10d4682a1e1f92b9f640249476e

Modelo de uma usi... Minicurso - Progra... Como criar calendá... AGROLINK - Cotaç... Carilha do Código... Imóveis à venda em... Como faz

Tabela Fipe

Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V CS

R\$ 26.628,00

Código Fipe: 00122-1
Combustível: Gasolina
Marca: Fiat
Modelo: Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V CS
Tipo: Carro

Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V CE

Strada Trekking 1.4 mpi Fire Flex 8V CS

Strada Trekking 1.4 mpi Fire Flex 8V CE

Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CS

Centro Usinagem D1250 Romi | Busca Placas | Resultado | Prensa hidráulica elétrica | +46 | Torno Cnc Romi Centur 30g Usac...

ido?matt_toti=3996007&matt_woid=Default_URL_ML&matt_source=google&matt_campaign_id=1057525293&matt_ad_group_id=100178588610&matt_match...

Modelo de uma usi... Minicurso - Progra... Como criar calendá... AGROLINK - Cotaç... Carilha do Código... Imóveis à venda em... Como faz

Usado

Torno Cnc Romi Centur 30g

R\$ 165.000

Torno Cnc Romi Centur 30 D C/ 1000mm E.p. E Comando Mach-9.

R\$ 188.000

Frete grátis Usado

Torno Cnc Romi Centur 30 D Torno Hidráulico Ano 2007 Siemens

R\$ 240.000

Frete grátis Usado

Centro Usinagem D1250 Romi | Busca Placas | Resultado | Torno Ih40 | MercadoLivre | Torno Mecânico marca Romi Ih40 | Merc...

romo-ih40-diam-v-comp-500-x-1000-mm/

Modelo de uma usi... Minicurso - Progra... Como criar calendá... AGROLINK - Cotaç... Carilha do Código... Imóveis à venda em... Como faz

Benji Windel | MÁQUINAS | QUEM SOMOS | BLOG | SUA LISTA | 6

QUAL MÁQUINAS

Pesquisar...

LG

(11) 99758-

USADO

Torno Mecânico marca Romi Ih40 (Diã x Com 500 x 1000 mm

R\$ 80.000,00

Torno Mecânico marca Romi
Modelo IH-40
Diâmetro sobre o barramento 500 mm
Distância entre-pontas 1000 mm
Diâmetro da placa 410 mm
Não tem cava
Perfeito estado de funcionamento
CÓDIGO DO PRODUTO: 2939
CATEGORIAS: TORNO MECÂNICO, TORNO USINAGEM

astra preto day 5057 - Pesquisa | Busca Placas | Resultado | +

>40236t+5a32221e5ea2e413866b01c9f580c90

Modelo de uma usi... Minicurso - Progra... Como criar calendá... AGROLINK - Cotaç... Carilha do Código... Imóveis à venda em... Como faz

Estado (UF)	Info. Bloqueada!
Renavam	Info. Bloqueada!
Nome do Proprietário	Info. Bloqueada!
Tipo doc proprietário	Info. Bloqueada!
DOC Parcial do Proprietário	Info. Bloqueada!

Tabela Fipe

Saveiro 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V

R\$ 37.135,00

Código Fipe: 005094-6
Combustível: Gasolina
Marca: VW - Volkswagen
Modelo: Saveiro 1.6 Mi/1.6 Mi Total Flex 8V
Tipo: Carro

Centro Usinagem D1250 Romi | Busca Placas | Resultado | Prensa hidráulica elétrica | +46 | Torno Mecânico Imor 650 Usac...

ido

Modelo de uma usi... Minicurso - Progra... Como criar calendá... AGROLINK - Cotaç... Carilha do Código... Imóveis à venda em... Como faz

adas: torno - torno mecanico - mini torno mecanico - torno mecanico bancada

eramentas Industriais > abamento > Tornos

Ordenar por: Mais rel

Mecânico Imor do

Torno Mecânico Imor Oficina 650 Carcaceiro Reformado

R\$ 79.500

Frete grátis Usado

Torno Mecânico Imor Oficina 650 Carcaceiro 650x2200mm

R\$ 79.000

Frete grátis Usado

Luneta Fixa Para Torno Imor 650 E Oficina 650

R\$ 3.800

Centro Usinagem D1250 Romi | Busca Placas | Resultado | Comprar Torno Mecânico Romi | +

ii-ih40-2200mm-x-560mm_ML1732121076

Modelo de uma usi... Minicurso - Progra... Como criar calendá... AGROLINK - Cotaç... Carilha do Código... Imóveis à venda em... Como faz

Torno Mecânico Romi | 2200mm X 560mm

Início > Ferramentas > Ferramentas Industriais > Usinagem e Acabamento > Tornos Mecânicos

Chiryo Center Spa Massagem

Agende Seu Horário de Massagem

Quer Tirar umas Horas para Relaxar? Marque uma Sessão de Massagem Terapêutica.

Site

Rotas

Torno Mecânico Romi | 40 2200mm X 560mm

R\$ 65.000,00

(Produto Usado)
São Paulo - SP

Centro Usinagem D1250 Romi | x | Busca Placas | Resultado | x | Centro De Usinagem Romi Polo | x | +

aria-H400

car | Modelo de uma usi... | Minicurso - Progra... | Como criar calend... | AGROLINK - Cotaç... | Carilha do Código... | Imóveis à venda em... | Como faz

Frete grátis
Disponível 1 dia após sua compra

2)  Centro De Usinagem Horizontal H400
R\$ 295.000
Frete grátis
Usado

7)  Centro De Usinagem Horizontal P400
R\$ 120.000
Frete grátis
Usado

1)  O frete grátis está sujeito ao peso, preço e distância do envio.

